

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-1/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses.

MEC Lead Charge Bar 1-1/4 Ounce Single Stage Press



Attributes

- Name: MEC RELOADING 1-1/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749009376
- Mfr. No.: 302114
- Size: 1-1/4 oz
- Delivery weight: 0.249kg
- UPC: 098489014847

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MEC Lead Charge Bars für EinzelladerPresse Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC para Prensa de Un Solo Paso](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour les barres de charge MEC pour presse à un étage](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC per Presse a Singolo Stadio](#)
- [Suomi: MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MEC Lead Charge Bars pro lisovací stanici](#)

MEC Lead Charge Bars für EinzelladerPresse

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du die MEC Lead Charge Bar für deine EinzelladerWiederladepresse gewählt hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du die Charge Bar verwendest, um mögliche Gefahren zu vermeiden und ein sicheres Wiederladen zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.
- Trage Schutzbrille und Handschuhe beim Umgang mit Bleikomponenten, um die Exposition gegenüber BleiStaub zu minimieren.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Versuche nicht, die Charge Bar in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten vor der Verwendung in einwandfreiem Zustand sind.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Lagerung von Munitionskomponenten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe immer, dass die Presse sicher montiert und stabil ist, bevor du mit dem Betrieb beginnst.
- Stelle sicher, dass die Charge Bar ordnungsgemäß installiert und vor der Verwendung verriegelt ist.
- Überschreite niemals das angegebene Gewichtslimit der Charge Bar (11/4 oz).
- Lass die Presse während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Sei vorsichtig bei heißen Oberflächen und beweglichen Teilen während des Betriebs.
- Wenn du ungewöhnliche Geräusche oder Widerstand beim Verwenden der Charge Bar bemerkst, stoppe die Verwendung des Produkts sofort und überprüfe es auf Schäden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne die vorhandene Charge Bar von der Presse.
- Richte die MEC Lead Charge Bar mit den Montagepunkten an der Presse aus.
- Verriegle die Charge Bar gemäß den Anweisungen des Herstellers sicher.
- Überprüfe erneut, dass die Charge Bar ordnungsgemäß installiert ist, bevor du fortfährst.

2. Verwendung

- Bereite die Presse vor, indem du sicherstellst, dass sie sauber und frei von Ablagerungen ist.
- Messe die geeignete Menge an Bleischrot (11/4 oz) für deine Ladung ab.
- Gieße das Bleischrot in den Behälter der Charge Bar.
- Betreibe die Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers für das Wiederladen.
- Reinige nach der Verwendung die Charge Bar, um Rückstände zu entfernen und Korrosion zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes Bleischrot und Bleikomponenten gemäß den lokalen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Entsorge Blei nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die lokalen Abfallbehörden für Anleitungen zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der MEC Lead Charge Bar besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen lokalen MECHändler.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effizientes Wiederladen mit der MEC Lead Charge Bar gewährleisten. Bleibe immer wachsam und priorisiere die Sicherheit beim Umgang mit Wiederladegeräten. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bar for your single stage reloading press. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read this manual carefully before using the charge bar to avoid any potential hazards and to ensure a safe reloading experience.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the work area is clean and free from any obstructions.
- Use protective eyewear and gloves when handling lead components to minimize exposure to lead dust.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Do not attempt to modify or alter the charge bar in any way.
- Ensure that all components are in good working order before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of ammunition components.

Specific Safety Precautions for Use

- Always verify that the press is securely mounted and stable before operation.
- Ensure that the charge bar is properly installed and locked into place before use.
- Never exceed the specified weight limit of the charge bar (11/4 oz).
- Do not leave the press unattended while in operation.
- Be cautious of hot surfaces and moving parts during operation.
- If you experience any unusual noises or resistance while using the charge bar, stop using the product immediately and inspect it for damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the reloading press is turned off and unplugged.
- Remove any existing charge bar from the press.
- Align the MEC Lead Charge Bar with the mounting points on the press.
- Securely lock the charge bar in place according to the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that the charge bar is properly installed before proceeding.

2. Usage

- Prepare the press by ensuring it is clean and free of debris.
- Measure the appropriate amount of lead shot (11/4 oz) for your load.
- Pour the lead shot into the charge bar's reservoir.
- Operate the press in accordance with the manufacturer's instructions for reloading.
- After use, clean the charge bar to remove any residue and prevent corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused lead shot and lead components in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of lead in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the MEC Lead Charge Bar, please refer to the manufacturer's website or contact your local MEC dealer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and efficient reloading experience with the MEC Lead Charge Bar. Always remain vigilant and prioritize safety when handling any reloading equipment. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC para Prensa de Un Solo Paso

Introducción

Gracias por elegir la Barra de Carga MEC para tu prensa de recarga de un solo paso. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar la barra de carga para evitar cualquier peligro potencial y asegurar una experiencia de recarga segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Usa gafas de protección y guantes al manejar componentes de plomo para minimizar la exposición al polvo de plomo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- No intentes modificar o alterar la barra de carga de ninguna manera.
- Asegúrate de que todos los componentes estén en buen estado de funcionamiento antes de usar.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y almacenamiento de componentes de munición.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre verifica que la prensa esté montada de manera segura y estable antes de la operación.
- Asegúrate de que la barra de carga esté correctamente instalada y bloqueada en su lugar antes de usar.
- Nunca excedas el límite de peso especificado de la barra de carga (11/4 oz).
- No dejes la prensa desatendida mientras esté en operación.
- Ten cuidado con las superficies calientes y las partes móviles durante la operación.
- Si experimentas ruidos inusuales o resistencia al usar la barra de carga, deja de usar el producto inmediatamente y revisa si hay daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desenchufada.
- Retira cualquier barra de carga existente de la prensa.
- Alinea la Barra de Carga MEC con los puntos de montaje en la prensa.
- Bloquea la barra de carga de forma segura según las instrucciones del fabricante.
- Verifica que la barra de carga esté instalada correctamente antes de continuar.

2. Uso

- Prepara la prensa asegurándote de que esté limpia y libre de escombros.
- Mide la cantidad adecuada de plomo (11/4 oz) para tu carga.
- Vierte el plomo en el depósito de la barra de carga.
- Opera la prensa de acuerdo con las instrucciones del fabricante para la recarga.
- Después de usar, limpia la barra de carga para eliminar cualquier residuo y prevenir la corrosión.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier plomo no utilizado y componentes de plomo de acuerdo con las regulaciones locales para residuos peligrosos.
- No deseches plomo en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades de gestión de residuos locales para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional respecto a la Barra de Carga MEC, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local de MEC.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y eficiente con la Barra de Carga MEC. Siempre mantente alerta y prioriza la seguridad al manejar cualquier equipo de recarga. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Instructions de sécurité pour les barres de charge MEC pour presse à un étage

Introduction

Merci d'avoir choisi la barre de charge MEC pour votre presse de rechargement à un étage. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser la barre de charge afin d'éviter tout danger potentiel et d'assurer une expérience de rechargement en toute sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous toujours que la zone de travail est propre et dégagée de tout obstacle.
- Portez des lunettes de protection et des gants lors de la manipulation de composants en plomb pour minimiser l'exposition à la poussière de plomb.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer la barre de charge de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous que tous les composants sont en bon état de fonctionnement avant utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des composants d'ammunition.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Vérifiez toujours que la presse est solidement montée et stable avant de commencer l'opération.
- Assurez-vous que la barre de charge est correctement installée et verrouillée en place avant utilisation.
- Ne dépassez jamais la limite de poids spécifiée de la barre de charge (11/4 oz).
- Ne laissez pas la presse sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Soyez prudent avec les surfaces chaudes et les pièces mobiles pendant l'opération.
- Si vous entendez des bruits inhabituels ou ressentez une résistance lors de l'utilisation de la barre de charge, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et inspectez-le pour détecter d'éventuels dommages.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que la presse de rechargement est éteinte et débranchée.
- Retirez toute barre de charge existante de la presse.
- Alignez la barre de charge MEC avec les points de montage sur la presse.
- Verrouillez solidement la barre de charge en place selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez à nouveau que la barre de charge est correctement installée avant de continuer.

2. Utilisation

- Préparez la presse en vous assurant qu'elle est propre et exempte de débris.
- Mesurez la quantité appropriée de plomb (11/4 oz) pour votre charge.
- Versez le plomb dans le réservoir de la barre de charge.
- Faites fonctionner la presse conformément aux instructions du fabricant pour le rechargement.
- Après utilisation, nettoyez la barre de charge pour éliminer tout résidu et prévenir la corrosion.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez tout plomb inutilisé et les composants en plomb conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas le plomb dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou soutien supplémentaire concernant la barre de charge MEC, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre revendeur MEC local.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec la barre de charge MEC. Restez toujours vigilant et priorisez la sécurité lors de la manipulation de tout équipement de rechargement. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC per Presse a Singolo Stadio

Introduzione

Grazie per aver scelto la Barra di Carica MEC per la tua pressa di ricarica a singolo stadio. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la barra di carica per evitare potenziali rischi e garantire un'esperienza di ricarica sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Utilizza occhiali protettivi e guanti durante la manipolazione di componenti in piombo per ridurre al minimo l'esposizione alla polvere di piombo.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non tentare di modificare o alterare la barra di carica in alcun modo.
- Assicurati che tutti i componenti siano in buone condizioni di funzionamento prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e lo stoccaggio di componenti per munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica sempre che la pressa sia montata in modo sicuro e stabile prima dell'operazione.
- Assicurati che la barra di carica sia installata correttamente e bloccata in posizione prima dell'uso.
- Non superare il limite di peso specificato per la barra di carica (11/4 oz).
- Non lasciare la pressa incustodita durante l'operazione.
- Fai attenzione a superfici calde e parti in movimento durante l'operazione.
- Se noti rumori insoliti o resistenza durante l'uso della barra di carica, interrompi immediatamente l'uso del prodotto e ispezionalo per eventuali danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Rimuovi eventuali barre di carica esistenti dalla pressa.
- Allinea la Barra di Carica MEC con i punti di montaggio sulla pressa.
- Blocca saldamente la barra di carica in posizione secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla nuovamente che la barra di carica sia installata correttamente prima di procedere.

2. Uso

- Prepara la pressa assicurandoti che sia pulita e priva di detriti.
- Misura la quantità appropriata di piombo (11/4 oz) per il tuo caricamento.
- Versa il piombo nel serbatoio della barra di carica.
- Aziona la pressa secondo le istruzioni del produttore per la ricarica.
- Dopo l'uso, pulisci la barra di carica per rimuovere eventuali residui e prevenire la corrosione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali pallini di piombo non utilizzati e componenti in piombo in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non smaltire il piombo nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante la Barra di Carica MEC, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il tuo rivenditore MEC locale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficiente con la Barra di Carica MEC. Rimani sempre vigile e dai priorità alla sicurezza quando maneggi qualsiasi attrezzatura di ricarica. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MEC Lead Charge Barin yksivaiheiseen latauspainosi. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tämän tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen charge barin käyttöä, jotta voit välttää mahdolliset vaarat ja varmistaa turvallisen latauskokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että työalue on puhdas ja esteistä vapaa.
- Käytä suojalaseja ja käsineitä käsitellessäsi lyijykappaleita minimoidaksesi altistumisen lyijypölylle.
- Pidä tuote lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Älä yritä muuttaa tai muokata charge baria millään tavalla.
- Varmista, että kaikki komponentit ovat hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuskappaleiden käyttöä ja varastointia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että puristin on tukevasti kiinnitetty ja vakaa ennen käyttöä.
- Varmista, että charge bar on oikein asennettu ja lukittu paikalleen ennen käyttöä.
- Älä ylitä charge barin ilmoitettua painorajaa (11/4 oz).
- Älä jätä puristinta valvomatta käytön aikana.
- Ole varovainen kuumien pintojen ja liikkuvien osien kanssa käytön aikana.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai vastustusta charge barin käytön aikana, lopeta tuotteen käyttö heti ja tarkista se vaurioiden varalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että latauspainosi on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
- Poista kaikki olemassa olevat charge barit puristimesta.
- Kohdista MEC Lead Charge Bar puristimen kiinnityspisteisiin.
- Lukitse charge bar tukevasti paikalleen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista kaksinkertaisesti, että charge bar on oikein asennettu ennen jatkamista.

2. Käyttö

- Valmistele puristin varmistamalla, että se on puhdas ja esteistä vapaa.
- Mittaa sopiva määrä lyijykuulia (11/4 oz) lataustasi varten.
- Kaada lyijykuulat charge barin säiliöön.
- Käytä puristinta valmistajan ohjeiden mukaan lataamista varten.
- Käytön jälkeen puhdista charge bar poistamalla kaikki jäämät ja estä korroosiota.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki käyttämättömät lyijykuulat ja lyijykappaleet paikallisten vaarallista jätettä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä lyijyä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai lisätukea MEC Lead Charge Barin osalta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen MECjälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen MEC Lead Charge Barin kanssa. Pysy aina valppaana ja priorisoi turvallisuus käsitellessäsi mitä tahansa latausvälineitä. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Bezpečnostní pokyny pro MEC Lead Charge Bars pro lisovací stanici

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MEC Lead Charge Bar pro vaši lisovací stanici. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, aby bylo zajištěno bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím dávkovací tyče si prosím pečlivě přečtete tento manuál, abyste se vyhnuli potenciálním nebezpečím a zajistili si bezpečný proces přebíjení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že pracovní prostor je čistý a bez překážek.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s olovenými komponenty, abyste minimalizovali expozici olovenému prachu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nepokoušejte se jakýmkoli způsobem upravit nebo změnit dávkovací tyč.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty v dobrém stavu před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a skladování komponentů munice.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy ověřte, že je lis pevně namontován a stabilní před zahájením provozu.
- Ujistěte se, že je dávkovací tyč správně nainstalována a uzamčena na svém místě před použitím.
- Nikdy nepřekračujte stanovený limit hmotnosti dávkovací tyče (11/4 oz).
- Nenechávejte lis bez dozoru během provozu.
- Buďte opatrní na horké povrchy a pohyblivé části během provozu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo odpor při používání dávkovací tyče, okamžitě přestaňte produkt používat a zkontrolujte jej na poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že je lisovací stanice vypnutá a odpojená od elektrické sítě.
- Odstraňte jakoukoli stávající dávkovací tyč z lisu.
- Zarovnejte MEC Lead Charge Bar s montážními body na lisu.
- Bezpečně uzamkněte dávkovací tyč na místě podle pokynů výrobce.
- Znovu zkontrolujte, že je dávkovací tyč správně nainstalována před pokračováním.

2. Použití

- Připravte lis tak, aby byl čistý a bez nečistot.
- Změřte odpovídající množství oloveného broku (11/4 oz) pro vaši dávku.
- Nalijte olovený brok do zásobníku dávkovací tyče.
- Ovládejte lis v souladu s pokyny výrobce pro přebíjení.
- Po použití vyčistěte dávkovací tyč, abyste odstranili zbytky a zabránili korozi.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakýkoli nevyužitý olovený brok a olovené komponenty v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Nepokládejte olovo do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo další podporu týkající se MEC Lead Charge Bar, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce MEC.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní proces přebíjení s MEC Lead Charge Bar. Vždy buďte ostražití a upřednostňujte bezpečnost při manipulaci s jakýmkoli vybavením pro přebíjení. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.