

# MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Die MEC Charge Bars ermöglichen es dir, deine Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Sie sind austauschbar mit der Charge Bar, die mit deiner Wiederladepresse geliefert wird. Erhältlich in sowohl Blei- als auch Stahlvarianten für Einzellader- und progressiven Pressen.



## Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING 1-3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019406
- Herst.-Nr.: 302134
- Größe: 1-3/4 oz
- Versandgewicht: 0.234kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489015554

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS
- Über uns

# Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MEC LEAD CHARGE BARS für Ihre EinzelladerWiederladepresse. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur kompatible Teile und Zubehör.
- Informieren Sie sich über mögliche Gefahren und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Wiederladepresse stabil und sicher aufgestellt ist.
- Verwenden Sie Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Achten Sie darauf, keine übermäßigen Druckkräfte auf die Charge Bars auszuüben.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen.
- Verwenden Sie die Charge Bars nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entfernen Sie die vorhandene Charge Bar, indem Sie die Befestigungsschrauben lösen.
- Setzen Sie die MEC LEAD CHARGE BAR an der vorgesehenen Stelle ein.
- Befestigen Sie die Charge Bar mit den Schrauben und ziehen Sie sie fest.

### 2. Nutzung:

- Wählen Sie die gewünschte Schrotladung aus, die Sie verwenden möchten.
- Füllen Sie die Ladeeinheit der Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass die Charge Bar richtig eingestellt ist, um die gewünschte Menge an Schrot zu laden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Charge Bar sicher und funktionsfähig ist.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Bringen Sie das Produkt zu einem autorisierten Recyclingzentrum oder einer Sammelstelle.
- Informieren Sie sich über lokale Entsorgungsrichtlinien, um sicherzustellen, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich Ihres Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen weitere Informationen und Unterstützung anzubieten.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)