

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Die MEC Charge Bars ermöglichen es dir, deine Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Sie sind austauschbar mit der Charge Bar, die mit deiner Wiederladepresse geliefert wird. Erhältlich in sowohl Blei- als auch Stahlvarianten für Einzellader- und progressiven Pressen.



Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING 2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019410
- Herst.-Nr.: 302200
- Größe: 2 oz
- Versandgewicht: 0.234kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489016049

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS
- Über uns

Sicherheitshinweise für MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS für Ihre Einzelladepresse. Diese Charge Bars ermöglichen es Ihnen, Ihre Schrotladung individuell anzupassen. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Charge Bar nur mit der entsprechenden Wiederladepresse verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Charge Bar auf Risse oder Beschädigungen.
- Halten Sie die Charge Bar außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie die Charge Bar nur für den vorgesehenen Zweck und befolgen Sie alle Anweisungen zur Nutzung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Nutzung.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Verwenden Sie die Charge Bar nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Ladegewichte und verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Materialien.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Entfernen Sie die alte Charge Bar von Ihrer Wiederladepresse.
- Setzen Sie die MEC LEAD CHARGE BAR vorsichtig an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Charge Bar sicher und fest sitzt.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie mit dem Laden beginnen.

2. Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Fügen Sie die gewünschten Materialien gemäß den Anweisungen des Herstellers hinzu.
- Überwachen Sie den Ladeprozess sorgfältig und stoppen Sie die Presse sofort bei Anzeichen von Problemen.
- Reinigen Sie die Charge Bar regelmäßig, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Charge Bar gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achten Sie darauf, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit der MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, Unfälle zu vermeiden und die Lebensdauer Ihres Produkts zu verlängern. Vielen Dank, dass Sie sich für MEC RELOADING entschieden haben!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de