

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Die MEC Charge Bars ermöglichen es dir, deine Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Sie sind austauschbar mit der Charge Bar, die mit deiner Wiederladepresse geliefert wird. Erhältlich in sowohl Blei- als auch Stahlvarianten für Einzellader- und progressiven Pressen.



Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING 3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019412
- Herst.-Nr.: 30234
- Größe: 3/4 oz
- Versandgewicht: 0.249kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489016933

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS
- Über uns

Sicherheitshinweise für MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS für deine EinzelladerWiederladepresse. Diese Charge Bars ermöglichen es dir, deine Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Bewahre die Charge Bars außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe regelmäßig die Charge Bars auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Charge Bars nur mit kompatiblen Wiederladepressen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Charge Bar korrekt in die Presse eingesetzt ist, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Verwende nur die empfohlenen Materialien (Blei oder Stahl), um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Halte während des Ladevorgangs einen sicheren Abstand zu anderen Personen.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide es, die Charge Bars zu überlasten. Halte dich an die angegebenen Kapazitäten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Charge Bar:

- Stelle sicher, dass die Presse ausgeschaltet und von der Stromquelle getrennt ist.
- Entferne die vorhandene Charge Bar gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze die MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BAR sicher in die Halterung ein.
- Überprüfe, ob die Charge Bar fest sitzt und nicht wackelt.

2. Verwendung der Charge Bar:

- Stelle die Presse auf die gewünschte Ladung ein.
- Füll die Charge Bar mit dem ausgewählten Material (Blei oder Stahl).
- Betätige die Presse gemäß den Anweisungen, um die Schrotladung zu erstellen.
- Überwache den Ladevorgang sorgfältig und stoppe die Presse sofort, wenn du ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerkst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Charge Bars gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Halte dich an die geltenden Umweltvorschriften, wenn du die Charge Bars entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder besuche die offizielle Website. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um eine sichere und effektive Verwendung der MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de