

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING

1-3/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Die MEC Charge Bars ermöglichen es dir, deine Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Sie sind austauschbar mit dem Ladebalken, der mit deiner Wiederladepresse geliefert wird. Erhältlich in sowohl Blei- als auch Stahlvarianten für Einzellader- und progressiven Pressen. Stahl-Schrotbalken sind auf Sonderbestellung verfügbar.



Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING 1-3/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019420
- Herst.-Nr.: 502138
- Größe: 1-3/8 oz
- Versandgewicht: 0.238kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489013338

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS
- Über uns

Sicherheitshinweise für den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise Anpassung Ihrer Schrotladung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Charge Bars in gutem Zustand sind, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety GatePlattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Charge Bar arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass der Charge Bar korrekt mit Ihrer Wiederladepresse installiert ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Vermeiden Sie es, den Charge Bar zu überladen oder unsachgemäß zu verwenden, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Charge Bars:

- Entfernen Sie den Ladebalken, der mit Ihrer Wiederladepresse geliefert wurde.
- Setzen Sie den MEC Charge Bar in die Halterung ein, bis er fest sitzt.
- Überprüfen Sie die Befestigung, um sicherzustellen, dass der Charge Bar sicher installiert ist.

2. Verwendung des Charge Bars:

- Stellen Sie die gewünschte Schrotladung ein, indem Sie die entsprechenden Einstellungen an der Presse vornehmen.
- Führen Sie den Ladevorgang gemäß den Anweisungen Ihrer Wiederladepresse durch.
- Überwachen Sie den Ladeprozess, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile des Charge Bars gemäß den lokalen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Fragen oder Unterstützung zu Ihrem MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder die zuständige Behörde. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsrichtlinien befolgt werden, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de