

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/4OZ #3-#6 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Die Stahl-Schrot-Ladeleiste ist für progressive Wiederlader konzipiert. Sie ist verfügbar für das Laden von 7/8 oz bis 1-1/2 oz Schrot und BB-Größen bis hinunter zu #6.



Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING 1-1/4OZ #3-#6 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019429
- Herst.-Nr.: 50211436
- Größe: 1-1/4 oz
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489017558

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ #3#6 SHOT
- Über uns

Sicherheitshinweise für die PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ #3#6 SHOT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR von MEC RELOADING. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Laden von Schrotmunition zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Gehörschutz.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Ladeleiste korrekt und sicher an der Wiederladepresse montiert ist.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Schrot und BBGrößen (#3 bis #6) für dieses Produkt.
- Vermeiden Sie Überladungen; halten Sie sich an die empfohlenen Mengen.
- Arbeiten Sie niemals mit feuchten oder beschädigten Materialien.
- Halten Sie während des Ladevorgangs eine sichere Distanz von anderen Personen ein.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Befestigen Sie die Steel Shot Charge Bar gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie alle Verbindungen und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzen.

2. Nutzung

- Laden Sie die gewünschte Menge an Schrot in die Ladeleiste.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß ausgerichtet sind, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Führen Sie den Ladevorgang langsam und vorsichtig durch, um Unfälle zu vermeiden.
- Nach dem Laden, überprüfen Sie die Munition auf ordnungsgemäße Füllung und Dichtheit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht verwendeten Materialien und Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts vor der Entsorgung vollständig entleert sind.
- Fragen Sie bei Unsicherheiten zur Entsorgung bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde nach.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt stehen Ihnen die folgenden Ressourcen zur Verfügung: * Besuchen Sie die Website des Herstellers für weitere Informationen. * Kontaktieren Sie den Kundenservice des Herstellers über die angegebenen Kanäle.

Bitte beachten Sie, dass Sicherheitsrichtlinien und vorschriften ständig aktualisiert werden können. Halten Sie sich über Änderungen auf dem Laufenden und überprüfen Sie regelmäßig die EUSicherheitswarnungen auf der Safety GatePlattform. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de