

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/8OZ BB-#3 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Die Stahl-Schrot-Ladeleiste ist für progressive Wiederlader konzipiert. Sie ist verfügbar für das Laden von 7/8 oz bis 1-1/2 oz Schrot und BB-Größen bis hinunter zu #6.



Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING 1-1/8OZ BB-#3 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019432
- Herst.-Nr.: 502118BB3
- Größe: 1-1/8 oz
- Versandgewicht: 0.234kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489014854

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR entschieden haben. Dieses Produkt ist speziell für progressive Wiederlader konzipiert und ermöglicht das Laden von Schrot in verschiedenen Größen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Laden von Munition.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Ladeleiste korrekt installiert ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Verwenden Sie nur empfohlene Schrotgrößen (von 7/8 oz bis 11/2 oz und BB bis #6).
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Ladeleiste gelangen.
- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Gehörschutz, während des Ladevorgangs.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Ansammlung von Dämpfen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse stabil und sicher aufgestellt ist.
- Befestigen Sie die PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR gemäß den Anweisungen des Herstellers an der Presse.
- Überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung und Funktionalität der Ladeleiste.

2. Verwendung:

- Füllen Sie die Ladeleiste mit der entsprechenden Schrotgröße.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest sitzen, bevor Sie mit dem Ladevorgang beginnen.
- Befolgen Sie die Schritte zur Herstellung der Munition gemäß den spezifischen Anweisungen Ihrer Wiederladepresse.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Verwenden Sie keine Teile, die nicht mehr sicher sind, und entsorgen Sie diese umweltgerecht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen mit dem Produkt rechtzeitig Unterstützung erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien nicht nur Ihre Sicherheit, sondern auch die Sicherheit anderer gewährleistet. Bei Fragen oder zur Meldung unsicherer Produkte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden oder überprüfen Sie die Rückrufinformationen auf der Sicherheitsplattform der EU.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de