

CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER - BROWNELLS

65°CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER

60\ & 65\ Shoulder x .300"

Cuts lengthwise dovetail required to install special handgun front sights from Jim Clark, Ed Brown, Bob Marvel and others. Slightly undersized to allow for precise final fitting and to compensate for any machine wear. CAUTION: For use in milling machine only. Solid carbide resists wear and easily cuts through even hardened steels. .300" (7.3mm) dia. cut, 3/8" (9.5mm) dia. shank. 60° or 65° shoulder.



Attributes

- Name: BROWNELLS 65°CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080621963
- Mfr. No.:
- Degree: 65
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806019850

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el CORTADOR DE DOVETAIL DE MIRAS FRONTALES DE CARBIDO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le COUPEUR DE RAINURAGE DOVETAIL EN CARBURE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WYCIŃAKA DO ROWKÓW W KSZTAŁCIE KLINA](#)
- [Suomi: Turvaohjeet CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER](#)

Sicherheitsanleitung für den CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER

Einleitung

Danke, dass du dich für den CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER von BROWNELLS entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir zu helfen, spezielle Vorderkinnen für Handfeuerwaffen präzise zu installieren. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Handbuch aufgeführten Richtlinien sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Cutter ausschließlich in einer Fräsmaschine.
- Trage während des Betriebs geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorrichtungen an der Fräsmaschine vor der Benutzung vorhanden und funktionsfähig sind.
- Betreibe den Cutter nicht, wenn du müde, unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol oder abgelenkt bist.
- Überprüfe den Cutter regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Halte dich an alle lokalen Vorschriften bezüglich der Verwendung von Werkzeugen und Maschinen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **VORSICHT:** Dieser Cutter ist für die Verwendung mit Vollhartmetall konzipiert und eignet sich nicht für das Schneiden von Materialien, die nicht aus gehärtetem Stahl bestehen.
- Stelle sicher, dass der Cutter vor dem Start der Bearbeitung ordnungsgemäß in der Fräsmaschine gesichert ist.
- Vermeide den Kontakt mit der Schneide während des Betriebs der Maschine, um Verletzungen zu verhindern.
- Verwende die richtigen Vorschub und DrehzahlEinstellungen an der Fräsmaschine, um eine Überhitzung des Cutters zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Cutter auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Wenn der Cutter stumpf oder beschädigt wird, ersetze ihn sofort, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle benötigten Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass die Fräsmaschine sauber und in gutem Betriebszustand ist.

2. Installation:

- Montiere den CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER sicher im Spindel der Fräsmaschine gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Justiere die Position des Cutters, um eine korrekte Ausrichtung mit dem Werkstück sicherzustellen.

3. Betrieb:

- Stelle die Fräsmaschine auf die geeignete Geschwindigkeit und Vorschubrate für das zu bearbeitende Material ein.
- Beginne den Fräsprozess langsam, um Genauigkeit und Kontrolle zu gewährleisten.
- Überwache den Schneidprozess genau und nimm bei Bedarf Anpassungen vor.

4. Nach dem Betrieb:

- Schalte die Fräsmaschine aus, sobald das Schneiden abgeschlossen ist, und entferne den Cutter vorsichtig.
- Reinige den Cutter und den Arbeitsbereich, um Rückstände oder Metallspäne zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Materialien.
- Werfe den Cutter nicht im allgemeinen Abfall weg. Informiere dich bei den örtlichen Behörden über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER wende dich bitte an die vom Hersteller angegebene EUKontaktstelle.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über bewährte Praktiken zur Werkzeugnutzung informiert. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Richtlinien.

Safety Instruction Guide for CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER

Introduction

Thank you for choosing the CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER from BROWNELLS. This tool is designed to help you install special handgun front sights with precision. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this manual.

General Safety Guidelines

- Always use the cutter in a milling machine only.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves during operation.
- Keep the work area clean and welllit to prevent accidents.
- Ensure that all safety guards on the milling machine are in place and functioning before use.
- Do not operate the cutter if you are tired, under the influence of drugs or alcohol, or distracted.
- Regularly inspect the cutter for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local regulations regarding the use of tools and machinery.

Specific Safety Precautions for Use

- CAUTION: This cutter is designed for use with solid carbide and is not suitable for cutting materials other than hardened steels.
- Ensure that the cutter is properly secured in the milling machine before starting the operation.
- Avoid contact with the cutting edge while the machine is in operation to prevent injury.
- Use proper feeding and speed settings on the milling machine to avoid overheating the cutter.
- Do not attempt to modify or alter the cutter in any way.
- If the cutter becomes dull or damaged, replace it immediately to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before beginning.
- Ensure that the milling machine is clean and in good working condition.

2. Installation:

- Securely mount the CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER in the milling machine's spindle according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the cutter's position to ensure proper alignment with the workpiece.

3. Operation:

- Set the milling machine to the appropriate speed and feed rate for the material being cut.
- Begin the milling process slowly to ensure accuracy and control.
- Monitor the cutting process closely and make adjustments as necessary.

4. PostOperation:

- Once the cutting is complete, turn off the milling machine and remove the cutter carefully.
- Clean the cutter and the work area to remove any debris or metal shavings.

Disposal Instructions

- Dispose of the CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER in accordance with local regulations regarding hazardous materials.
- Do not throw the cutter in general waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER, please reach out to the designated EU contact point provided by the manufacturer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience when using the CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER. Always prioritize safety and remain informed about best practices for tool usage. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el CORTADOR DE DOVETAIL DE MIRAS FRONTALES DE CARBIDO

Introducción

Gracias por elegir el CORTADOR DE DOVETAIL DE MIRAS FRONTALES DE CARBIDO de BROWNELLS. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a instalar miras frontales especiales de pistolas con precisión. Para asegurar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor lee y sigue las pautas que se describen en este manual.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el cortador solo en una fresadora.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes durante la operación.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que todas las protecciones de seguridad en la fresadora estén en su lugar y funcionando antes de usarla.
- No operes el cortador si estás cansado, bajo la influencia de drogas o alcohol, o distraído.
- Inspecciona regularmente el cortador en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Cumple con todas las regulaciones locales sobre el uso de herramientas y maquinaria.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **PRECAUCIÓN:** Este cortador está diseñado para su uso con carburo sólido y no es adecuado para cortar materiales que no sean aceros endurecidos.
- Asegúrate de que el cortador esté correctamente asegurado en la fresadora antes de comenzar la operación.
- Evita el contacto con el borde de corte mientras la máquina está en funcionamiento para prevenir lesiones.
- Usa configuraciones de alimentación y velocidad adecuadas en la fresadora para evitar el sobrecalentamiento del cortador.
- No intentes modificar o alterar el cortador de ninguna manera.
- Si el cortador se vuelve desafilado o dañado, reemplázalo inmediatamente para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que la fresadora esté limpia y en buen estado de funcionamiento.

2. Instalación:

- Monta de manera segura el CORTADOR DE DOVETAIL DE MIRAS FRONTALES DE CARBIDO en el husillo de la fresadora según las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la posición del cortador para asegurar una alineación adecuada con la pieza de trabajo.

3. Operación:

- Configura la fresadora a la velocidad y tasa de alimentación adecuadas para el material que se va a cortar.
- Comienza el proceso de fresado lentamente para asegurar precisión y control.
- Monitorea de cerca el proceso de corte y haz ajustes según sea necesario.

4. PostOperación:

- Una vez completado el corte, apaga la fresadora y retira el cortador con cuidado.
- Limpia el cortador y el área de trabajo para eliminar cualquier residuo o virutas de metal.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el CORTADOR DE DOVETAIL DE MIRAS FRONTALES DE CARBIDO de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales peligrosos.
- No arrojes el cortador en la basura general. Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el CORTADOR DE DOVETAIL DE MIRAS FRONTALES DE CARBIDO, por favor comunícate con el punto de contacto designado en la UE proporcionado por el fabricante.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva al utilizar el CORTADOR DE DOVETAIL DE MIRAS FRONTALES DE CARBIDO. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas para el uso de herramientas. Gracias por tu atención a estas pautas.

Guide de Sécurité pour le COUPEUR DE RAINURAGE DOVETAIL EN CARBURE

Introduction

Merci d'avoir choisi le COUPEUR DE RAINURAGE DOVETAIL EN CARBURE de BROWNELLS. Cet outil est conçu pour vous aider à installer avec précision des organes de visée avant spéciaux pour pistolets. Pour garantir votre sécurité et l'utilisation efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les directives décrites dans ce manuel.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le coupeur uniquement sur une machine à fraiser.
- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, pendant l'opération.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Assurez-vous que toutes les protections de sécurité de la machine à fraiser sont en place et fonctionnent avant utilisation.
- Ne faites pas fonctionner le coupeur si vous êtes fatigué, sous l'influence de drogues ou d'alcool, ou distrait.
- Inspectez régulièrement le coupeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation des outils et des machines.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- ATTENTION : Ce coupeur est conçu pour être utilisé avec du carbure solide et n'est pas adapté à la coupe de matériaux autres que des aciers trempés.
- Assurez-vous que le coupeur est correctement fixé dans la machine à fraiser avant de commencer l'opération.
- Évitez tout contact avec le tranchant pendant que la machine est en fonctionnement pour prévenir les blessures.
- Utilisez des réglages de vitesse et d'alimentation appropriés sur la machine à fraiser pour éviter la surchauffe du coupeur.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le coupeur de quelque manière que ce soit.
- Si le coupeur devient émoussé ou endommagé, remplacez-le immédiatement pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- Assurez-vous que la machine à fraiser est propre et en bon état de fonctionnement.

2. Installation :

- Montez solidement le COUPEUR DE RAINURAGE DOVETAIL EN CARBURE dans le mandrin de la machine à fraiser selon les instructions du fabricant.
- Ajustez la position du coupeur pour garantir un bon alignement avec la pièce à travailler.

3. Opération :

- Réglez la machine à fraiser à la vitesse et au taux d'alimentation appropriés pour le matériau à couper.
- Commencez le processus de fraisage lentement pour garantir précision et contrôle.
- Surveillez de près le processus de coupe et apportez des ajustements si nécessaire.

4. PostOpération :

- Une fois la coupe terminée, éteignez la machine à fraiser et retirez le coupeur avec précaution.
- Nettoyez le coupeur et la zone de travail pour éliminer les débris ou les copeaux de métal.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du COUPEUR DE RAINURAGE DOVETAIL EN CARBURE conformément aux réglementations locales concernant les matériaux dangereux.
- Ne jetez pas le coupeur avec les déchets généraux. Vérifiez auprès des autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le COUPEUR DE RAINURAGE DOVETAIL EN CARBURE, veuillez contacter le point de contact de l'UE désigné par le fabricant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du COUPEUR DE RAINURAGE DOVETAIL EN CARBURE. Priorisez toujours la sécurité et restez informé des meilleures pratiques pour l'utilisation des outils. Merci de votre attention à ces directives.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER

Introduzione

Grazie per aver scelto il CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER di BROWNELLS. Questo strumento è progettato per aiutarti a installare con precisione le mire anteriori speciali per pistole. Per garantire la tua sicurezza e l'uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida riportate in questo manuale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il cutter esclusivamente in una fresatrice.
- Indossa adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'operazione.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Assicurati che tutte le protezioni di sicurezza sulla fresatrice siano in posizione e funzionanti prima dell'uso.
- Non utilizzare il cutter se sei stanco, sotto l'influenza di droghe o alcol, o distratto.
- Controlla regolarmente il cutter per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso di strumenti e macchinari.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **ATTENZIONE:** Questo cutter è progettato per l'uso con carburo solido e non è adatto per tagliare materiali diversi dagli acciai temprati.
- Assicurati che il cutter sia correttamente fissato nella fresatrice prima di avviare l'operazione.
- Evita il contatto con il bordo di taglio mentre la macchina è in funzione per prevenire infortuni.
- Utilizza impostazioni di alimentazione e velocità adeguate sulla fresatrice per evitare il surriscaldamento del cutter.
- Non tentare di modificare o alterare il cutter in alcun modo.
- Se il cutter diventa opaco o danneggiato, sostituiscilo immediatamente per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare.
- Assicurati che la fresatrice sia pulita e in buone condizioni di funzionamento.

2. Installazione:

- Fissa saldamente il CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER nel mandrino della fresatrice secondo le istruzioni del produttore.
- Regola la posizione del cutter per garantire un corretto allineamento con il pezzo da lavorare.

3. Operazione:

- Imposta la fresatrice alla velocità e alla velocità di avanzamento appropriate per il materiale da tagliare.
- Inizia il processo di fresatura lentamente per garantire precisione e controllo.
- Monitora attentamente il processo di taglio e apporta le regolazioni necessarie.

4. PostOperazione:

- Una volta completato il taglio, spegni la fresatrice e rimuovi il cutter con cautela.
- Pulisci il cutter e l'area di lavoro per rimuovere eventuali detriti o trucioli metallici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER in conformità con le normative locali riguardanti i materiali pericolosi.
- Non gettare il cutter nei rifiuti generali. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER, ti invitiamo a contattare il punto di contatto designato nell'Unione Europea fornito dal produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche per l'uso degli strumenti. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WYCIŃAKA DO ROWKÓW W KSZTAŁCIE KLINA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WYCIŃAKA DO ROWKÓW W KSZTAŁCIE KLINA od BROWNELLS. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc w precyzyjnej instalacji specjalnych celowników przednich do pistoletów. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz skuteczne wykorzystanie tego produktu, prosimy o zapoznanie się i stosowanie się do wytycznych zawartych w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj wycinaka tylko w frezarce.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas pracy.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnij się, że wszystkie osłony bezpieczeństwa na frezarce są na miejscu i działają przed użyciem.
- Nie używaj wycinaka, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem alkoholu lub narkotyków, lub rozproszony.
- Regularnie sprawdzaj wycinak pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących używania narzędzi i maszyn.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **OSTRZEŻENIE:** Ten wycinak jest zaprojektowany do pracy z węglikiem stałym i nie nadaje się do cięcia materiałów innych niż utwardzone stale.
- Upewnij się, że wycinak jest prawidłowo zamocowany w frezarce przed rozpoczęciem operacji.
- Unikaj kontaktu z krawędzią tnącą podczas pracy maszyny, aby zapobiec obrażeniom.
- Używaj odpowiednich ustawień posuwu i prędkości na frezarce, aby uniknąć przegrzania wycinaka.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać wycinaka w jakikolwiek sposób.
- Jeśli wycinak stanie się tępy lub uszkodzony, natychmiast go wymień, aby uniknąć wypadków.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że frezarka jest czysta i w dobrym stanie technicznym.

2. Instalacja:

- Mocno zamocuj WYCIŃAK DO ROWKÓW W KSZTAŁCIE KLINA w wrzecionie frezarki zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dostosuj pozycję wycinaka, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie z obrabianym przedmiotem.

3. Operacja:

- Ustaw frezarkę na odpowiednią prędkość i szybkość posuwu dla materiału, który ma być cięty.
- Rozpocznij proces frezowania powoli, aby zapewnić dokładność i kontrolę.
- Uważnie monitoruj proces cięcia i wprowadzaj zmiany w razie potrzeby.

4. Po operacji:

- Po zakończeniu cięcia wyłącz frezarkę i ostrożnie usuń wycinak.
- Wyczyść wycinak i miejsce pracy, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub wióry metalowe.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj WYCIŃAK DO ROWKÓW W KSZTAŁCIE KLINA zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj wycinaka do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących WYCIŃAKA DO ROWKÓW W KSZTAŁCIE KLINA, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE, który został podany przez producenta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z WYCIŃAKA DO ROWKÓW W KSZTAŁCIE KLINA. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i pozostawaj na bieżąco z najlepszymi praktykami użytkowania narzędzi. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne.

Turvaohjeet CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit BROWNELLSin CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER työkalun. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan erityisten käsikiväärin etutähtäimien asentamisessa tarkasti. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tämän tuotteen tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan ohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä leikkuuterää aina vain jyrsin koneessa.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hansikkaita, käytön aikana.
- Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna onnettomuuksien estämiseksi.
- Varmista, että kaikki jyrsin koneen turvavarusteet ovat paikallaan ja toimivat ennen käyttöä.
- Älä käytä leikkuuterää, jos olet väsynyt, huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena tai häiriintynyt.
- Tarkista leikkuuterä säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä työkalujen ja koneiden käytöstä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- VAROITUS: Tämä leikkuuterä on suunniteltu käytettäväksi kiinteästä karbidista, eikä se sovellu muiden kuin kivetettyjen terästen leikkaamiseen.
- Varmista, että leikkuuterä on kunnolla kiinnitetty jyrsin koneeseen ennen toimintaa.
- Vältä kosketusta leikkuureunan kanssa koneen ollessa toiminnassa vammojen estämiseksi.
- Käytä jyrsin koneessa oikeita syöttö ja nopeusasetuksia ylikuumenemisen välttämiseksi.
- Älä yritä muokata tai muuttaa leikkuuterää millään tavalla.
- Jos leikkuuterä tylsyy tai vaurioituu, vaihda se välittömästi onnettomuuksien välttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että jyrsin kone on puhdas ja hyvässä toimintakunnossa.

2. Asennus:

- Kiinnitä CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER tukevasti jyrsin koneen spindeliin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Sääda leikkuuterän sijainti varmistaaksesi oikean kohdistuksen työkappaleeseen.

3. Käyttö:

- Aseta jyrsin kone oikeaan nopeuteen ja syöttönopeuteen leikattavan materiaalin mukaan.
- Aloita jyrsiminen hitaasti tarkkuuden ja hallinnan varmistamiseksi.
- Seuraa leikkuuprosessia tarkasti ja tee tarvittavat säädöt.

4. Toiminnan jälkeen:

- Kun leikkaus on valmis, sammuta jyrsin kone ja poista leikkuuterä varovasti.
- Puhdista leikkuuterä ja työalue poistamalla kaikki roskat tai metallisilppua.

Hävitysohjeet

- Hävitä CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER paikallisten vaarallisten materiaalien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä leikkuuterää tavallisiin jätteisiin. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja Tukipalveluista

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER tuotteesta, ota yhteyttä valmistajan ilmoittamaan EUkontaktiin.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER tuotteen käytössä. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja pysyä tietoisena parhaista käytännöistä työkalujen käytössä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER

Introduktion

Tack för att du valt CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER från BROWNELLS. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig installera speciella framsikten för handeldvapen med precision. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ riktlinjerna som anges i denna manual.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid fräsen endast i en fräsmaskin.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar under drift.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att förhindra olyckor.
- Se till att alla säkerhetsanordningar på fräsmaskinen är på plats och fungerar innan du använder den.
- Operera inte fräsen om du är trött, under påverkan av droger eller alkohol, eller distraherad.
- Inspektera regelbundet fräsen för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala föreskrifter angående användning av verktyg och maskiner.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **WARNING:** Denna fräs är avsedd för användning med solid carbide och är inte lämplig för att skära material annat än härdade stål.
- Se till att fräsen är ordentligt säkrad i fräsmaskinen innan operationen påbörjas.
- Undvik kontakt med skärkanten medan maskinen är i drift för att förhindra skador.
- Använd korrekta matnings och hastighetsinställningar på fräsmaskinen för att undvika överhettning av fräsen.
- Försök inte att modifiera eller ändra fräsen på något sätt.
- Om fräsen blir slö eller skadad, byt ut den omedelbart för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.
- Se till att fräsmaskinen är ren och i gott skick.

2. Installation:

- Montera CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER ordentligt i fräsmaskinens spindel enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera fräsens position för att säkerställa korrekt inriktning med arbetsstycket.

3. Drift:

- Ställ in fräsmaskinen på rätt hastighet och matningshastighet för det material som ska skäras.
- Påbörja fräsprocessen långsamt för att säkerställa noggrannhet och kontroll.
- Övervaka skärprocessen noga och gör justeringar vid behov.

4. Efter drift:

- När skärningen är klar, stäng av fräsmaskinen och ta bort fräsen försiktigt.
- Rengör fräsen och arbetsområdet för att ta bort skräp eller metallspån.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER i enlighet med lokala föreskrifter angående farligt avfall.
- Släng inte fräsen i allmänt avfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten som tillhandahålls av tillverkaren.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för verktygsanvändning. Tack för att du uppmärksammar dessa riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER od společnosti BROWNELLS. Tento nástroj je navržen pro přesnou instalaci speciálních předních mířidel na pistole. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní používání tohoto produktu, přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte cutter pouze ve frézovacím stroji.
- Při používání noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Ujistěte se, že všechny bezpečnostní kryty na frézovacím stroji jsou na svém místě a funkční před použitím.
- Neprovádějte operaci s cutterem, pokud jste unavení, pod vlivem drog nebo alkoholu, nebo pokud jste rozptýleni.
- Pravidelně kontrolujte cutter na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání nástrojů a strojů.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **UPOZORNĚNÍ:** Tento cutter je navržen pro použití s pevným karbidem a není vhodný pro řezání materiálů jiných než kalených ocelí.
- Ujistěte se, že je cutter správně upevněn ve frézovacím stroji před zahájením operace.
- Vyhněte se kontaktu s řeznou hranou, zatímco je stroj v provozu, abyste předešli zranění.
- Používejte správné nastavení posuvu a rychlosti na frézovacím stroji, aby se předešlo přehřátí cutteru.
- Nepokoušejte se cutter jakkoli upravit nebo změnit.
- Pokud se cutter otupí nebo poškodí, ihned jej vyměňte, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením.
- Ujistěte se, že je frézovací stroj čistý a v dobrém pracovním stavu.

2. Instalace:

- Pevně upevněte CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER do vřetena frézovacího stroje podle pokynů výrobce.
- Nastavte polohu cutteru tak, aby byla zajištěna správná zarovnání s obrobkem.

3. Provoz:

- Nastavte frézovací stroj na odpovídající rychlost a posuv pro materiál, který se má řezat.
- Zahajte frézovací proces pomalu, abyste zajistili přesnost a kontrolu.
- Pečlivě sledujte proces řezání a provádějte úpravy podle potřeby.

4. Po operaci:

- Jakmile je řezání dokončeno, vypněte frézovací stroj a opatrně vyjměte cutter.
- Vyčistěte cutter a pracovní prostor od jakýchkoli zbytků nebo kovových třísek.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER v souladu s místními předpisy týkajícími se nebezpečných materiálů.
- Nevyhazujte cutter do běžného odpadu. Zkontrolujte s místními úřady správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER se prosím obraťte na určený kontaktní bod EU, který poskytuje výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání CARBIDE FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o osvědčených postupech pro používání nástrojů. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.