

MECHANICAL POWDER MEASURE - PISTOL UNIVERSAL POWDER MEASURE

The new Mark 7 reloading press mounted mechanical powder measure, will give you all the performance and quality you've come to know from Mark 7 Reloading products. For 2021 Mark 7 is proud to introduce our new press mounted mechanical powder measure. When using a press mounted powder measure there is no need to have a separate powder measure mounted to your bench saving space and time. The powder measure can be mounted to a wide variety of presses, from single stage to turret to progressive and everything in between. Superior engineering means our powder measure is fully loaded with features. Accuracy within plus or minus a tenth of a grain (± 0.1 gr). Powder hopper capacity of 5,000 grains, and integrated powder screen to help keep out any unwanted debris. Powder baffle to ensure consistent and repeatable powder drops. Case actuated operation, with built in compliance to work with varying case lengths. No trimming is required. The rotating barrel is built using deep groove ball bearings, and oil impregnated bronze bushings on all sliding surfaces to insure smooth operation and extended life. All stainless-steel internals for years of worry-free use with minimal wear. Simple disassembly for cleaning and converting from pistol to rifle and rifle to pistol. Integrated powder screen Powder hopper capacity of 5,000 grains Powder baffle Rotating barrel is built using deep groove ball bearings All stainless steel internals Oil impregnated bronze bushings



Attributes

- Name: PISTOL UNIVERSAL POWDER MEASURE
- Manufacturer: MARK 7 RELOADING
- Product no.: 100047125
- Mfr. No.: 101-1190-01
- Delivery weight: 1.814kg
- Shipping height: 114mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 381mm
- UPC: 011516119018

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7 RELOADING PISTOL UNIVERSAL POWDER MEASURE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Mechanical Powder Measure Pistol Universal Powder Measure](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Mesure de Poudre Mécanique Mark 7](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore Meccanico di Polvere Mark 7](#)
- [Suomi: MEKANISET JAUHEMITTAUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7 RELOADING PISTOL UNIVERSAL POWDER MEASURE](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání mechanického měřiče prášku Mark 7](#)

Sicherheitshinweise für die MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7 RELOADING PISTOL UNIVERSAL POWDER MEASURE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7! Diese hochwertige mechanische Pulverwaage wurde entwickelt, um Ihnen beim Wiederladen von Munition präzise und zuverlässige Ergebnisse zu liefern. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Pulverwaage nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie die Pulverwaage von Kindern und anderen unbefugten Personen fern.
- Verwenden Sie die Pulverwaage nur in gut belüfteten Bereichen.
- Achten Sie darauf, dass die Pulverwaage auf einer stabilen und ebenen Oberfläche montiert wird.
- Prüfen Sie die Pulverwaage regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.

Besondere Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Verwenden Sie die Pulverwaage nicht mit feuchten oder nassen Händen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Haut, insbesondere beim Umgang mit Pulvern.
- Stellen Sie sicher, dass der Pulverschacht immer sauber und frei von Verunreinigungen ist.
- Verwenden Sie die Pulverwaage nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur Pulverabgabe sorgfältig, um Überdosierungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Montieren Sie die Pulverwaage gemäß der beiliegenden Anleitung an Ihrer Wiederladepresse.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest angezogen sind, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

2. Benutzung:

- Füllen Sie den Pulverschacht mit dem gewünschten Pulver, ohne die maximal empfohlene Kapazität von 5.000 Körnern zu überschreiten.
- Betätigen Sie den Mechanismus der Pulverwaage vorsichtig, um die gewünschte Menge Pulver abzugeben.
- Überprüfen Sie die abgegebene Menge mit einer separaten Waage, um die Genauigkeit sicherzustellen.
- Reinigen Sie die Pulverwaage regelmäßig, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Pulverwaage gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Entfernen Sie alle Pulverreste vor der Entsorgung, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung der MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7 wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an einen EUbasierten Kontakt gerichtet werden.

Schlussfolgerung

Die MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7 ist ein sicheres und effektives Werkzeug für Ihre Wiederladebedürfnisse, sofern Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgen. Ihre Sicherheit ist uns wichtig, und wir danken Ihnen, dass Sie sich für Mark 7 entschieden haben!

Safety Instruction Guide for Mechanical Powder Measure Pistol Universal Powder Measure

Introduction

Thank you for choosing the Mechanical Powder Measure Pistol Universal Powder Measure from Mark 7 Reloading. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your powder measure. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safe operation of the Mechanical Powder Measure, please adhere to the following guidelines:

- Always follow the manufacturer's instructions.
- Ensure the work area is clean and free from clutter.
- Keep the powder measure out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling powder.
- Store the powder measure and all components in a dry, secure location.
- Regularly inspect the powder measure for any signs of wear or damage.
- Do not modify the powder measure in any way.

Specific Safety Precautions for Use

When using the Mechanical Powder Measure, please observe the following precautions:

- Ensure the powder measure is properly mounted to the reloading press before use.
- Do not exceed the recommended powder hopper capacity of 5,000 grains.
- Avoid overfilling the powder hopper to prevent spills and hazards.
- Keep hands and other body parts clear of the powder drop area during operation.
- Do not attempt to disassemble the powder measure while it is mounted or in use.
- Use the powder baffle to maintain consistent powder drops and avoid erratic measurements.
- Always check for proper calibration before starting any reloading session.
- If any malfunction occurs, stop using the powder measure immediately and consult the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the proper installation and usage of your Mechanical Powder Measure:

1. Installation:

- Ensure the reloading press is securely mounted to a stable work surface.
- Attach the powder measure to the designated mounting point on the press.
- Ensure that the powder measure is level and securely fastened.
- Connect the powder hopper to the measure and ensure it is properly seated.

2. Usage:

- Fill the powder hopper with the desired powder, ensuring not to exceed the 5,000grain capacity.
- Adjust the powder measure settings according to your reloading specifications.
- Begin operation by actuating the press handle, allowing the powder to drop into the case.
- Monitor the powder drops for consistency and accuracy.
- After use, empty any remaining powder from the hopper and clean the measure as needed.

Disposal Instructions

To dispose of the Mechanical Powder Measure and its components safely:

- Follow local regulations for the disposal of mechanical and electronic components.
- Dispose of any used powder according to hazardous waste guidelines in your area.
- Do not throw the powder measure in regular household waste.
- Ensure that all components are cleaned and free of powder before disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, technical support, or product information, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Always ensure you have the product model and serial number available for efficient assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Mechanical Powder Measure Pistol Universal Powder Measure. Thank you for prioritizing safety in your reloading activities.

Guide de Sécurité pour la Mesure de Poudre Mécanique Mark 7

Introduction

Merci d'avoir choisi la Mesure de Poudre Mécanique Mark 7. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la mesure de poudre.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état de la mesure de poudre pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation de la Poudre:** Lorsque vous manipulez de la poudre, portez des gants et des lunettes de protection pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.
- **Environnement de Travail:** Utilisez la mesure de poudre dans un espace bien ventilé pour éviter l'accumulation de poussières de poudre.
- **Montage et Démontrage:** Lors du montage ou du démontage, assurez-vous que le produit est déconnecté de toute source de puissance pour éviter des accidents.
- **Surveillance:** Ne laissez jamais la mesure de poudre sans surveillance pendant son utilisation.
- **Nettoyage:** Nettoyez régulièrement la mesure de poudre pour éviter l'accumulation de résidus. Utilisez des outils appropriés pour le nettoyage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Choisissez une Presse:** Assurez-vous que votre presse est compatible avec la mesure de poudre Mark 7.
2. **Fixation:** Montez la mesure de poudre sur la presse en suivant les instructions fournies dans le manuel de votre presse.
3. **Ajustement:** Ajustez la mesure de poudre selon vos besoins sans nécessiter d'outils supplémentaires.

Utilisation

1. **Chargement de la Poudre:** Remplissez la trémie à poudre avec la poudre souhaitée, en respectant la capacité maximale de 5000 grains.
2. **Réglage de la Dose:** Réglez la dose de poudre à l'aide du système de baffle intégré pour garantir des doses constantes.
3. **Activation:** Activez le mécanisme de fonctionnement en insérant un boîtier compatible. Aucune autre configuration n'est nécessaire.
4. **Vérification:** Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les composants sont en bon état et correctement installés.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques et chimiques.
- Si vous ne savez pas comment éliminer le produit, contactez votre municipalité pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter le traitement de votre demande.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Mesure de Poudre Mécanique Mark 7. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore Meccanico di Polvere Mark 7

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore Meccanico di Polvere Mark 7. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del dispositivo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Non utilizzare il misuratore in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Seguire tutte le istruzioni e i requisiti di sicurezza forniti in questo manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Precisione:** Assicurarsi che il misuratore sia calibrato correttamente prima dell'uso per garantire misurazioni accurate.
- **Manutenzione:** Pulire regolarmente il misuratore per evitare accumuli di polvere che potrebbero influenzare la precisione.
- **Montaggio:** Seguire attentamente le istruzioni di montaggio per evitare rischi di malfunzionamento.
- **Uso di Polvere:** Utilizzare solo polveri raccomandate per il Misuratore Meccanico di Polvere Mark 7. Non utilizzare polveri non compatibili o pericolose.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Fissare saldamente il misuratore sulla pressa di ricarica utilizzando i supporti forniti.
- Assicurarsi che il serbatoio della polvere sia correttamente collegato e che non ci siano perdite.

2. Uso

- Riempire il serbatoio della polvere fino al limite consigliato (5.000 grani).
- Attivare il misuratore utilizzando il caso della munizione. Assicurarsi che il caso sia inserito correttamente.
- Monitorare il flusso di polvere durante l'uso per garantire che non ci siano ostruzioni.

3. Calibrazione

- Effettuare una calibrazione iniziale utilizzando un peso standard per garantire precisione.
- Ripetere la calibrazione periodicamente o ogni volta che si cambia il tipo di polvere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non smaltire il misuratore insieme ai rifiuti domestici. Contattare il centro di raccolta rifiuti locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni, domande o segnalazioni di prodotti non sicuri, contattare il servizio clienti di Mark 7 Reloading. Si consiglia di visitare il sito ufficiale per dettagli aggiornati e assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un uso sicuro e efficace del Misuratore Meccanico di Polvere Mark 7. Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.

MEKANISET JAUHEMITTAUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Mark 7 latauspainikeen kiinnitettävän mekaanisen jauhemittarin käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja nautinnollisen latauskokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai toimimaton.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että jauhemittari on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai purkaa jauhemittaria ilman valmistajan ohjeita.
- Käytä vain suositeltuja jauheita, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Vältä jauheiden käsittelyä, jos olet allerginen tai herkkä pölylle.
- Älä käytä jauhemittaria, jos se on jäänyt kosteaksi tai altistunut vedelle.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että työpöytä on tasainen ja tukeva.
- Kiinnitä jauhemittari valitsemaasi latauspainikkeeseen seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja kunnolla paikoillaan.

2. Käyttö

- Täytä jauhesäiliö suositellulla jauheella.
- Säädä jauhemittari haluttuun annostelutarkkuuteen.
- Aktivoi jauhemittari laukaisemalla kotelo, jolloin jauhe annostellaan automaattisesti.
- Tarkista annostelun tarkkuus ennen varsinaista käyttöä.

Poistoohjeet

- Jauhemittaria ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.
- Varmista, että kaikki osat on puhdistettu ja tyhjennetty ennen hävittämistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, voit ottaa yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen Mark 7 mekaanisella jauhemittarilla.

Säkerhetsinstruktioner för MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7 RELOADING PISTOL UNIVERSAL POWDER MEASURE

Introduktion

Tack för att du valt MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7. Denna produkt är designad för att ge dig hög precision och användarvänlighet vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda syftet, som angivet i produktbeskrivningen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med pulver och ammunition.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Kontrollera att pulvermätaren är korrekt monterad innan användning.
- Undvik att överfylla pulverskåpet för att säkerställa korrekt funktion.
- Använd aldrig produkten om du misstänker att den är skadad eller fungerar felaktigt.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Välj en stabil och plan yta för att montera pulvermätaren.
2. Montera pulvermätaren på din press enligt tillverkarens anvisningar.
3. Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna.
4. Installera den integrerade pulvretsscreenen för att hålla skräp borta.

Användning

1. Ställ in önskad pulverdoserings genom att justera kontrollen på pulvermätaren.
2. Ladda pulverskåpet med upp till 5 000 korn av det valda pulvret.
3. Aktivera pulvermätaren genom att trycka på den aktiverade knappen.
4. Övervaka pulverdropparna noggrant för att säkerställa att de är konsekventa.
5. Stäng av pulvermätaren efter användning och rengör den enligt instruktionerna nedan.

Avfallshantering

- Avlägsna alla rester av pulver och skräp från pulvermätaren innan du slänger den.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att kassera använda komponenter.
- Återvinn material där det är möjligt, särskilt metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning av MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum tillgängligt vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du använder MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7 på ett ansvarsfullt sätt.

Návod na bezpečné používání mechanického měřiče prášku Mark 7

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili mechanický měřič prášku Mark 7. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a kvalitu během procesu přebíjení. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl měřič prášku používán pouze podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Uchovávejte měřič prášku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím měřiče prášku zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte prodejce.
- Používejte měřič prášku pouze s doporučenými typy prachu a nábojnic.
- Dbejte na to, aby se do měřiče prášku nedostaly nežádoucí nečistoty.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je měřič prášku správně namontován na lis.
- Při měření prášku dbejte na to, aby nedošlo k překročení maximální kapacity zásobníku (5 000 zrn).
- Používejte ochranné brýle a rukavice během manipulace s prachem a při přebíjení.
- Nikdy nesnažte se ořezávat nebo upravovat měřič prášku.
- Pokud dojde k ucpání nebo jiným problémům, okamžitě přestaňte používat zařízení a proveďte údržbu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace měřiče prášku:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné díly a nástroje.
- Pečlivě namontujte měřič prášku na váš lis podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je měřič pevně uchycen a stabilní.

2. Použití měřiče prášku:

- Naplňte zásobník na prášek doporučeným typem prachu.
- Aktivujte měřič prášku pomocí náboje a nastavte požadovanou dávku.
- Sledujte měření a ujistěte se, že dávkování je konzistentní.
- Po použití důkladně vyčistěte měřič prášku a odstraňte veškeré zbytky prášku.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci měřiče prášku postupujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je měřič poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci, pokud to místní předpisy umožňují.
- Nikdy nevyhazujte měřič prášku do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo použití produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici informace o produktu a jeho bezpečnostních pokynech.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a úspěšné přebíjení s vaším měřičem prášku Mark 7.