

MECHANICAL POWDER MEASURE - MARK 7 RELOADING PISTOL UNIVERSAL POWDER MEASURE

[Wiederladen](#) > [Pulverbearbeitung](#) > [Pulverfüller & Dispenser](#)

Die neue mechanische Pulverwaage von Mark 7, die an der Wiederladepresse montiert ist, bietet dir die Leistung und Qualität, die du von Mark 7 Reloading-Produkten gewohnt bist. Für 2021 freut sich Mark 7, unsere neue mechanische Pulverwaage vorzustellen, die an der Presse montiert ist. Mit einer an der Presse montierten Pulverwaage ist es nicht notwendig, eine separate Pulverwaage auf deiner Werkbank zu haben, was Platz und Zeit spart. Die Pulverwaage kann an einer Vielzahl von Pressen montiert werden, von Einzellader über Drehpresse bis hin zu progressiven Pressen und allem dazwischen. Überlegene Technik bedeutet, dass unsere Pulverwaage mit Funktionen vollgepackt ist. Genauigkeit innerhalb von plus oder minus einem Zehntel Grain ($\pm 0,1$ gr). Pulvertrichterkapazität von 5.000 Grain und integriertes Pulversieb, um unerwünschte Partikel fernzuhalten. Pulverbaffle sorgt für konsistente und wiederholbare Pulverabgaben. Fallgesteuerte Bedienung mit integrierter Anpassung an verschiedene Hülsenlängen. Kein Trimmen erforderlich. Der rotierende Zylinder ist mit tiefen Rillenkugellagern und ölgetränkten Bronze-Buchsen an allen gleitenden Flächen ausgestattet, um einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Alle Teile aus rostfreiem Stahl für jahrelangen sorgenfreien Gebrauch mit minimalem Verschleiß. Einfache Demontage zur Reinigung und zum Wechsel von Pistoleneinsatz auf Gewehr und umgekehrt. Integriertes Pulversieb, Pulvertrichterkapazität von 5.000 Grain, Pulverbaffle, der rotierende Zylinder ist mit tiefen Rillenkugellagern ausgestattet, alle Teile aus rostfreiem Stahl, ölgetränkte Bronze-Buchsen.



Eigenschaften

- Name: [MARK 7 RELOADING PISTOL UNIVERSAL POWDER MEASURE](#)
- Hersteller: [MARK 7 RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 100047125
- Herst.-Nr.: 101-1190-01
- Versandgewicht: 1.814kg
- Versandhöhe: 114mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 381mm
- UPC: 011516119018

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7 RELOADING PISTOL UNIVERSAL POWDER MEASURE
- Über uns

Sicherheitshinweise für die MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7 RELOADING PISTOL UNIVERSAL POWDER MEASURE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7 RELOADING PISTOL UNIVERSAL POWDER MEASURE. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Nutzung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie die Arbeitsumgebung sauber und frei von Störungen.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Wiederladegeräten in Ihrem Land.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Pulverarten und mengen.
- Halten Sie sich an die angegebenen Einstellungen für die Pulverwaage, um Überladungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Pulverwaage gelangen.
- Vermeiden Sie es, die Pulverwaage während des Betriebs zu bewegen oder zu verstehen.
- Lassen Sie die Pulverwaage niemals unbeaufsichtigt, während sie in Betrieb ist.
- Bei der Verwendung mit verschiedenen Hülsenlängen stellen Sie sicher, dass die Einstellungen korrekt angepasst sind.
- Bei der Reinigung des Produkts verwenden Sie nur empfohlene Reinigungsmittel und methoden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Montieren Sie die Pulverwaage sicher an Ihrer Wiederladepresse gemäß der beiliegenden Montageanleitung.
- Überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Befestigungen fest sitzen.
- Stellen Sie sicher, dass die Pulverwaage stabil ist und nicht wackelt.

2. Benutzung

- Stellen Sie die gewünschte Pulvermenge an der Pulverwaage ein.
- Füllen Sie den Pulvertrichter mit der empfohlenen Pulverart.
- Betätigen Sie die Wiederladepresse, um das Pulver abzugeben.
- Überprüfen Sie die abgebene Pulvermenge auf Genauigkeit.
- Reinigen Sie die Pulverwaage regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zur Sicherheit und Nutzung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Diese Sicherheitshinweise sind gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt worden. Sie stellen sicher, dass das Produkt sicher verwendet wird und dass Verbraucher über potenzielle Gefahren informiert sind. Bitte beachten Sie die oben genannten Richtlinien, um Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de