

MECHANICAL POWDER MEASURE - MARK 7 RELOADING RIFLE UNIVERSAL POWDER MEASURE

[Wiederladen](#) > [Pulverbearbeitung](#) > [Pulverfüller & Dispenser](#)

Die neue mechanische Pulverwaage von Mark 7, die an der Wiederladepresse montiert ist, bietet dir die Leistung und Qualität, die du von Mark 7 Reloading-Produkten gewohnt bist. Für 2021 freut sich Mark 7, unsere neue mechanische Pulverwaage vorzustellen, die an der Presse montiert ist. Mit einer an der Presse montierten Pulverwaage ist es nicht notwendig, eine separate Pulverwaage auf deiner Werkbank zu haben, was Platz und Zeit spart. Die Pulverwaage kann an einer Vielzahl von Pressen montiert werden, von Einzellader über Drehpresse bis hin zu progressiven Pressen und allem dazwischen. Überlegene Technik bedeutet, dass unsere Pulverwaage mit Funktionen vollgepackt ist. Genauigkeit innerhalb von plus oder minus einem Zehntel Grain ($\pm 0,1$ gr). Pulvertrichterkapazität von 5.000 Grain und integriertes Pulversieb, um unerwünschte Partikel fernzuhalten. Pulverbaffle sorgt für konsistente und wiederholbare Pulverabgaben. Fallgesteuerte Bedienung mit integrierter Anpassung an verschiedene Hülsenlängen. Kein Trimmen erforderlich. Der rotierende Zylinder ist mit tiefen Rillenkugellagern und ölgetränkten Bronze-Buchsen an allen gleitenden Flächen ausgestattet, um einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Alle Teile aus rostfreiem Stahl für jahrelangen sorgenfreien Gebrauch mit minimalem Verschleiß. Einfache Demontage zur Reinigung und zum Wechsel von Pistoleneinsatz auf Gewehr und umgekehrt. Integriertes Pulversieb, Pulvertrichterkapazität von 5.000 Grain, Pulverbaffle, der rotierende Zylinder ist mit tiefen Rillenkugellagern ausgestattet, alle Teile aus rostfreiem Stahl, ölgetränkte Bronze-Buchsen.



Eigenschaften

- Name: [MARK 7 RELOADING RIFLE UNIVERSAL POWDER MEASURE](#)
- Hersteller: [MARK 7 RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 100047126
- Herst.-Nr.: 101-1190-02
- Versandgewicht: 2.159kg
- Versandhöhe: 114mm
- Versandbreite: 165mm
- Versandlänge: 381mm
- UPC: 011516119025

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7 RELOADING RIFLE UNIVERSAL POWDER MEASURE
- Über uns

Sicherheitshinweise für die MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7 RELOADING RIFLE UNIVERSAL POWDER MEASURE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7! Diese innovative Pulverwaage wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise und benutzerfreundliche Erfahrung beim Wiederladen von Munition zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Bewahren Sie alle Verpackungen und Unterlagen auf, falls Sie eine Rücksendung oder einen Austausch benötigen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch

- Verwenden Sie die Pulverwaage nur mit kompatiblen Pressen und Materialien, um ein sicheres und effektives Arbeiten zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass die Pulverwaage korrekt an der Presse montiert ist, um ein Verrutschen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Pulverarten und mengen, um eine Überladung oder andere Gefahren zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Pulverwaage während des Betriebs zu bewegen oder zu verstetzen.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen, um Unfälle zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn Sie mit Pulvern arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Montieren Sie die Pulverwaage gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest angezogen sind und die Pulverwaage stabil sitzt.
- Überprüfen Sie vor der ersten Verwendung, ob die Pulverwaage ordnungsgemäß kalibriert ist.

2. Verwendung:

- Füllen Sie den Pulvertrichter mit der empfohlenen Pulvermenge.
- Betätigen Sie die Presse gemäß den Anweisungen, um das Pulver abzugeben.
- Stellen Sie sicher, dass die Pulverabgabe gleichmäßig und ohne Blockaden erfolgt.
- Nach der Verwendung reinigen Sie die Pulverwaage, um eine Ansammlung von Pulver zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Materialien.
- Entfernen Sie alle Batterien und andere nicht wiederverwendbare Komponenten, bevor Sie das Produkt entsorgen.
- Wenn Sie sicher sind, dass das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, bringen Sie es zu einer zugelassenen Sammelstelle für Elektroschrott.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrer MECHANICAL POWDER MEASURE MARK 7 wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen zur Hand haben, um eine schnelle Hilfe zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und befolgen Sie stets die Anweisungen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de