

Black Powder Measure

[Wiederladen](#) > [Pulverbearbeitung](#) > [Pulverfüller & Dispenser](#)

Ein Aluminiumtrichter mit einem Fassungsvermögen von einem Pfund und einer Kappe, ausgestattet mit einem nicht-statischen Pulverstandsanziger, der dir zeigt, wie viel Pulver noch im Trichter ist. Der messingfarbene, funkenfreie Messzylinder und die Einstellschraube sind ebenfalls Merkmale, nach denen der Schwarzpulver-Enthusiast sucht. 120 Grain Ladefähigkeit. Perfekte Einheit für Schwarzpulver- und Cowboy-Action-Schützen.



Eigenschaften

- Name: [RCBS Black Powder Measure](#)
- Hersteller: [RCBS](#)
- Artikel-Nr.: 749007867
- Herst.-Nr.: 98842
- Versandgewicht: 1.769kg
- UPC: 076683988423

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den RCBS Black Powder Measure](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den RCBS Black Powder Measure

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RCBS Black Powder Measure. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Messen von Schwarzpulver eine präzise und sichere Lösung zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur gemäß der Anleitung verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Achten Sie darauf, dass keine offenen Flammen oder Funken in der Nähe sind.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das RCBS Black Powder Measure ausschließlich für Schwarzpulver und nicht für andere Substanzen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeiden Sie es, das Pulver zu überfüllen, um ein Auslaufen oder Verstopfen zu verhindern.
- Halten Sie den Messzylinder sauber und frei von Rückständen.
- Bei einem Unfall oder einer unsachgemäßen Verwendung sofort die Nutzung einstellen und gegebenenfalls die zuständigen Behörden informieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass der Trichter auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Befestigen Sie den Messzylinder gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile fest und sicher montiert sind.

2. Nutzung

- Füllen Sie den Trichter vorsichtig mit Schwarzpulver bis zur gewünschten Menge (maximal 120 Grain).
- Achten Sie darauf, dass der nichtstatische Pulverstandsanzeiger korrekt funktioniert und die Menge an Pulver anzeigt.
- Verwenden Sie den Messzylinder zum Abmessen des Pulvers, indem Sie die Einstellschraube gemäß Ihren Anforderungen anpassen.
- Nach der Verwendung reinigen Sie den Messzylinder und den Trichter gründlich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie überschüssiges Pulver gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorgen Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig entleert und gereinigt ist, bevor Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem RCBS Black Powder Measure wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen.

Bitte beachten Sie, dass dies allgemeine Sicherheitshinweise sind und nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Verwenden Sie Ihr Produkt verantwortungsbewusst und sicher.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de