

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1oz Lead Shot Charge Bar

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Die MEC Charge Bars ermöglichen es dir, deine Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Sie sind austauschbar mit der Charge Bar, die mit deiner Wiederladepresse geliefert wird. Erhältlich in sowohl Blei- als auch Stahlvarianten für Einzellader- und progressiven Pressen.



Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING 1oz Lead Shot Charge Bar](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749008516
- Herst.-Nr.: 100302100
- Größe: 1 oz
- Versandgewicht: 0.249kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 160mm
- UPC: 098489013093

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [MEC Lead Charge Bars Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

MEC Lead Charge Bars Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die MEC Lead Charge Bars für deine Wiederladebedürfnisse entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Betriebsrichtlinien, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du die MEC Charge Bars verwendest, um zu verstehen, wie du sie sicher handhabst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte die MEC Charge Bars außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen und Handschuhe, wenn du mit Blei arbeitest.
- Sei dir der potenziellen Gefahren durch Bleiexposition bewusst und ergreife die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitsupdates bezüglich der MEC Charge Bars auf der EU Safety Gate-Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Bleiexposition:**
 - Blei kann schädlich sein, wenn es verschluckt oder eingeatmet wird. Vermeide es, im Arbeitsbereich zu essen, zu trinken oder zu rauchen.
 - Wasche deine Hände gründlich, nachdem du mit Blei-Produkten gearbeitet hast.
- **Gerätehandhabung:**
 - Versuche nicht, die MEC Charge Bars oder damit verbundene Geräte zu modifizieren.
 - Stelle immer sicher, dass die Charge Bar vor der Verwendung ordnungsgemäß in der Wiederladepresse gesichert ist.
- **Brandschutz:**
 - Stelle sicher, dass keine brennbaren Materialien in deinem Wiederladebereich vorhanden sind.
 - Halte einen Feuerlöscher in der Nähe, insbesondere wenn du Wärmequellen verwendest.
- **Lagerung:**
 - Lagere die MEC Charge Bars an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
 - Stelle sicher, dass die Charge Bars in ihrer Originalverpackung oder einem geeigneten Behälter aufbewahrt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne die vorhandene Charge Bar aus der Presse, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.
- Richte die MEC Lead Charge Bar mit den Befestigungspunkten der Presse aus.
- Sichere die Charge Bar mit den entsprechenden Schrauben oder Klemmen, die mit deiner Wiederladepresse geliefert werden.
- Überprüfe, ob die Charge Bar fest angebracht ist und sich nicht bewegt.

2. Nutzung:

- Stelle die MEC Charge Bar gemäß den Anweisungen des Herstellers auf die gewünschte Schrottladung ein.
- Lade die entsprechende Bleischrot in die Charge Bar.
- Betreibe die Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers und stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.
- Reinige die Charge Bar nach der Benutzung, um Rückstände von Blei oder Schmutz zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge jeglichen Bleimüll gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Materialien.
- Entsorge BleiProdukte nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Anleitungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von BleiMaterialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der MEC Lead Charge Bars wende dich bitte an den Hersteller oder autorisierten Händler, um Unterstützung zu erhalten. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereithältst, um eine effizientere Unterstützung zu gewährleisten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung der MEC Lead Charge Bars gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deinen Wiederladeaktivitäten priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de