

# MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-1/4oz Lead Shot Charge Bar

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Die MEC Charge Bars ermöglichen es dir, deine Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Sie sind austauschbar mit der Charge Bar, die mit deiner Wiederladepresse geliefert wird. Erhältlich in sowohl Blei- als auch Stahlvarianten für Einzellader- und progressiven Pressen.



## Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING 1-1/4oz Lead Shot Charge Bar](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749009376
- Herst.-Nr.: 302114
- Größe: 1-1/4 oz
- Versandgewicht: 0.249kg
- Versandhöhe: 24mm
- Versandbreite: 24mm
- Versandlänge: 162mm
- UPC: 098489014847

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- MEC Lead Charge Bars für EinzelladerPresse Sicherheitsanweisungen
- Über uns

# MEC Lead Charge Bars für EinzelladerPresse Sicherheitsanweisungen

## Einführung

Danke, dass du dich für die MEC Lead Charge Bar für deine EinzelladerWiederladepresse entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du die Charge Bar verwendest, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und ein sicheres Wiederladen zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.
- Trage beim Umgang mit Bleikomponenten Schutzbrille und Handschuhe, um die Exposition gegenüber Bleistaub zu minimieren.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Versuche nicht, die Charge Bar in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten vor der Verwendung in gutem Zustand sind.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Lagerung von Munitionskomponenten.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Vergewissere dich, dass die Presse vor dem Betrieb sicher montiert und stabil ist.
- Stelle sicher, dass die Charge Bar ordnungsgemäß installiert und vor der Verwendung gesichert ist.
- Überschreite niemals das angegebene Gewichtslimit der Charge Bar (11/4 oz).
- Lass die Presse während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Sei vorsichtig bei heißen Oberflächen und beweglichen Teilen während des Betriebs.
- Wenn du ungewöhnliche Geräusche oder Widerstand beim Benutzen der Charge Bar bemerkst, stoppe die Verwendung des Produkts sofort und überprüfe es auf Beschädigungen.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Installation

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne die vorhandene Charge Bar von der Presse.
- Richte die MEC Lead Charge Bar mit den Befestigungspunkten an der Presse aus.
- Sichere die Charge Bar gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob die Charge Bar ordnungsgemäß installiert ist, bevor du fortfährst.

### 2. Verwendung

- Bereite die Presse vor, indem du sicherstellst, dass sie sauber und frei von Ablagerungen ist.
- Messe die passende Menge an Bleischrot (11/4 oz) für deine Ladung ab.
- Gieße das Bleischrot in den Vorratsbehälter der Charge Bar.
- Betreibe die Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers für das Wiederladen.
- Reinige die Charge Bar nach der Verwendung, um Rückstände zu entfernen und Korrosion zu verhindern.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes Bleischrot und Bleikomponenten gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge Blei nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der MEC Lead Charge Bar besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen MECHändler.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effizientes Wiederladen mit der MEC Lead Charge Bar gewährleisten. Bleibe immer wachsam und priorisiere die Sicherheit beim Umgang mit Wiederladegeräten. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Richtlinien.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)