

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #18 Powder Bushing

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Wir führen eine Vielzahl von MEC Powder Bushings. Jede Bushing hat ein einzigartiges Volumen, mit dem du die Pulverladung für deine Patronen anpassen kannst. Es wird immer empfohlen, eine Waage zu verwenden, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen. Wir bieten einzelne Bushings von #7 bis #13 und von #16 bis #38 an. Bitte besuche die MEC-Website für Pulverdiagramme, die dir eine empfohlene Bushing und einen Ausgangspunkt für dein spezifisches Pulver unter www.mecreloaders.com geben.



Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING #18 Powder Bushing](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749009398
- Herst.-Nr.: 5018
- Größe: #18
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 098489017404

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für MEC RELOADING #18 Powder Bushing](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für MEC RELOADING #18 Powder Bushing

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das MEC RELOADING #18 Powder Bushing. Dieses Produkt ist für die Anpassung der Pulverladung in deinen Patronen konzipiert. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Produkt in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informiere dich über die spezifischen Gefahren, die mit der Verwendung von Pulver und Wiederladepressen verbunden sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende immer eine Waage, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen.
- Achte darauf, dass du das richtige Pulver für deine spezifischen Anwendungen verwendest.
- Halte dich an die empfohlenen Ladeanleitungen, die auf der MECWebsite zu finden sind.
- Verwende das Bushing ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und in der empfohlenen Weise.
- Vermeide es, mit Pulvern zu arbeiten, die nicht für die Verwendung in Wiederladepressen geeignet sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du einen sauberen und sicheren Arbeitsplatz hast.
- Überprüfe, ob du alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand hast.

2. Installation des Powder Bushings

- Entferne das alte Bushing, falls vorhanden.
- Setze das MEC RELOADING #18 Powder Bushing vorsichtig in die Wiederladepresse ein.
- Stelle sicher, dass das Bushing fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Verwendung des Powder Bushings

- Fülle die Pulverladung gemäß den spezifischen Empfehlungen für dein gewähltes Pulver.
- Verwende die Waage, um das Gewicht der Pulverladung zu überprüfen.
- Stelle sicher, dass die Pulverladung den empfohlenen Sicherheitsstandards entspricht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere Verpackungen und nicht mehr benötigte Materialien gemäß den lokalen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Halte dich an die Empfehlungen für die Entsorgung von gefährlichen Abfällen, falls zutreffend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, besuche bitte die offizielle MECWebsite unter www.mcreloaders.com. Dort findest du zusätzliche Ressourcen und Unterstützung.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, die Sicherheitshinweise und Empfehlungen zu befolgen, um die sichere Verwendung des MEC RELOADING #18 Powder Bushing zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de