

# MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #37 Powder Bushing

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Wir führen eine Vielzahl von MEC Powder Bushings. Jede Bushing hat ein einzigartiges Volumen, mit dem du die Pulverladung für deine Patronen anpassen kannst. Es wird immer empfohlen, eine Waage zu verwenden, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen. Wir bieten einzelne Bushings von #7 bis #13 und von #16 bis #38 an. Bitte besuche die MEC-Website für Pulverdiagramme, die dir eine empfohlene Bushing und einen Ausgangspunkt für dein spezifisches Pulver unter [www.mcreloaders.com](http://www.mecreloaders.com) geben.



## Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING #37 Powder Bushing](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749010745
- Herst.-Nr.: 5037
- Größe: #37
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 83mm
- Versendlänge: 146mm
- UPC: 098489011983

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die MEC RELOADING #37 Powder Bushing
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die MEC RELOADING #37 Powder Bushing

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der MEC RELOADING #37 Powder Bushing! Diese Anleitung gibt Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Powder Bushing nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie immer eine präzise Waage, um die Pulvergewichte zu überprüfen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achten Sie darauf, dass die Arbeitsumgebung gut belüftet ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Bushing nur mit kompatiblen Pulverarten.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille und Handschuhe), um sich vor Staub und Partikeln zu schützen.
- Arbeiten Sie nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Hitzequellen.
- Vermeiden Sie das Einatmen von Pulverstaub und tragen Sie bei Bedarf eine Atemschutzmaske.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation

- Entfernen Sie die alte Bushing, falls vorhanden.
- Setzen Sie die MEC #37 Powder Bushing vorsichtig in die entsprechende Halterung ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Bushing fest sitzt und keine Lücken aufweist.

### 2. Nutzung

- Messen Sie die gewünschte Pulvermenge mit einer Waage ab.
- Füllen Sie das Pulver vorsichtig in die Bushing.
- Stellen Sie sicher, dass die Bushing korrekt eingestellt ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Genaugkeit der Pulverladung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Verwenden Sie keine unsachgemäße Entsorgung, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über spezielle Entsorgungsprogramme in Ihrer Nähe.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheit und Nutzung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder besuchen Sie die offizielle MECWebsite.

Vielen Dank, dass Sie sich für die MEC RELOADING #37 Powder Bushing entschieden haben! Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Wiederladen Ihrer Patronen.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)