

Redding Drop Tube Adapter

[Wiederladen](#) > [Pulverbearbeitung](#) > [Messständer & Zubehör](#)

Diese Drop Tube Adapter sind die benötigten Adapter, um deine Redding Pulvermessgeräte mit den Sinclair Custom Drop Tubes zu verwenden. Hergestellt aus rostfreiem Stahl, ersetzen diese Adapter deine vorhandenen Drop Tubes und ermöglichen die Verwendung von Custom Drop Tubes in verschiedenen Längen. Sie sind kompatibel mit sowohl dem Redding Measure Stand als auch dem Sinclair Powder Measure Stand.



Eigenschaften

- Name: [SINCLAIR INTERNATIONAL Redding Drop Tube Adapter](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749010851
- Herst.-Nr.:
- Versandgewicht: 0.272kg

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SINCLAIR INTERNATIONAL Redding Drop Tube Adapter](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SINCLAIR INTERNATIONAL Redding Drop Tube Adapter

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SINCLAIR INTERNATIONAL Redding Drop Tube Adapters. Dieser Adapter ermöglicht die Verwendung von Sinclair Custom Drop Tubes mit Ihren Redding Pulvermessgeräten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Adapter nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Adapter von Kindern fern.
- Überprüfen Sie den Adapter regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn er beschädigt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter korrekt an Ihrem Redding Pulvermessgerät befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit scharfen Kanten.
- Lagern Sie den Adapter an einem trockenen und sicheren Ort, um Korrosion zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Adapter nur mit den empfohlenen Sinclair Custom Drop Tubes.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter nicht übermäßigen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Adapters

- Entfernen Sie den vorhandenen Drop Tube von Ihrem Redding Pulvermessgerät.
- Setzen Sie den SINCLAIR INTERNATIONAL Redding Drop Tube Adapter auf das Pulvermessgerät.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter sicher und fest sitzt.

2. Verwendung des Adapters

- Wählen Sie den gewünschten Sinclair Custom Drop Tube.
- Befestigen Sie den Custom Drop Tube an dem Adapter.
- Füllen Sie das Pulver gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass alles richtig montiert ist.

3. Nach der Verwendung

- Reinigen Sie den Adapter und den Custom Drop Tube nach jedem Gebrauch.
- Lagern Sie den Adapter an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Werfen Sie den Adapter nicht mit dem normalen Hausmüll weg.
- Überprüfen Sie, ob es spezielle Rücknahmestellen für Metallprodukte in Ihrer Nähe gibt.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an eine EU-basierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Benutzer hat oberste Priorität. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie zur sicheren Verwendung des SINCLAIR INTERNATIONAL Redding Drop Tube Adapters bei. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de