

Lock-N-Load AP Powder Funnel Die

[Wiederladen](#) > [Pulverbearbeitung](#) > [Pulvertrichter](#)

Für ultra präzise Ergebnisse an der Lock-N-Load AP™ Presse ermöglicht diese Matrize Handladern, jede einzelne Pulverladung abzuwiegen und in die Patronenhülse zu geben.



Eigenschaften

- Name: [HORNADY Lock-N-Load AP Powder Funnel Die](#)
- Hersteller: [HORNADY](#)
- Artikel-Nr.: 749016787
- Herst.-Nr.: 095360
- Versandgewicht: 0.272kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 102mm
- Versendlänge: 102mm
- UPC: 090255953602

Artikeldetails

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die HORNADY LockNLoad AP Powder Funnel Die
- Über uns

Sicherheitshinweise für die HORNADY LockNLoad AP Powder Funnel Die

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der HORNADY LockNLoad AP Powder Funnel Die. Diese Matrize ist ein wichtiges Werkzeug für Handlader, um präzise Pulverladungen zu messen und in Patronenhülsen abzugeben. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Matrize nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Achten Sie darauf, dass alle Werkzeuge und Materialien, die Sie verwenden, in gutem Zustand sind.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt unbeschädigt ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.
- Verwenden Sie die Matrize nur mit der HORNADY LockNLoad AP Presse.
- Stellen Sie sicher, dass die Pulverladung genau gewogen wird, um Überladungen zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Im Falle eines Kontakts sofort gründlich mit Wasser spülen.
- Lagern Sie Pulver und andere Materialien gemäß den Herstelleranweisungen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Presse auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Befestigen Sie die Matrize gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung an der Presse.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile fest und sicher montiert sind.

2. Nutzung

- Wiegen Sie die Pulverladung mit einer präzisen Waage.
- Füllen Sie die Pulverladung vorsichtig in die Matrize.
- Drücken Sie den Hebel der Presse, um das Pulver in die Patronenhülse zu geben.
- Überprüfen Sie die Ladung nach dem Abgeben, um sicherzustellen, dass sie korrekt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Werkzeugen und Materialien.
- Achten Sie darauf, dass alle gefährlichen Materialien sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die nötige Unterstützung zu bieten.

Schlussfolgerung

Die HORNADY LockNLoad AP Powder Funnel Die ist ein wertvolles Werkzeug, das Ihnen hilft, präzise und sichere Ladeergebnisse zu erzielen. Indem Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer bei.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de