

# SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING

## 1-1/8OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Dies ist ein Stahl-Ladestab für Einzellader. Verfügbar zum Laden von 7/8 oz. bis 1-1/2 oz. Schrot und von Größe #1 bis Größe #6.



### Eigenschaften

- Name: MEC RELOADING 1-1/8OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Hersteller: MEC RELOADING
- Artikel-Nr.: 749019395
- Herst.-Nr.: 30211846
- Größe: 1-1/8 oz
- Versandgewicht: 0.236kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489010955

### Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/8OZ #3#6 SHOT](#)
- [Über uns](#)

# **Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/8OZ #3#6 SHOT**

## **Einleitung**

Vielen Dank, dass du dich für den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Produkt in gutem Zustand ist, und melde Schäden oder Abnutzung sofort.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

## **Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung**

- Verwende immer persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während des Ladevorgangs.
- Achte darauf, dass der Ladebereich gut belüftet ist, um das Einatmen von Staub oder anderen Partikeln zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge und Materialien, die du verwendest, in einwandfreiem Zustand sind.
- Vermeide Ablenkungen während des Ladevorgangs, um Unfälle zu verhindern.

## **Anweisungen für Installation und Nutzung**

### **1. Vorbereitung:**

- Überprüfe das Produkt auf Beschädigungen oder Mängel, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass du alle notwendigen Werkzeuge zur Hand hast.

### **2. Installation:**

- Befestige den Charge Bar gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Stelle sicher, dass alle Verbindungen fest und sicher sind, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.

### **3. Nutzung:**

- Lade die Schrotpatronen gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Achte darauf, die richtige Menge und die richtige Schrotgröße zu verwenden (11/8 oz, Größe #3 bis #6).
- Überwache den Ladevorgang kontinuierlich, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Kontaktiere lokale Entsorgungsunternehmen, wenn du unsicher bist, wie du das Produkt richtig entsorgen kannst.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen, Fragen oder Unterstützung kannst du dich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler wenden. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen wichtig sind, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halte dich an die Anweisungen und sei vorsichtig während der Nutzung des SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)