

# **STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1OZ BB-#2 STEEL SHOT CHARGE BAR**

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Dies ist ein Stahl-Schrotladebalken für Ein-Stufen-Reloading. Er kann von 7/8 oz. bis 1-1/2 oz. Schrot und BB-Größen bis hinunter zu #3 geladen werden.



## **Eigenschaften**

- Name: [MEC RELOADING 1OZ BB-#2 STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019397
- Herst.-Nr.: 302100BB2
- Größe: 1 oz
- Versandgewicht: 0.236kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489012218

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 1OZ BB#2
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 1OZ BB#2

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 1OZ BB#2. Dieser StahlSchrotladebalken ist speziell für das EinStufenReloading konzipiert und ermöglicht das Laden von Schrot und BBGrößen. Um Ihre Sicherheit und die korrekte Nutzung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen, um Risiken zu vermeiden.
- Lagern Sie den Ladebalken an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Ladebalken nur mit kompatiblen Pulver und Schrotarten.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während des ReloadingProzesses.
- Achten Sie darauf, dass der Ladebalken ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Halten Sie Ihre Arbeitsfläche sauber und frei von Ablenkungen.
- Vermeiden Sie es, den Ladebalken zu überladen; beachten Sie die maximalen Kapazitäten von 7/8 oz. bis 11/2 oz. Schrot und BBGrößen bis #3.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Befestigen Sie den STEEL SHOT CHARGE BAR gemäß den Anweisungen des Herstellers an der Presse.
- Überprüfen Sie die Verbindungen auf Stabilität und stellen Sie sicher, dass keine Teile lose sind.

### 2. Verwendung

- Messen Sie die gewünschte Menge Schrot oder BBs ab, die Sie laden möchten.
- Füllen Sie die Ladebalkenöffnung mit der abgemessenen Menge.
- Betätigen Sie die Presse, um den Schrot in die Hülse zu laden.
- Überprüfen Sie die geladenen Hülsen auf korrekte Füllmengen und schließen Sie den Vorgang ab.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Materialien und Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass keine gefährlichen Materialien in den regulären Müll gelangen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit dieses Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

## Wichtige Hinweise

- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Vielen Dank, dass Sie sich für den STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 1OZ BB#2 entschieden haben.  
Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)