

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - 1-7/8OZ

SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses.



Attributes

- Name: 1-7/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019409
- Mfr. No.: 302178
- Size: 1-7/8 oz
- Delivery weight: 0.236kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489010481

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bars Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo delle Barre di Carica MEC](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS](#)

Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der MEC LEAD CHARGE BARS für Ihre Wiederladepresse. Diese Charge Bars ermöglichen es dir, deine Schrottladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die MEC LEAD CHARGE BARS nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Charge Bars und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen MEC Wiederladepressen.
- Informiere dich über die spezifischen Sicherheitsanforderungen für die Verwendung von Blei und Stahl in deinem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, wenn du mit der Wiederladepresse arbeitest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen, insbesondere bei der Handhabung von Blei.
- Lagere die Charge Bars an einem kühlen, trockenen Ort, um Korrosion und Beschädigung zu verhindern.
- Befolge die Anweisungen zur Verwendung der Charge Bars genau, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne die vorhandene Charge Bar gemäß der Bedienungsanleitung deiner Presse.
- Setze die MEC LEAD CHARGE BAR vorsichtig an die vorgesehene Stelle ein und achte darauf, dass sie sicher sitzt.
- Überprüfe vor dem Betrieb, dass alle Teile korrekt installiert sind.

2. Nutzung:

- Lade die Charge Bar gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung deiner Wiederladepresse.
- Achte darauf, die richtige Menge an Schrot zu verwenden, um Überladung zu vermeiden.
- Beobachte während des Betriebs die Presse auf ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen und stoppe sofort, wenn du etwas Verdächtiges bemerkst.
- Reinige die Charge Bar regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die MEC LEAD CHARGE BARS gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektroschrott und gefährlichen Materialien.
- Informiere dich über die richtigen Verfahren zur Entsorgung von Blei und anderen Materialien, die möglicherweise in den Charge Bars enthalten sind.
- Nutze bei der Entsorgung Schutzhandschuhe, um direkten Kontakt mit dem Material zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit der MEC LEAD CHARGE BARS, wende dich bitte an den Kundendienst oder den Vertriebspartner, von dem du das Produkt erworben hast.

Bitte halte dich an diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Nutzung der MEC LEAD CHARGE BARS zu gewährleisten. Deine Sicherheit hat oberste Priorität!

MEC Lead Charge Bars Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bars for your single stage press. This product is designed to help you adjust your shot charge and create the load you desire. To ensure safe and effective use, please carefully read and follow these safety instructions.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the charge bar before each use for any signs of damage or wear.
- Keep the charge bar out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use protective eyewear when handling or using the charge bar.
- Do not modify the charge bar or use it for any purpose other than its intended use.
- Store the charge bar in a dry and cool place to prevent deterioration.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the reloading press is properly secured before installing or removing the charge bar.
- Do not overload the charge bar beyond its specified capacity of 17/8 oz.
- Always follow safe reloading practices, including wearing appropriate personal protective equipment (PPE).
- Be cautious of any potential hazards, such as lead exposure, and follow guidelines for safe handling of lead materials.
- If you experience any unusual resistance or difficulty during use, stop immediately and inspect the charge bar for issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the reloading press is unplugged and completely safe to work on.
- Remove the existing charge bar from the reloading press by following the manufacturer's instructions.
- Align the MEC Lead Charge Bar with the press's mounting points.
- Securely attach the charge bar, ensuring it is firmly in place before proceeding.

2. Usage:

- Set the desired shot charge weight using the adjustment features of the charge bar.
- Load the appropriate materials into the reloading press according to the manufacturer's guidelines.
- Operate the press smoothly and consistently, avoiding sudden movements that could cause misalignment.
- After use, clean the charge bar to remove any residue and ensure its longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead materials and waste according to local regulations for hazardous materials.
- Do not throw the charge bar in regular household waste. Check with local waste management for proper disposal methods.
- If the charge bar is damaged or no longer usable, contact local recycling facilities for guidance on safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the MEC Lead Charge Bars, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or on the official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your MEC Lead Charge Bars. Always prioritize safety and report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities. Thank you for your attention to safety and responsible use.

Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les barres de charge MEC. Ce document a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne. Les barres de charge MEC sont conçues pour vous permettre d'ajuster la charge de tir de votre presse de rechargement. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre barre de charge pour éviter tout risque d'accident.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez de modifier le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Conservez ce guide dans un endroit accessible pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez la presse de rechargement.
- Ne dépassez pas la capacité de charge recommandée de 17/8 oz.
- Ne placez pas vos mains ou d'autres objets à proximité des zones mobiles de la presse pendant son fonctionnement.
- Utilisez uniquement des composants et accessoires approuvés par le fabricant MEC pour éviter les risques.
- En cas de détection d'une anomalie ou d'un bruit inhabituel, arrêtez immédiatement l'utilisation et vérifiez le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Assurez-vous que la presse de rechargement est éteinte et débranchée.
- Retirez la barre de charge actuelle en suivant les instructions du fabricant.
- Insérez la barre de charge MEC dans le support prévu à cet effet.
- Vérifiez que la barre est bien fixée et sécurisée avant de rebrancher la presse.

2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Réglez la barre de charge selon la charge de tir souhaitée (17/8 oz).
- Chargez les composants nécessaires dans la presse.
- Suivez les instructions de la presse pour le rechargement des cartouches.
- Après utilisation, nettoyez soigneusement la barre de charge pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux.
- Si la barre de charge est endommagée ou ne fonctionne plus, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour des informations supplémentaires. Assurez-vous de conserver le numéro de modèle et toute documentation pertinente à portée de main lors de votre communication.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser les barres de charge MEC en toute sécurité. Pour votre sécurité et celle des autres, suivez toujours ces instructions et restez informé des mises à jour concernant la sécurité des produits.

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo delle Barre di Carica MEC

Introduzione

Le barre di carica MEC sono progettate per consentire la regolazione della carica di colpo per le presse a singolo stadio. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e appropriato del prodotto. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate e precauzioni da seguire durante l'installazione e l'uso delle barre di carica MEC.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnato.
- Segnala eventuali prodotti o incidenti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente le informazioni sugli aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza guanti di protezione per evitare il contatto diretto con materiali eccessivamente caldi o affilati.
- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione durante l'installazione delle barre di carica.
- Non sovraccaricare le barre di carica oltre le specifiche indicate (17/8 oz).
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle Barre di Carica

- Spegni e scollega la pressa di ricarica.
- Rimuovi la barra di carica esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona la nuova barra di carica MEC nella pressa, assicurandoti che sia ben fissata.
- Controlla che non ci siano spazi vuoti o allentamenti prima di riaccendere la pressa.

2. Uso delle Barre di Carica

- Regola la carica di colpo secondo le tue esigenze, seguendo le indicazioni del produttore.
- Monitora costantemente il processo di ricarica per garantire che non si verifichino anomalie.
- Dopo l'uso, pulisci la barra di carica per rimuovere eventuali residui di materiale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e delle barre di carica.
- Non gettare le barre di carica nei rifiuti domestici; verifica se ci sono punti di raccolta per materiali pericolosi nella tua zona.
- Ricicla o smaltisci il prodotto in modo responsabile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile delle barre di carica MEC.

MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC Lead Charge Bars tuotteiden käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Se on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu.
- Käytä vain tuotteen valmistajan suosittelemaa varustusta ja lisävarusteita.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että työskentelet hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Käytä aina suojarusteita, kuten hanskoja ja suojalaseja, kun käsittelet tuotetta.
- Älä koskaan ylitä suositeltua latauskapasiteettia (17/8 oz) ja tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä lataustanko tiukasti latauspainoon.
- Tarkista, että lataustanko on oikein asennettu ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Lataa haluamasi ampumakuorma lataustankoon.
- Käynnistä latausprosessi huolellisesti ja seuraa ohjeita.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana liikkuvista osista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen sekaan, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämiskäytännöistä.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille käyttäjille. Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista ja käyttötavoista. Seuraa aina valmistajan ohjeita ja paikallisia sääntöjä tuotteen käytössä.

Pidä tämä opas tallessa tulevaa käyttöä varten.

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BARS för din omladdningspress. Denna produkt är utformad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den laddning du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omladdningspressen.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från skräp för att undvika olyckor.
- Använd endast laddningsstänger som är avsedda för din specifika omladdningspress.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Håll alla verktyg och material borta från barn och husdjur under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen innan du byter laddningsstång.
- Ta bort den gamla laddningsstången genom att lossa den från pressen.
- Fäst den nya MEC LEAD CHARGE BAR på plats och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att inga delar är lösa innan du startar pressen igen.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad vikt (17/8 oz).
- Följ instruktionerna för din omladdningspress för att säkerställa korrekt användning.
- Efter användning, rengör laddningsstången och pressen för att förlänga livslängden.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet om du är osäker på hur du ska kassera produkten.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av MEC LEAD CHARGE BARS, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro jednoúčelové lis. Tento produkt vám umožňuje přesně nastavit dávku náboje a vytvořit požadovanou směs. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto výrobku, sepsali jsme následující bezpečnostní pokyny, které byste měli dodržovat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození a opotřebení.
- V případě poškození nebo podezření na nebezpečnost výrobku neprodleně přestaňte používat.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při manipulaci s olověnými a ocelovými komponenty noste ochranné rukavice.
- Používejte ochranné brýle, abyste se vyhnuli zranění očí.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře osvětlený a uklizený.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo vadné komponenty.
- Při práci s lisem dodržujte všechny pokyny výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Odstraňte starou dávkovací tyč a nahraďte ji novou MEC Charge Bar.
- Ujistěte se, že je Charge Bar správně zajištěna a upevněna.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění pevně utaženy.

2. Použití:

- Nastavte požadovanou dávku náboje podle pokynů výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je Charge Bar správně umístěna.
- Pečlivě sledujte proces lisování a v případě jakýchkoliv abnormalit okamžitě zastavte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Oddělte materiály, které lze recyklovat, jako jsou kovy a plasty.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do přírody nebo na veřejné prostranství.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou a pomáhá nám zajistit, že váš zážitek s MEC LEAD CHARGE BARS bude pozitivní a bezproblémový.