

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-7/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Die MEC Charge Bars ermöglichen es dir, deine Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Sie sind austauschbar mit der Charge Bar, die mit deiner Wiederladepresse geliefert wird. Erhältlich in sowohl Blei- als auch Stahlvarianten für Einzellader- und progressiven Pressen.



Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING 1-7/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019409
- Herst.-Nr.: 302178
- Größe: 1-7/8 oz
- Versandgewicht: 0.236kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489010481

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS
- Über uns

Sicherheitshinweise für MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS

Einleitung

Willkommen! Dieses Dokument bietet wichtige Sicherheitshinweise für die Verwendung der MEC RELOADING MEC LEAD CHARGE BARS für die EinzelladerWiederladepresse. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die MEC Charge Bars nur mit der dafür vorgesehenen Wiederladepresse verwenden.
- Halten Sie die Charge Bars außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie die Charge Bars nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Schutzkleidung:** Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, während der Verwendung.
- **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- **Lagerung:** Lagern Sie die Charge Bars an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- **Handhabung:** Seien Sie vorsichtig beim Einsetzen und Entfernen der Charge Bars, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Charge Bar:

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entfernen Sie die vorhandene Charge Bar gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie die MEC Charge Bar vorsichtig in die vorgesehene Halterung ein, bis sie sicher sitzt.
- Überprüfen Sie, ob die Charge Bar korrekt installiert ist, bevor Sie die Presse wieder in Betrieb nehmen.

2. Verwendung der Charge Bar:

- Wählen Sie die gewünschte Blei oder Stahlvariante der Charge Bar aus.
- Stellen Sie sicher, dass die Presse korrekt eingestellt ist, um die gewählte Ladung zu laden.
- Führen Sie die Ladeoperation gemäß den Anweisungen der Wiederladepresse durch.
- Überwachen Sie den Ladeprozess, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Charge Bars gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Unterstützen Sie umweltfreundliche Praktiken, indem Sie Materialien recyceln, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die EUSicherheitsgatePlattform auf Updates zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen überprüfen.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de