

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - 1-5/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses. Steel shot bars are available by special order.



Attributes

- Name: 1-5/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019421
- Mfr. No.: 502158
- Size: 1-5/8 oz
- Delivery weight: 0.231kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489014892

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MEC Lead Charge Bar Progressive Press 15/8oz Lead Shot Charge Bar](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)

Sicherheitshinweise für die MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS! Diese Charge Bar ermöglicht es dir, deine Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, haben wir diese Sicherheitsanweisungen erstellt. Bitte lies sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die MEC Charge Bar nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Bewahre die Charge Bar außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch die Charge Bar auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende die Charge Bar nur in Verbindung mit der empfohlenen MEC Wiederladepresse.
- Halte deinen Arbeitsplatz sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du mit der Charge Bar arbeitest.
- Vermeide es, mit der Charge Bar zu arbeiten, wenn du müde oder abgelenkt bist.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper in die Charge Bar gelangen, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Halte dich an die empfohlenen Ladegewichte, um Überladung und mögliche Schäden zu vermeiden.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder unsicherem Betrieb, stoppe die Verwendung sofort und suche Unterstützung.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Entferne die vorhandene Charge Bar gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung deiner Wiederladepresse.
- Setze die MEC Charge Bar in die Halterung der Presse ein und stelle sicher, dass sie sicher sitzt.
- Überprüfe, ob alle Teile korrekt montiert sind, bevor du mit der Verwendung beginnst.

2. Nutzung:

- Stelle die gewünschte Schrotladung ein, indem du die entsprechenden Einstellungen an der Charge Bar vornimmst.
- Fülle die Ladeeinheit mit dem entsprechenden Schrotmaterial.
- Betätige die Presse gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Achte darauf, dass du während des gesamten Prozesses die Sicherheitsvorkehrungen einhältst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Charge Bar gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Charge Bar ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Bei Fragen zur Entsorgung kontaktiere die zuständigen lokalen Behörden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem Produkt, wende dich bitte an den Händler, bei dem du die MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS erworben hast. Sie können dir helfen, alle Fragen zu klären und dir bei Problemen zu assistieren.

Bitte beachte, dass du unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden melden solltest. Überprüfe auch regelmäßig die Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform, um über mögliche Rückrufe informiert zu bleiben.

Safety Instruction Guide for MEC Lead Charge Bar Progressive Press 15/8oz Lead Shot Charge Bar

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bar Progressive Press 15/8oz Lead Shot Charge Bar. This guide provides essential safety instructions and precautions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Always use the MEC Charge Bar in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the product is used in a wellventilated area to avoid inhalation of dust or particles.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the charge bar for any signs of damage or wear before use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):**
 - Wear safety glasses to protect your eyes from dust and debris.
 - Use gloves to prevent skin irritation from lead or other materials.
- **Handling Lead:**
 - Avoid direct skin contact with lead shot. Wash hands thoroughly after handling.
 - Do not eat, drink, or smoke while handling lead shot.
- **Equipment Safety:**
 - Ensure that the charge bar is properly installed and securely fastened to the reloading press.
 - Do not exceed the recommended shot charge capacity of 15/8 oz.
- **Storage:**
 - Store the charge bar in a cool, dry place away from direct sunlight.
 - Keep the charge bar in a secure location to prevent unauthorized use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Unpack the MEC Lead Charge Bar from its packaging.
- Ensure you have all necessary components and tools for installation.
- Follow the reloading press manufacturer's instructions for installing the charge bar.
- Confirm that the charge bar is securely attached before proceeding.

2. Usage:

- Adjust the charge bar to the desired shot charge setting (15/8 oz).
- Load the lead shot into the charge bar according to the manufacturer's guidelines.
- Operate the reloading press in a safe and controlled manner, following all safety protocols.
- Monitor the operation closely to detect any irregularities.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or excess lead shot in accordance with local regulations.
- Do not dispose of lead shot in regular trash. Check for designated recycling centers or hazardous waste facilities.
- Ensure that any packaging materials are disposed of responsibly and in line with local waste management guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MEC Lead Charge Bar, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or on the official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your MEC Lead Charge Bar Progressive Press 15/8oz Lead Shot Charge Bar. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Ce document a été élaboré pour vous fournir des instructions claires et des conseils de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser la barre de charge et conservez-le pour référence future.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que tous les utilisateurs de la barre de charge aient lu et compris ce guide.
- Ne laissez jamais des enfants utiliser ce produit sans surveillance.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la barre de charge ou ses composants de quelque manière que ce soit.
- Utilisez uniquement des composants et des accessoires approuvés par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de la presse de rechargement.
- Assurez-vous que la presse de rechargement est correctement installée et fixée avant d'utiliser la barre de charge.
- Ne surchargez pas la barre de charge au-delà de sa capacité spécifiée de 15/8 oz.
- Évitez les zones humides ou mouillées lors de l'utilisation de la barre de charge.
- Ne touchez pas les pièces mobiles de la presse pendant son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Assurez-vous que la presse de rechargement est débranchée avant de procéder à l'installation.
- Retirez la barre de charge d'origine de la presse en suivant les instructions du fabricant.
- Insérez la nouvelle barre de charge MEC LEAD CHARGE BAR dans le support prévu à cet effet.
- Assurez-vous que la barre est bien fixée et sécurisée.

2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Vérifiez que tous les composants sont correctement installés et en bon état avant de commencer le rechargement.
- Remplissez la barre de charge avec le plomb ou l'acier approprié selon votre préférence.
- Suivez les instructions de votre presse de rechargement pour effectuer le rechargement en toute sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la barre de charge avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des accessoires de rechargement.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé en UE indiqué sur l'emballage ou dans la documentation fournie avec le produit. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de support.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Questo prodotto è progettato per permettere agli utenti di regolare la carica di colpo e creare caricamenti personalizzati. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizza guanti di protezione per evitare il contatto diretto con materiali potenzialmente pericolosi.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per ridurre il rischio di scosse elettriche o incidenti.
- Non sovraccaricare mai la pressa durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona la pressa di ricarica su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che la barra di carica sia correttamente installata e fissata secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla che tutte le parti siano in buone condizioni e prive di danni prima di iniziare.

2. Uso

- Regola la carica di colpo secondo le specifiche desiderate.
- Inizia il processo di ricarica seguendo le istruzioni fornite nel manuale della pressa.
- Monitora attentamente il processo per garantire che non ci siano problemi o malfunzionamenti.
- Dopo l'uso, pulisci la barra di carica e la pressa per rimuovere eventuali residui di materiale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali e dei componenti del prodotto.
- Non smaltire il prodotto in modo improprio; verifica se esistono programmi di riciclaggio nella tua area.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per evitare rischi per la salute e l'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro ed efficace del MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Ricorda di segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza.

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC Lead Charge Bar Progressive Press tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä vain suositeltuja materiaaleja ja osia tuotteen kanssa.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka liittyvät lataamiseen ja ampumatarvikkeisiin.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja puhdas.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman valmistajan ohjeita.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos tunnet olosi väsyneeksi tai huonovointiseksi.
- Pidä kädet ja vaatteet kaukana liikkuvista osista käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä latauspalkki ohjeiden mukaan, varmistaen, että se on tukevasti paikoillaan.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Lataa tarvittavat materiaalit, kuten lyijy tai teräs, tuotteen ohjeiden mukaan.
- Käynnistä laite ja seuraa käyttöohjeita huolellisesti.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja siistinä koko prosessin ajan.
- Lopeta käyttö heti, jos huomaat poikkeavuuksia tai ongelmia laitteen toiminnassa.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki vaaralliset materiaalit on käsitelty oikein ja turvallisesti.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset ja turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit MEC Lead Charge Bar Progressive Press tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttökokemus.

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är utformad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda har vi sammanställt dessa säkerhetsinstruktioner. Läs noga igenom dem innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna för att minimera riskerna.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Skadade delar ska bytas ut omedelbart.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddningsstången för att skydda dig mot eventuella skador.
- Se till att din omladdningspress är korrekt inställd och att alla delar är ordentligt åtdragna innan du börjar ladda.
- Undvik att överbelasta laddningsstången. Följ alltid tillverkarens rekommendationer för maxlast.
- Använd produkten endast för avsett ändamål. Användning av produkten på ett sätt som inte är avsett kan leda till skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Stäng av omladdningspressen och koppla ur den från strömkällan.
- Ta bort den medföljande laddningsstången från pressen.
- Installera MEC LEAD CHARGE BAR genom att sätta den på plats och säkerställa att den sitter ordentligt fast.
- Kontrollera att alla fästen är åtdragna innan du återansluter pressen till strömkällan.

2. Användning av laddningsstången:

- Justera laddningsstången enligt dina önskemål för att skapa den last du önskar.
- Utför en testladdning innan du börjar med fullständig produktion för att säkerställa korrekt funktion.
- Följ alltid säkerhetsåtgärder under hela användningsprocessen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Skadade eller oanvändbara delar ska kasseras på ett säkert sätt för att förhindra miljöskador.
- Kontakta lokala myndigheter för råd om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Vi tackar för att du valt MECprodukter och önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse med din omladdningspress.

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil přesně nastavit dávku střelného prachu a vytvořit požadovanou náplň pro vaše přebíjecí lisy. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda na něm nejsou žádné viditelné poškození.
- Nezapomeňte, že výrobek je určen pouze pro osobní použití a nesmí být používán jinými osobami bez vaší dohody.
- Při používání produktu se vyhněte jakémukoli kontaktu s vlhkostí nebo vodou.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně namontovány a zajištěny.
- Při manipulaci s olověnými a ocelovými dávkovacími tyčemi noste vhodné ochranné rukavice.
- Při práci s dávkovacími tyčemi se vyhněte přímému kontaktu s pokožkou a dýchacími cestami.
- V případě jakýchkoli problémů s produktem, jako je zablokování nebo poškození, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje.
- Odstraňte starou dávkovací tyč a nahraďte ji novou MEC Charge Bar.
- Ujistěte se, že je dávkovací tyč správně umístěna a zajištěna.

2. Použití:

- Nastavte požadovanou dávku střelného prachu podle pokynů výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte kalibraci a správnost nastavení.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte všechny součásti a uskladněte je na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte jej tak, aby se zabránilo zranění nebo poškození životního prostředí.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu; vyhledejte specializovaná místa pro recyklaci nebo likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a použití produktu, prosím, kontaktujte svého dodavatele nebo výrobce. V případě jakýchkoli nebezpečných situací nebo problémů s produktem, neváhejte se obrátit na příslušné úřady.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.