

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1OZ BB-#2 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Die Stahl-Schrot-Ladeleiste ist für progressive Wiederlader konzipiert. Sie ist verfügbar für das Laden von 7/8 oz bis 1-1/2 oz Schrot und BB-Größen bis hinunter zu #6.



Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING 1OZ BB-#2 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019428
- Herst.-Nr.: 502100BB2
- Größe: 1 oz
- Versandgewicht: 0.231kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489014205

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR
- Über uns

Sicherheitshinweise für die PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR von MEC RELOADING. Diese Ladeleiste ist speziell für progressive Wiederlader konzipiert und ermöglicht das Laden von Schrot in verschiedenen Größen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist und den geltenden Sicherheitsstandards entspricht.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Rückrufe oder Sicherheitswarnungen über die Sicherheitsplattform der EU.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Ladeleiste nur mit kompatiblen Wiederladepressen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Ladeleiste vor der Verwendung ordnungsgemäß montiert sind.
- Tragen Sie beim Umgang mit Schrot und der Ladeleiste immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Halten Sie das Produkt trocken und lagern Sie es an einem kühlen, sicheren Ort.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Befestigen Sie die Ladeleiste gemäß den Anweisungen des Herstellers an der Presse.
- Überprüfen Sie alle Verbindungen auf Festigkeit und Stabilität, bevor Sie mit dem Laden beginnen.

2. Nutzung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Schrotgröße (1 oz, BB#2 Shot) für den Ladeprozess verwenden.
- Laden Sie die Ladeleiste gemäß den spezifischen Anweisungen für Ihre Wiederladepresse.
- Achten Sie darauf, die Ladeleiste während des Gebrauchs nicht zu überlasten.
- Überwachen Sie den Ladevorgang ständig, um sicherzustellen, dass keine Störungen auftreten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.
- Wenn das Produkt defekt oder nicht mehr verwendbar ist, bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts Hilfe suchen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Sicherheit beim Gebrauch der PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de