

# **SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/8OZ SINGLE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR**

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Einzelstufen-Lead-Shot-Bars, die für deine Wettbewerbsbedürfnisse entwickelt wurden.



## **Eigenschaften**

- Name: [MEC RELOADING 1-1/8OZ SINGLE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019434
- Herst.-Nr.: 302118SS
- Größe: 1-1/8 oz
- Versandgewicht: 0.245kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489017619

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR von MEC RELOADING. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Wettbewerbsbedürfnisse zu erfüllen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem trockenen, kühlen Bereich gelagert wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen.
- Arbeiten Sie nicht mit dem Produkt, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Halten Sie Ihre Arbeitsumgebung sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand sind.

### 2. Installation

- Befestigen Sie den Charge Bar an der Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Verbindungen fest angezogen sind.

### 3. Nutzung

- Füllen Sie die Charge Bar mit dem vorgesehenen Material (z.B. Blei).
- Stellen Sie sicher, dass die Maschine korrekt eingestellt ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Arbeiten Sie in einem ruhigen und konzentrierten Umfeld, um Fehler zu vermeiden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Materialien, die mit dem Produkt in Kontakt gekommen sind, sicher entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise wichtig sind, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halten Sie sich an alle Anweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)