

PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/8OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Bleischrot-Stangen, die für progressive Wiederlader entwickelt wurden. Verfügbar zum Laden von 1/2 oz. bis 1-1/8 oz.



Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING 1-1/8OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019439
- Herst.-Nr.: 502118SS
- Größe: 1-1/8 oz
- Versandgewicht: 0.24kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489015790

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR
- Über uns

Sicherheitshinweise für den PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR von MEC RELOADING. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Wiederladen von Schrotpatronen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Produkt immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß montiert und gesichert sind, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit chemischen Substanzen, die beim Wiederladen verwendet werden, und befolgen Sie die Sicherheitsrichtlinien für diese Stoffe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass der Ladepressenständer auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Montieren Sie den Charge Bar gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Überprüfen Sie alle Schrauben und Verbindungen auf Festigkeit.

2. Nutzung:

- Laden Sie die gewünschten Materialien in den Charge Bar gemäß den Spezifikationen (1/2 oz. bis 11/8 oz.).
- Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Materialien den Sicherheitsstandards entsprechen.
- Beginnen Sie mit dem Laden, indem Sie die entsprechenden Hebel und Mechanismen der Ladepresse betätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Sicherheitsanliegen bezüglich des Produkts können Sie sich an den EUKontaktpunkt wenden, der für Ihre Region zuständig ist.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von Ihrer sorgfältigen Beachtung dieser Hinweise abhängt. Vielen Dank, dass Sie sich für den PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR entschieden haben!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de