

PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - MEC RELOADING 1/2OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Bleischrot-Stangen, die für progressive Wiederlader entwickelt wurden. Verfügbar zum Laden von 1/2 oz. bis 1-1/8 oz.



Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING 1/2OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019440
- Herst.-Nr.: 50212SS
- Größe: 1/2 oz
- Versandgewicht: 0.247kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489010900

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Einführung

Willkommen zum Sicherheitshinweis für das PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR von MEC RELOADING. Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit der empfohlenen Ausrüstung und den richtigen Materialien.
- Tragen Sie bei der Handhabung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Ladegewichte (1/2 oz bis 11/8 oz), um Überlastung zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Ladepresse stabil und sicher aufgestellt ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es in Gebrauch ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Ladepresse auf einer stabilen, horizontalen Fläche steht.
- Befestigen Sie den Charge Bar gemäß der Anleitung des Herstellers an der Ladepresse.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile ordnungsgemäß montiert sind und fest sitzen.

2. Verwendung:

- Wählen Sie das gewünschte Ladegewicht (1/2 oz bis 11/8 oz) und stellen Sie den Charge Bar entsprechend ein.
- Füllen Sie die benötigten Komponenten (Pulver, Schrot) in die Ladepresse.
- Betätigen Sie die Presse gemäß den Anweisungen, um die Patronen zu laden.
- Überprüfen Sie nach jedem Ladevorgang die Qualität der geladenen Patronen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten oder beschädigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Materialien, die mit dem Produkt in Kontakt gekommen sind, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die zuständige Stelle in der EU. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Unsicherheiten Hilfe in Anspruch nehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Verwendung von großer Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de