

PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - MEC RELOADING 3/4OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Bleischrot-Stangen, die für progressive Wiederlader entwickelt wurden. Verfügbar zum Laden von 1/2 oz. bis 1-1/8 oz.



Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING 3/4OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019441
- Herst.-Nr.: 50234SS
- Größe: 3/4 oz
- Versandgewicht: 0.245kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489016377

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR
- Über uns

Sicherheitshinweise für den PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Einführung

Herzlich willkommen! Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR von MEC RELOADING. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung des Produkts vor der Verwendung vollständig gelesen und verstanden haben.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen vulnerablen Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Schäden oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Materialien und Komponenten für die Wiederladung.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um das Einatmen von Dämpfen oder Staub zu vermeiden.
- Halten Sie alle entzündlichen Materialien von Ihrem Arbeitsbereich fern.
- Vermeiden Sie Ablenkungen während der Verwendung des Produkts, um Unfälle zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen und ebenen Oberfläche montiert ist.
- Befolgen Sie die folgenden Schritte zur Installation des Charge Bars:
 1. Entfernen Sie alle Teile und überprüfen Sie diese auf Vollständigkeit.
 2. Befestigen Sie den Charge Bar gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
 3. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Verbindungen fest angezogen sind.
- Um das Produkt zu verwenden:
 1. Stellen Sie sicher, dass die Presse ordnungsgemäß eingerichtet und betriebsbereit ist.
 2. Fügen Sie das entsprechende Bleischrot gemäß den empfohlenen Spezifikationen hinzu.
 3. Befolgen Sie die Anweisungen zur Wiederladung sorgfältig und überprüfen Sie die Ergebnisse nach jedem Ladevorgang.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Materialien, die während des Ladevorgangs verwendet wurden, ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an einen EUbasierten Kontakt gerichtet werden.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise den Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) entsprechen. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de