

PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - MEC RELOADING 7/8OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Bleischrot-Stangen, die für progressive Wiederlader entwickelt wurden. Verfügbar zum Laden von 1/2 oz. bis 1-1/8 oz.



Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING 7/8OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019442
- Herst.-Nr.: 50278SS
- Größe: 7/8 oz
- Versandgewicht: 0.243kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489013956

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanweisungen für die PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR
- Über uns

Sicherheitsanweisungen für die PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR von MEC RELOADING. Dieses Produkt wurde speziell für progressive Wiederlader entwickelt und ist für das Laden von 1/2 oz. bis 11/8 oz. BleischrotStangen geeignet. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Charge Bar nur mit kompatiblen Wiederladepressen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert und festgezogen sind, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während des Ladevorgangs.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Zündquellen.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Entfernen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Befestigen Sie die Charge Bar gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Wiederladepresse.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen sicher angezogen sind.

2. Benutzung:

- Wählen Sie die gewünschte Ladung (1/2 oz. bis 11/8 oz.) und stellen Sie die Charge Bar entsprechend ein.
- Füllen Sie die benötigten Materialien (Pulver, Schrot) gemäß den spezifischen Anweisungen.
- Überwachen Sie den Ladevorgang ständig und stoppen Sie sofort bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Problemen.
- Reinigen Sie die Charge Bar nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Materialien, die beim Laden verwendet wurden, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Verwenden Sie keine unsachgemäßen Entsorgungsmethoden, die die Umwelt gefährden könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte überprüfen Sie die EU Safety Gate Plattform für Informationen zu Rückrufen oder unsicheren Produkten.

Vielen Dank, dass Sie sich für die PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig, und wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Wiederladen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de