

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #39 POWDER BUSHING

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Wir führen eine Vielzahl von MEC Powder Bushings. Jede Bushing hat ein einzigartiges Volumen, mit dem du die Pulverladung für deine Patronen anpassen kannst. Es wird immer empfohlen, eine Waage zu verwenden, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen. Wir bieten einzelne Bushings von #7 bis #13 und von #16 bis #38 an. Bitte besuche die MEC-Website für Pulverdiagramme, die dir eine empfohlene Bushing und einen Ausgangspunkt für dein spezifisches Pulver unter www.mecreloaders.com geben.



Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING #39 POWDER BUSHING](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019457
- Herst.-Nr.: 5039
- Größe: -
- Versandgewicht: 0.009kg
- Versandhöhe: 19mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 186mm
- UPC: 098489017114

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für MEC RELOADING POWDER BUSHINGS
- Über uns

Sicherheitshinweise für MEC RELOADING POWDER BUSHINGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MEC RELOADING #39 POWDER BUSHING. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, Ihnen beim präzisen Laden Ihrer Patronen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie immer eine Waage, um die Pulvergewichte zu überprüfen.
- Achten Sie auf sichere Lagerung von Pulvern und Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und den Augen.
- Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Materialien und Chemikalien für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind.
- Halten Sie die Arbeitsfläche sauber und frei von Ablenkungen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

• Installation der Bushing:

1. Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse ordnungsgemäß eingerichtet ist.
2. Entfernen Sie die alte Bushing, falls vorhanden.
3. Setzen Sie die MEC RELOADING #39 POWDER BUSHING vorsichtig ein, bis sie sicher sitzt.
4. Überprüfen Sie die Bushing auf festen Sitz.

• Verwendung der Bushing:

1. Wählen Sie das geeignete Pulver für Ihre Patronen.
2. Stellen Sie die Waage auf Null, bevor Sie die Pulverladung abwiegen.
3. Füllen Sie die Bushing mit dem gewünschten Pulver.
4. Überprüfen Sie die Pulverladung auf Genaugigkeit, bevor Sie mit dem Laden fortfahren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgelaufene Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Lagern Sie Pulverreste in einem sicheren, gekennzeichneten Behälter.
- Vermeiden Sie die Entsorgung von Pulvern in den normalen Müll. Informieren Sie sich über spezielle Entsorgungsstellen in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder weitere Informationen zu Sicherheit und Verwendung des Produkts besuchen Sie bitte die Webseite von MEC unter www.mecreloaders.com. Dort finden Sie auch Pulverdiagramme und zusätzliche Ressourcen, die Ihnen helfen können, die richtige Bushing für Ihr spezifisches Pulver auszuwählen.

Vielen Dank, dass Sie sich für MEC RELOADING entschieden haben! Sicherheit ist uns wichtig, und wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Wiederladen Ihrer Patronen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de