

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #40 POWDER BUSHING

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Wir führen eine Vielzahl von MEC Powder Bushings. Jede Bushing hat ein einzigartiges Volumen, mit dem du die Pulverladung für deine Patronen anpassen kannst. Es wird immer empfohlen, eine Waage zu verwenden, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen. Wir bieten einzelne Bushings von #7 bis #13 und von #16 bis #38 an. Bitte besuche die MEC-Website für Pulverdiagramme, die dir eine empfohlene Bushing und einen Ausgangspunkt für dein spezifisches Pulver unter www.mecreloaders.com geben.



Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING #40 POWDER BUSHING](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019459
- Herst.-Nr.: 5040
- Größe: -
- Versandgewicht: 0.007kg
- Versandhöhe: 19mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 186mm
- UPC: 098489016025

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für MEC RELOADING #40 POWDER BUSHING
- Über uns

Sicherheitshinweise für MEC RELOADING #40 POWDER BUSHING

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die MEC RELOADING #40 POWDER BUSHING. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.
- Verwenden Sie die Bushing nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer eine präzise Waage zur Überprüfung der Pulverladung.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Pulver mit Haut und Augen.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub zu vermeiden.
- Halten Sie brennbare Materialien fern von Ihrem Arbeitsplatz.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Bushing:

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Wählen Sie die richtige Bushing für Ihre Pulverladung.
- Setzen Sie die Bushing vorsichtig in die Presse ein und sichern Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Verwendung:

- Stellen Sie die Waage auf Null und platzieren Sie das Behältnis für die Pulverladung.
- Füllen Sie das Pulver gemäß den empfohlenen Werten in die Bushing.
- Überprüfen Sie die Pulverladung auf Genauigkeit, bevor Sie mit dem Laden der Patronen fortfahren.
- Halten Sie während des gesamten Prozesses die Sicherheitsvorkehrungen ein.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Verpackungen und Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass keine Rückstände von Pulver im Abfall verbleiben.
- Informieren Sie sich über spezielle Entsorgungsrichtlinien für gefährliche Abfälle in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kontakt in Ihrem Land.

Vielen Dank, dass Sie sich für MEC RELOADING entschieden haben. Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de