

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #42A POWDER BUSHING

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Wir führen eine Vielzahl von MEC Powder Bushings. Jede Bushing hat ein einzigartiges Volumen, mit dem du die Pulverladung für deine Patronen anpassen kannst. Es wird immer empfohlen, eine Waage zu verwenden, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen. Wir bieten einzelne Bushings von #7 bis #13 und von #16 bis #38 an. Bitte besuche die MEC-Website für Pulverdiagramme, die dir eine empfohlene Bushing und einen Ausgangspunkt für dein spezifisches Pulver unter www.mcreloaders.com geben.



Eigenschaften

- Name: [MEC RELOADING #42A POWDER BUSHING](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019464
- Herst.-Nr.: 5042A
- Größe: -
- Versandgewicht: 0.007kg
- Versandhöhe: 19mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 186mm
- UPC: 098489016070

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für MEC RELOADING #42A Powder Bushing
- Über uns

Sicherheitshinweise für MEC RELOADING #42A Powder Bushing

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die MEC RELOADING #42A Powder Bushing. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte beachte alle Anweisungen sorgfältig, um Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Powder Bushing nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.
- Achte darauf, dass du beim Umgang mit Pulvern immer geeignete Schutzausrüstung trägst, wie z. B. Handschuhe und eine Schutzbrille.
- Informiere dich über die spezifischen Eigenschaften des Pulvers, das du verwendest, um Risiken zu minimieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende eine Waage, um die Pulvergewichte auf Genauigkeit zu überprüfen.
- Stelle sicher, dass die Bushing richtig installiert ist, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Vermeide es, während des Ladevorgangs abgelenkt zu werden.
- Lagere Pulver und Zubehör an einem kühlen, trockenen Ort, fern von offenen Flammen und Hitzequellen.
- Prüfe regelmäßig die Bushing auf Risse oder andere Schäden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Powder Bushing:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Entferne die alte Bushing, falls vorhanden, und reinige den Anschluss.
- Setze die MEC RELOADING #42A Powder Bushing in den Anschluss ein und sichere sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Verwendung der Powder Bushing:

- Wähle das geeignete Pulver für deine Patronenladungen.
- Fülle die Pulverwaage gemäß den spezifischen Anweisungen für das verwendete Pulver.
- Beginne mit dem Laden der Patronen und überprüfe regelmäßig die Pulverladung auf Genauigkeit.
- Nach dem Laden, stelle sicher, dass alle Patronen korrekt verschlossen sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle beschädigten oder nicht mehr benötigten Powder Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Pulverreste sicher verpackt und entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder besuche die offizielle MECWebsite für weitere Informationen und Unterstützung.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um die sichere Verwendung der MEC RELOADING #42A Powder Bushing zu gewährleisten. Bitte halte dich an alle Richtlinien und Anweisungen, um Unfälle zu vermeiden und die besten Ergebnisse beim Wiederladen zu erzielen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de