

Ultrapod Tripod with clamp - Black

[Schießsport Zubehör](#) > [Zweibeine, Dreibeine, Monopods & Zubehör](#) > [Zweibeine](#)

Klemmen Sie jedes Kestrel-Gerät auf dieses robuste und leichte Stativ, um Messungen im Feld durchzuführen. Tragbar und wetterbeständig, ideal für Reisen und in allen Wetterbedingungen nutzbar.

Technische Daten:

- **Höhe (aufgeklappt):** 8 Zoll / 20 cm
- **Länge (zusammengeklappt):** 7 Zoll / 18 cm
- **Maximale Traglast:** 6 lbs (2.7 kg)
- **Pan-Einstellung:** 360 Grad
- **Neigungseinstellung:** +/- 90 Grad
- **Winkeleinstellung:** +/- 20 Grad
- **Abmessungen (zusammengeklappt):** 7" x 2" x 2" (17.8 cm x 5.1 cm x 5.1 cm)
- **Gewicht:** 4.2 oz (119 g)
- **Material:** Nylon (extrem bruchfest)
- **Kompatibilität:** Kestrel 1000-3500, Kestrel 4000 Series, Kestrel 5 Series.
Die obere Klemme kann abgenommen und an jedem Stativ mit einer Standard-Stativhalterung (1/4-20 Gewinde) befestigt werden.

Das Portable Tripod with Clamp ist das ideale Zubehör für alle, die präzise Kestrel-Messungen im Feld durchführen möchten. Die wetterbeständige Konstruktion, die verstellbaren Beine und der starke Velcro®-Riemen machen es vielseitig und stabil, selbst unter schwierigen Bedingungen. Perfekt für Outdoor-Enthusiasten und Profis gleichermaßen.

Eigenschaften

- Name: [Ultrapod Tripod with clamp - Black](#)
- Hersteller: [KESTREL](#)
- Artikel-Nr.: BRD522013
- Herst.-Nr.: 0799
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.5kg
- Versandhöhe: 80mm
- Versandbreite: 80mm
- Versandlänge: 200mm
- UPC: 730650001170

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das Ultrapod Tripod mit Klemme
- Über uns

Sicherheitshinweise für das Ultrapod Tripod mit Klemme

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Ultrapod Tripod mit Klemme entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Durchführung präziser Messungen im Feld zu helfen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, haben wir diese Sicherheitshinweise zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Stativ regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Stativ nicht in extremen Wetterbedingungen, die seine Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolgen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in dieser Anleitung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Ultrapod Tripod nur mit kompatiblen KestrelGeräten (Kestrel 10003500, Kestrel 4000 Series, Kestrel 5 Series).
- Achten Sie darauf, dass die maximale Traglast von 6 lbs (2.7 kg) nicht überschritten wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Klemme sicher am KestrelGerät befestigt ist, bevor Sie das Stativ verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Stativ auf unebenen oder instabilen Oberflächen zu verwenden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Pan und Neigungseinstellungen, um sicherzustellen, dass sie korrekt eingestellt sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

• Installation:

1. Nehmen Sie die obere Klemme ab, falls erforderlich.
2. Befestigen Sie die Klemme an Ihrem KestrelGerät.
3. Setzen Sie die Klemme wieder auf das Stativ.
4. Stellen Sie sicher, dass die Klemme fest sitzt und das Gerät sicher hält.

• Verwendung:

1. Klappen Sie das Stativ auf, bis es die maximale Höhe von 8 Zoll (20 cm) erreicht.
2. Stellen Sie das Stativ auf eine stabile Oberfläche.
3. Justieren Sie die PanEinstellung auf 360 Grad und die Neigungseinstellung auf +/- 90 Grad, je nach Bedarf.
4. Neigen Sie das Stativ bei Bedarf um +/- 20 Grad, um den besten Blickwinkel zu erhalten.
5. Führen Sie Ihre Messungen durch, während das Stativ stabil steht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Ultrapod Tripod gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Vermeiden Sie die Entsorgung im Hausmüll.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Ultrapod Tripod mit Klemme wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Vertriebspartner, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsicheres Verhalten oder Produkte, die möglicherweise gefährlich sind, den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety GatePlattform auf Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates.

Vielen Dank, dass Sie sich für Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Ihrem Ultrapod Tripod entscheiden!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de