

USB Data Transfer Cable for Kestrel 5000 series (IR) -

Schießsport Zubehör > Windmesser & Flaggen

USB Datenübertragungskabel für Kestrel 5 Series

Dieses USB Datenkabel ermöglicht eine kabelgebundene Verbindung zwischen allen Modellen der Kestrel 5 Serie und Windows/Mac Computern mit USB-Anschluss. Ideal zum Installieren von Firmware-Updates und Übertragen von gespeicherten Daten über die Kestrel LiNK Software.

- **Optische Kommunikation:** Bewahrt die wasserdichte Versiegelung des Kestrel.
- **Kein externer Strom:** Kein zusätzliches Netzteil erforderlich.
- **Länge:** 3 Fuß (ca. 91 cm).
- **Datenrate:** Bis zu 230 Kbps.
- **Leicht:** Nur 2 Unzen (ca. 56 g), ideal für unterwegs.

Perfektes Zubehör für präzise Datenübertragungen unterwegs!

Eigenschaften

- Name: Kestrel USB Data Transfer Cable for Kestrel 5000 series (IR) -
- Hersteller: KESTREL
- Artikel-Nr.: BRD522077
- Herst.-Nr.: 0785
- Länge (Zoll): 36"
- Versandgewicht: 0.1kg
- UPC: 730650002313

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das Kestrel USB Datenübertragungskabel
- Über uns

Sicherheitshinweise für das Kestrel USB Datenübertragungskabel

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Kestrel USB Datenübertragungskabels für die Kestrel 5000 Serie (IR). Dieses Kabel ermöglicht Ihnen eine einfache und zuverlässige Verbindung zwischen Ihrem Kestrel 5 Gerät und Ihrem Windows oder MacComputer. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Kabel nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwenden Sie das Kabel nur mit kompatiblen Geräten (Kestrel 5 Serie und Windows/MacComputer).
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeiden Sie es, das Kabel zu überdehnen oder zu knicken.
- Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse sauber und frei von Schmutz sind, bevor Sie das Kabel verwenden.
- Trennen Sie das Kabel von der Stromquelle, wenn es nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie das Kabel nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.
- Beachten Sie, dass das Kabel keine externe Stromversorgung benötigt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Anschluss des Kabels

- Schließen Sie das USBEnde des Kabels an einen verfügbaren USBAnschluss Ihres Computers an.
- Schließen Sie das andere Ende des Kabels an Ihren Kestrel 5 an.

2. Datenübertragung

- Starten Sie die Kestrel LiNK Software auf Ihrem Computer.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der Software, um FirmwareUpdates zu installieren oder gespeicherte Daten zu übertragen.

3. Sicherheitsüberprüfung

- Überprüfen Sie nach der Installation, dass das Kabel sicher verbunden ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Kestrel USB Datenübertragungskabel gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschatz.
- Achten Sie darauf, das Kabel nicht im normalen Haushaltsmüll zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen mit dem Produkt die richtigen Informationen erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Benutzer hat für uns oberste Priorität. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Nutzung des Kestrel USB Datenübertragungskabels zu gewährleisten. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Produkt!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de