

Bore Mop, 3 pk - Bore Mop 6.5mm-338 Caliber , 3 pk

[Reinigung](#) > [Patches und Wollwischer](#) > [Wollwischer für die Laufreinigung](#)

100 % Baumwollmops sind ultra-absorbierend. Sie halten und transportieren Lösungsmittel, Schmierstoffe und Konservierungsmittel in deinen Lauf und Kammer. Ideal zum Auftragen großer Mengen moderner Kupferlösungsmittel auf verschmutzte Läufe.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Bore Mop 6.5mm-338 Caliber , 3 pk](#)
- Hersteller: [TIPTON](#)
- Artikel-Nr.: EU1001119
- Herst.-Nr.: 386626
- Kaliber: 30 Caliber
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 35mm
- Versandbreite: 52mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 661120866268

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Tipton Bore Mop, 3 pk Bore Mop 6.5mm338 Caliber](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Tipton Bore Mop, 3 pk Bore Mop 6.5mm338 Caliber

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Tipton Bore Mop! Dieser Bore Mop ist speziell dafür entwickelt worden, um Ihnen bei der Reinigung Ihrer Läufe zu helfen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Bore Mop für den vorgesehenen Kaliberbereich geeignet ist.
- Verwenden Sie den Bore Mop nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Bore Mop außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Bore Mops auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Lagern Sie den Bore Mop an einem trockenen und sicheren Ort.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie den Bore Mop nur mit geeigneten Lösungsmitteln, Schmierstoffen und Konservierungsmitteln.
- Tragen Sie bei der Verwendung von Chemikalien immer geeignete Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt sofort gründlich mit Wasser abspülen.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Halten Sie brennbare Materialien von der Arbeitsumgebung fern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Lauf und die Kammer Ihres Gewehrs entladen sind.
- Reinigen Sie den Lauf vor der Verwendung des Bore Mops, um Rückstände zu entfernen.

2. Verwendung des Bore Mops:

- Tragen Sie eine angemessene Menge des Lösungsmittels auf den Bore Mop auf.
- Führen Sie den Bore Mop vorsichtig in den Lauf ein und bewegen Sie ihn hin und her, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Achten Sie darauf, dass der Bore Mop nicht zu fest in den Lauf gedrückt wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Nach der Benutzung reinigen Sie den Bore Mop gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Nach der Benutzung:

- Entsorgen Sie benutzte Lösungsmittel und Reinigungsmittel gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Lagern Sie den Bore Mop an einem sicheren Ort, fern von Kindern und Tieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Bore Mop und alle verwendeten Chemikalien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Verwenden Sie keine unsachgemäße Entsorgung, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und im Falle eines Problems die entsprechenden Stellen zu informieren.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihnen bei der sicheren Verwendung des Tipton Bore Mop zu helfen. Halten Sie sich an die Anweisungen, um Risiken zu minimieren und ein sicheres Reinigungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de