

Weather & Environmental Meters - Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount

Experience the future of weather measurement with the Kestrel 5500 Weather Meter. This high-precision instrument delivers comprehensive environmental data and is ideal for outdoor activities such as golfing, sailing, aviation, shooting, and spraying applications.

Key Functions:

- Precision Measurements: Accurately measures all critical environmental conditions, including wind direction, crosswind, headwind, and tailwind
- Rugged and Durable: Drop-tested, dustproof, waterproof, and built to withstand extreme environments
- Advanced Display: Large, high-resolution screen with dual-color backlighting and a durable polycarbonate lens
- Data Logging: Stores over 10,000 time-stamped data points; data transfer via the LiNK app or USB cable (sold separately)

NO IMAGE
AVAILABLE

Smartphone Connectivity:

With optional LiNK iOS/Android connectivity, data can be transmitted wirelessly in real time to your mobile device.

Compact and Versatile:

When paired with the Kestrel Vane Mount, the unit mounts to a tripod and becomes a full-featured weather station—ideal for continuous wind speed and wind direction monitoring.

Rely on the Kestrel 5500—a weather meter proven to perform reliably even in the harshest conditions. Perfect for professionals and outdoor enthusiasts worldwide.

Attributes

- Name: Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount
- Manufacturer: KESTREL
- Product no.: EU2016377
- Mfr. No.: 0855LVYEL
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Kestrel 5500 Wettermesser](#)
- [English: Safety Instructions for Kestrel 5500 Weather Meter](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kestrel 5500 Weather Meter](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kestrel 5500 Weather Meter](#)
- [Norsk: Kestrel 5500 Weather Meter Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [Suomi: Kestrel 5500 Weather Meter Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5500 Weather Meter](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Kestrel 5500 Weather Meter](#)

Sicherheitshinweise für den Kestrel 5500 Wettermesser

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Kestrel 5500 Wettermessers! Dieses präzise Instrument ist darauf ausgelegt, umfassende Umweltdaten zu liefern und ist ideal für OutdoorAktivitäten wie Golf, Segeln, Luftfahrt, Schießen und Spritzanwendungen. Um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Gerät herausholst und gleichzeitig sicher bleibst, findest du hier wichtige Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du das Wettermessgerät gemäß den Anweisungen verwendest, um Risiken zu vermeiden.
- **Rückrufinformationen:** Halte Ausschau nach Rückrufmeldungen, die über offizielle Kanäle veröffentlicht werden.
- **OnlineEinkauf:** Wenn du das Produkt online kaufst, achte darauf, dass die Plattform alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Sei besonders vorsichtig, wenn das Gerät von Kindern oder schutzbedürftigen Personen verwendet wird.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen steht dir eine EUbasierte Kontaktstelle zur Verfügung.
- **Schnelle Warnungen:** Informiere dich über unsichere Produkte über das Safety GateSystem der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **Vermeide extreme Temperaturen:** Nutze das Gerät nicht bei extremen Temperaturen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- **Schutz vor Wasser:** Auch wenn das Gerät wasserdicht ist, sollte es nicht absichtlich in Wasser getaucht werden.
- **Vermeide Stöße:** Das Gerät ist robust, aber vermeide unnötige Stöße oder Stürze.
- **Batteriesicherheit:** Verwende nur die empfohlenen Batterien. Achte darauf, dass die Batterien korrekt eingelegt sind.
- **Datenübertragung:** Stelle sicher, dass du die LiNkApp gemäß den Anweisungen verwendest, um Daten sicher zu übertragen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Gerät einschalten:** Drücke den Einschaltknopf, um das Gerät zu aktivieren.
- **Kalibrierung:** Kalibriere das Gerät regelmäßig, um genaue Messwerte zu gewährleisten.
- **Datenlogging aktivieren:** Aktiviere die DatenloggingFunktion, um Zeitstempel für deine Messungen zu speichern.
- **Verwendung mit Vane Mount:** Wenn du das Gerät mit der Kestrel Vane Mount verwendest, stelle sicher, dass es sicher am Stativ befestigt ist.
- **SmartphoneKonnektivität:** Stelle sicher, dass dein Smartphone mit der LiNkApp verbunden ist, um Daten drahtlos zu übertragen.

Entsorgungsanweisungen

- **Elektronikschratt:** Entsorge das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschratt.
- **Batterien:** Entsorge leere Batterien an den dafür vorgesehenen Sammelstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an die EUKontaktstelle für Produktsicherheit.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Kestrel 5500 Wettermessers von deiner verantwortungsvollen Nutzung abhängt. Befolge diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instructions for Kestrel 5500 Weather Meter

Introduction

Thank you for choosing the Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount. This highprecision instrument is designed to provide you with accurate environmental data for various outdoor activities. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The Kestrel 5500 has been designed and tested to ensure safe use. Please ensure that you follow all instructions for safe operation.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided to ensure your safety.
- **Online Shopping:** If you purchased this product online, ensure that the vendor complies with safety standards equivalent to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of children to prevent accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please contact the manufacturer or the retailer from whom you purchased this product.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on product safety by checking the EU's Safety Gate platform for any alerts regarding unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Extreme Conditions:** Do not expose the Kestrel 5500 to extreme temperatures or conditions outside its specified operating range.
- **Handle with Care:** Although the device is rugged and durable, avoid dropping it or subjecting it to unnecessary impact.
- **Water Resistance:** While the Kestrel 5500 is waterproof, ensure that all ports and covers are securely closed before exposure to water.
- **Battery Safety:** Use only the recommended battery type. Do not attempt to recharge nonrechargeable batteries.
- **Data Logging:** When using the data logging feature, ensure that the device is securely mounted to avoid accidental drops.
- **Smartphone Connectivity:** When using the LiNK app, ensure that your mobile device is compatible and properly configured to avoid connectivity issues.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**

1. **Mounting:** If using the Kestrel Vane Mount, securely attach the Kestrel 5500 to the mount and ensure it is firmly fixed to a tripod.
2. **Power On:** Press the power button to turn on the device. Allow it to calibrate before taking measurements.

- **Usage:**

1. **Selecting Functions:** Use the buttons to navigate through the various measurement options (e.g., wind speed, temperature).
2. **Data Logging:** To log data, select the data logging feature from the menu. Ensure the device is

stable during measurement.

3. **Transferring Data:** Connect the device to your mobile device using the LiNK app or USB cable to transfer logged data.
4. **Regular Maintenance:** Clean the device with a soft, dry cloth. Do not use solvents or abrasive materials.

Disposal Instructions

- **Battery Disposal:** Dispose of used batteries in accordance with local regulations. Do not throw batteries in the regular trash.
- **Device Disposal:** When the Kestrel 5500 reaches the end of its life, dispose of it in accordance with local electronic waste disposal regulations.
- **Environmental Considerations:** Ensure that all components are disposed of responsibly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Kestrel 5500 Weather Meter, please refer to the manufacturer's website or the retailer from whom you purchased the product for support and assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your Kestrel 5500 Weather Meter responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por adquirir el Kestrel 5500 Weather Meter con LiNK y Vane Mount. Este dispositivo de medición meteorológica de alta precisión está diseñado para proporcionarte datos ambientales completos y es ideal para diversas actividades al aire libre. Tu seguridad es nuestra prioridad, así que por favor, sigue estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- No utilices el medidor en condiciones extremas que excedan sus especificaciones técnicas.
- Inspecciona el dispositivo regularmente para detectar daños o desgaste.
- Si el dispositivo presenta fallos o comportamientos inusuales, deja de usarlo inmediatamente y contacta con un representante de servicio.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Mediciones de Precisión:** Asegúrate de calibrar el medidor antes de cada uso para obtener lecturas precisas.
- **Condiciones Climáticas:** No utilices el medidor en tormentas eléctricas o condiciones meteorológicas extremas que puedan comprometer tu seguridad.
- **Uso de la Batería:** Usa solo baterías recomendadas por el fabricante para evitar daños al dispositivo.
- **Conexiones:** Si usas la conectividad LiNK, asegúrate de que tu dispositivo móvil esté actualizado y sea compatible con la aplicación.
- **Montaje:** Al usar el Vane Mount, asegúrate de que esté firmemente asegurado a un trípode para evitar caídas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Vane Mount:

- Coloca el Vane Mount en un trípode estable.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y seguro antes de montar el Kestrel 5500.

2. Uso del Kestrel 5500:

- Enciende el dispositivo presionando el botón de encendido.
- Selecciona la función deseada utilizando el menú en la pantalla.
- Para registrar datos, asegúrate de activar la función de registro.
- Conecta el dispositivo a la aplicación LiNK siguiendo las instrucciones proporcionadas en la app.

3. Transmisión de Datos:

- Asegúrate de que la conectividad Bluetooth esté habilitada en tu dispositivo móvil.
- Abre la aplicación LiNK y sigue las instrucciones para conectar el Kestrel 5500.

4. Mantenimiento:

- Limpia el dispositivo con un paño suave y seco.
- No uses productos químicos agresivos que puedan dañar la pantalla o el cuerpo del medidor.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Kestrel 5500, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos.
- Retira las baterías antes de desechar el dispositivo y sigue las pautas locales para la eliminación de baterías.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, por favor consulta el sitio web del fabricante o busca el contacto de servicio al cliente en la documentación incluida con el producto.

Recuerda que tu seguridad es importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz del Kestrel 5500 Weather Meter.

Guide de Sécurité pour le Kestrel 5500 Weather Meter

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kestrel 5500 Weather Meter. Cet appareil de mesure de la météo est conçu pour fournir des données environnementales précises et fiables. Pour garantir une utilisation sécurisée et optimale de cet appareil, il est important de suivre les directives de sécurité présentées dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le Kestrel 5500 dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état de l'appareil pour détecter tout dommage potentiel.
- Ne laisse pas l'appareil à la portée des enfants sans surveillance.
- Assure-toi que l'appareil est utilisé par des personnes ayant reçu une formation adéquate, en particulier dans des environnements potentiellement dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation de l'appareil :**
 - Évite de faire tomber l'appareil. Bien qu'il soit robuste, des chocs violents peuvent endommager ses composants internes.
 - Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes au-delà des spécifications du fabricant.
- **Utilisation en extérieur :**
 - Vérifie la météo avant d'utiliser l'appareil à l'extérieur. Ne pas l'utiliser en cas de tempête ou de conditions météorologiques extrêmes.
 - Assure-toi que l'appareil est bien monté sur le Kestrel Vane Mount lorsque tu l'utilises pour des mesures continues.
- **Connectivité :**
 - Lorsque tu utilises la connectivité LiNK, assure-toi que l'application est à jour pour éviter des problèmes de transmission de données.
 - Ne partage pas tes informations personnelles lors de l'utilisation de l'application LiNK.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixe le Kestrel 5500 sur le Kestrel Vane Mount.
- Monte le Vane Mount sur un trépied stable pour garantir des mesures précises.

2. Utilisation :

- Allume l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Sélectionne le mode de mesure souhaité à l'aide des boutons de navigation.
- Pour enregistrer des données, accède à la fonction de journalisation des données et commence l'enregistrement.
- Pour transférer des données, connecte ton appareil à un ordinateur via le câble USB ou utilise l'application LiNK pour un transfert sans fil.

Instructions de Désinstallation

- Lorsque tu as terminé d'utiliser l'appareil, éteins-le pour préserver la batterie.
- Démonte soigneusement le Kestrel 5500 du Vane Mount et range-le dans un endroit sec et sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas l'appareil avec les déchets ménagers. Suis les réglementations locales pour l'élimination des appareils électroniques.
- Contacte un centre de recyclage agréé pour disposer de l'appareil de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'appareil, consulte le site Web du fabricant ou le point de contact local pour obtenir des informations supplémentaires.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton Kestrel 5500 Weather Meter.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kestrel 5500 Weather Meter

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il Kestrel 5500 Weather Meter. Questo strumento di misurazione meteorologica avanzato è progettato per fornire dati ambientali precisi e affidabili. È importante seguire attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Kestrel 5500 solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni estreme che superano le specifiche del produttore.
- In caso di malfunzionamento o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Misurazioni Precise:** Evita di utilizzare il dispositivo in condizioni di vento estremo che potrebbero influenzare le letture.
- **Resistenza:** Non far cadere il dispositivo e non esporlo a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiarlo.
- **Connessione Smartphone:** Assicurati che il tuo dispositivo mobile sia compatibile con l'app LiNK prima di tentare di connetterti.
- **Installazione:** Quando utilizzi il Kestrel Vane Mount, assicurati che sia montato saldamente su un treppiede stabile per evitare cadute.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Vane Mount:

- Monta il Kestrel 5500 sul Vane Mount seguendo le istruzioni fornite con il supporto.
- Fissa il Vane Mount a un treppiede robusto.

2. Accensione del Dispositivo:

- Premi il pulsante di accensione per attivare il Kestrel 5500.
- Attendi che il display si accenda e mostri le informazioni iniziali.

3. Misurazione delle Condizioni Ambientali:

- Utilizza i pulsanti sul dispositivo per navigare tra le diverse funzioni di misurazione.
- Segui le istruzioni sul display per ottenere letture accurate.

4. Registrazione dei Dati:

- Attiva la funzione di registrazione per memorizzare i dati.
- Assicurati di trasferire i dati tramite l'app LiNK o un cavo USB quando necessario.

5. Spegnimento:

- Premi il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non gettare il dispositivo nell'indifferenziato; cerca punti di raccolta per apparecchiature elettroniche.
- Rimuovi le batterie (se applicabile) e smaltiscile secondo le normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o assistenza riguardo al Kestrel 5500 Weather Meter, ti invitiamo a contattare il supporto clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Kestrel 5500 Weather Meter. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buona misurazione!

Kestrel 5500 Weather Meter Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Kestrel 5500 Weather Meter med LiNK + Vane Mount! Dette instrumentet er designet for å gi deg nøyaktige og omfattende miljødata, og er perfekt for utendørsaktiviteter som golf, seiling, luftfart, skyting og sprøyting. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les nøye gjennom denne sikkerhetsveiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Unngå å utsette enheten for ekstreme temperaturer og fuktighet som overstiger spesifikasjonene.
- Hold produktet unna barn uten tilsyn.
- Rapport eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Presisjon:** Unngå å bruke enheten under forhold som kan påvirke nøyaktigheten, som sterke turbulenser eller ekstrem vind.
- **Holdbarhet:** Ikke slipp eller utsett enheten for unødvendig fysisk stress, da dette kan skade instrumentet.
- **Dataoverføring:** Bruk kun den offisielle LiNKappen eller USBkabelen for dataoverføring. Unngå å bruke ukjente apper eller kabler.
- **Batterisikkerhet:** Sørg for at batteriene installeres korrekt og byttes ut i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå lekkasje eller skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Installasjon av Vane Mount:**

1. Fest Kestrel 5500 til Vane Mount i henhold til vedlagte instruksjoner.
2. Sikre at enheten er trygt festet før bruk.

- **Bruk av Kestrel 5500:**

1. Slå på enheten ved å trykke på strømknappen.
2. Velg ønsket målemodus ved hjelp av navigasjonsknappene.
3. For dataoverføring, aktiver Bluetoothfunksjonen for LiNKtilkobling.
4. Sørg for at skjermen er synlig og lesbar under bruk.

- **Data Logging:**

1. For å lagre data, aktiver data loggingfunksjonen fra menyen.
2. Overfør lagrede data til din mobile enhet ved hjelp av LiNKappen eller USBkabelen.

Avfallsinstruksjoner

- Kestrel 5500 og tilbehør skal kastes i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Sørg for at batteriene fjernes og resirkuleres i henhold til gjeldende miljølovgivning.
- Unngå å kaste enheten i husholdningsavfallet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Det er viktig å ha produktets serienummer tilgjengelig når du tar kontakt.

Takk for at du valgte Kestrel 5500 Weather Meter. Vi håper at dette produktet vil gi deg mange års pålitelig ytelse og nøyaktige målinger. Vennligst følg sikkerhetsretningslinjene for å sikre en trygg og effektiv bruk av enheten.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Kestrel 5500 Weather Meter. To urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o precyzyjnym pomiarze warunków atmosferycznych w różnych zastosowaniach. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Nie używaj urządzenia w ekstremalnych warunkach, które mogą przekroczyć jego specyfikację.
- Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić obudowę urządzenia.
- Nie narażaj urządzenia na upadki lub uderzenia.
- Używaj tylko akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że urządzenie jest w dobrym stanie przed użyciem.
- Zamontuj urządzenie na stabilnej powierzchni lub użyj Kestrel Vane Mount do montażu na statywie.
- Sprawdź, czy wszystkie połączenia są pewne i nie ma luzów.

2. Użytkowanie

- Włącz urządzenie, używając przycisku zasilania.
- Wybierz odpowiedni tryb pomiaru, np. prędkość wiatru, kierunek wiatru itp.
- Monitoruj wyświetlacz i zapisuj dane, jeśli to konieczne.
- Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie i przechowuj je w odpowiednim miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów elektronicznych, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo zutylizować produkt.
- Upewnij się, że wszelkie baterie są usunięte i utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz prośby o dodatkowe informacje należy kierować do odpowiednich służb. Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi kontaktu w sprawach bezpieczeństwa produktów.

Zakończenie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie Kestrel 5500 Weather Meter. Dziękujemy za zaufanie i życzymy przyjemności z użytkowania naszego produktu.

Kestrel 5500 Weather Meter Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Kestrel 5500 Weather Meter mittarin. Tämä laite on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa ympäristötietoa ja on ihanteellinen ulkoilmaaktiviteetteihin. Tässä oppaassa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät laitetta vain sen tarkoitukseen.
- Säilytä laite lasten ulottumattomissa.
- Tarkista laite säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille tai kosteusolosuhteille, ellei laite ole erityisesti suunniteltu siihen.
- Noudata kaikkia käyttöohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että mittari on kunnolla kiinnitetty Vane Mount telineeseen, jos käytät sitä kolmijalan kanssa.
- Vältä mittarin käyttöä voimakkaassa tuulessa tai myrskyssä, mikä voi vaikuttaa mittaustarkkuuteen.
- Käytä laitetta vain sen määritellyissä käyttöolosuhteissa, kuten ulkona, ja vältä sen käyttöä suljetuissa tiloissa.
- Älä käytä laitetta, jos se ei toimi odotetusti tai jos näyttö on vaurioitunut.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä Kestrel 5500 Weather Meter Vane Mount telineeseen.
- Varmista, että teline on tukevasti kolmijalan päällä.
- Tarkista, että laite on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
- Valitse mittaustila näytöltä (esim. tuulen suunta, lämpötila).
- Seuraa ohjeita näytöllä ja tallenna tarvittavat tiedot.
- Siirrä tiedot LiNKsovelluksen tai USBkaapelin avulla (myydään erikseen) tarpeen mukaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä laite ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet elektroniikkajätteen hävittämisestä.
- Älä heitä laitetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Varmista, että kaikki paristot on poistettu ennen hävittämistä.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen käyttöohjeet. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että käytät Kestrel 5500 Weather Meter mittaria. Toivomme, että saat siitä suurta hyötyä ja iloa!

Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5500 Weather Meter

Introduktion

Tack för att du valt Kestrel 5500 Weather Meter. Denna högprecisionsinstrument är utformat för att ge omfattande miljödata och är idealisk för utomhusaktiviteter som golf, segling, flygning, skytte och sprutapplikationer. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper om det inte används under övervakning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i enlighet med de rekommenderade miljöförhållandena.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet utöver vad som anges i användarmanualen.
- Använd skyddshandskar vid hantering av enheten om du är känslig för materialet.
- Se till att enheten är ordentligt monterad på Kestrel Vane Mount när den används för att mäta vindhastighet och vindriktning.
- Vid användning av LiNKfunktioner, se till att din smartphone är kompatibel och att appen är korrekt installerad.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av enheten

- Ta bort enheten från förpackningen och kontrollera att allt innehåll är intakt.
- Ladda enheten helt innan första användning.

2. Montering på Kestrel Vane Mount

- Fäst Kestrel 5500 Weather Meter på Kestrel Vane Mount enligt anvisningarna i monteringsmanualen.
- Se till att enheten sitter stadigt för att undvika skador under användning.

3. Användning av enheten

- Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren.
- Navigera genom menyerna för att välja önskad mätning (vindriktning, vindhastighet, etc.).
- Använd LiNKappen för att överföra data till din smartphone om så önskas.

4. Datahantering

- Kontrollera att data lagras korrekt och överförs till din enhet.
- Rensa gamla data regelbundet för att säkerställa att enheten fungerar optimalt.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte enheten bland hushållsavfall. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Se till att enheten återvinns eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av elektroniska produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterade till Kestrel 5500 Weather Meter, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Kestrel 5500 Weather Meter. Tack för att du valde vår produkt!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Kestrel 5500 Weather Meter

Úvod

Gratulujeme k zakoupení Kestrel 5500 Weather Meter! Tento vysoce přesný měřič počasí je navržen tak, aby poskytoval komplexní environmentální data a je ideální pro různé venkovní aktivity. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto zařízení, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Používejte výrobek pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Při používání výrobku dbejte na okolní podmínky a vyhněte se extrémním povětrnostním podmínkám.
- Pravidelně kontrolujte zařízení na případné poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo závady přestaňte výrobek okamžitě používat.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Před použitím si důkladně prostudujte všechny funkce a ovládací prvky měřiče.
- Při manipulaci s výrobkem se vyvarujte silných nárazů a pádů.
- Nezapojujte zařízení do vody nebo jiných kapalin, pokud není specifikováno jako vodotěsné.
- Při práci v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického záření (např. vysílače, elektrické zařízení) se ujistěte, že měřič je mimo jejich dosah.
- Při používání LiNK aplikace dbejte na aktualizaci softwaru a dodržování pokynů pro bezdrátové připojení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je zařízení plně nabité.
- Ujistěte se, že máte k dispozici LiNK aplikaci pro bezdrátové připojení (pokud ji chcete používat).

2. Montáž na stativ:

- Připojte Kestrel 5500 k Kestrel Vane Mount.
- Upevněte montáž na stativ a zajistěte, aby byla stabilní.

3. Základní ovládání:

- Zapněte zařízení stisknutím hlavního tlačítka.
- Pomocí ovládacích prvků na displeji nastavte požadované měření (např. rychlost větru, směr větru).
- Sledujte data na velkém displeji s vysokým rozlišením.

4. Ukládání dat:

- Aktivujte funkci datového logování pro ukládání měřených hodnot.
- Přeneste data do svého mobilního zařízení pomocí LiNK aplikace nebo USB kabelu (prodává se samostatně).

5. Údržba:

- Pravidelně čistěte zařízení měkkým, suchým hadříkem.
- Kontrolujte a aktualizujte software podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Zařízení a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatří do domácího odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrná místa pro elektronický odpad ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace ohledně bezpečnosti výrobku, obraťte se na příslušný kontaktní bod v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a sériové číslo pro usnadnění komunikace.

Závěr

Děkujeme, že jste si vybrali Kestrel 5500 Weather Meter. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku, což přispěje k vašemu zážitku z měření počasí.