

Weather & Environmental Meters - Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount

Experience the future of weather measurement with the Kestrel 5500 Weather Meter. This high-precision instrument delivers comprehensive environmental data and is ideal for outdoor activities such as golfing, sailing, aviation, shooting, and spraying applications.

Key Functions:

- Precision Measurements: Accurately measures all critical environmental conditions, including wind direction, crosswind, headwind, and tailwind
- Rugged and Durable: Drop-tested, dustproof, waterproof, and built to withstand extreme environments
- Advanced Display: Large, high-resolution screen with dual-color backlighting and a durable polycarbonate lens
- Data Logging: Stores over 10,000 time-stamped data points; data transfer via the LiNK app or USB cable (sold separately)

NO IMAGE
AVAILABLE

Smartphone Connectivity:

With optional LiNK iOS/Android connectivity, data can be transmitted wirelessly in real time to your mobile device.

Compact and Versatile:

When paired with the Kestrel Vane Mount, the unit mounts to a tripod and becomes a full-featured weather station—ideal for continuous wind speed and wind direction monitoring.

Rely on the Kestrel 5500—a weather meter proven to perform reliably even in the harshest conditions. Perfect for professionals and outdoor enthusiasts worldwide.

Attributes

- Name: Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount
- Manufacturer: KESTREL
- Product no.: EU2016378
- Mfr. No.: 0855LVOLV
- Delivery weight: 0.3kg
- Shipping height: 45mm
- Shipping width: 28mm
- Shipping length: 127mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Kestrel 5500 Wettermesser mit LiNK + Vane Mount](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Kestrel 5500 Weather Meter](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kestrel 5500 Weather Meter](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Kestrel 5500 Weather Meter](#)
- [Norsk: Kestrel 5500 Weather Meter Bruksanvisning for Forbrukersikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Miernika Pogody Kestrel 5500](#)
- [Suomi: Kestrel 5500 Weather Meter Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5500 Weather Meter](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání měřiče počasí Kestrel 5500](#)

Sicherheitshinweise für den Kestrel 5500 Wettermesser mit LiNK + Vane Mount

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Kestrel 5500 Wettermessers! Dieses hochpräzise Instrument wurde entwickelt, um umfassende Umweltdaten zu liefern und ist ideal für verschiedene OutdoorAktivitäten. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, beachte bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Gerät von Wasser und extremen Temperaturen fern, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Überprüfe das Gerät regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Bewahre das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Verwenden zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte und Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Gerät nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern.
- Achte darauf, dass der Vane Mount sicher befestigt ist, um Stürze und Schäden zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen oder schmutzigen Oberflächen, um Kratzer auf dem Display zu verhindern.
- Nutze das Gerät nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Stelle sicher, dass der Akku vor der Verwendung ausreichend geladen ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation des Vane Mounts:

1. Wähle einen stabilen Standort für die Montage des Vane Mounts.
2. Befestige den Vane Mount sicher an einem Stativ oder einer anderen stabilen Oberfläche.
3. Setze den Kestrel 5500 Wettermesser in den Vane Mount ein, bis er sicher sitzt.

• Nutzung des Kestrel 5500:

1. Schalte das Gerät ein, indem du den Netzschalter drückst.
2. Wähle den gewünschten Messmodus (z.B. Windgeschwindigkeit, Temperatur).
3. Halte das Gerät in die Richtung des Windes, um genaue Messwerte zu erhalten.
4. Übertrage Daten über die LiNKApp oder ein USBKabel, um die gesammelten Informationen zu speichern.

• Datenspeicherung und Übertragung:

1. Stelle sicher, dass die LiNKApp auf deinem Smartphone installiert ist.
2. Verbinde das Gerät über Bluetooth oder USB mit deinem Smartphone.
3. Übertrage die gespeicherten Daten nach Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Entferne den Akku, bevor du das Gerät entsorgst.
- Achte darauf, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, alle relevanten Informationen über dein Produkt bereit zu halten, wenn du Hilfe benötigst.

Wir wünschen dir viel Freude mit deinem Kestrel 5500 Wettermesser!

Safety Instruction Guide for Kestrel 5500 Weather Meter

Introduction

Thank you for choosing the Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount. This highprecision instrument is designed to provide accurate environmental data for various outdoor activities. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to meet safety standards for nonfood items. Ensure proper use to avoid risks.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls and safety notices. If you receive a recall notice, follow the instructions provided.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the seller complies with safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using this product around children or vulnerable individuals.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the designated EU contact point for this product.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Extreme Conditions:** Do not expose the Kestrel 5500 to extreme temperatures beyond the specified operating range.
- **Handle with Care:** Although the device is rugged, avoid dropping or subjecting it to strong impacts.
- **Water Resistance:** Ensure that the device's water resistance features are intact before using it in wet conditions.
- **Battery Safety:** Use only the recommended battery type and replace it according to the manufacturer's instructions.
- **Data Privacy:** Be aware of data privacy when using the LiNK app for connectivity. Ensure your device is secure.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unboxing:** Carefully remove the Kestrel 5500 from its packaging. Check for all included components.
2. **Battery Installation:**
 - Open the battery compartment.
 - Insert the recommended batteries, ensuring correct polarity.
 - Close the compartment securely.
3. **Connecting the Vane Mount:**
 - Attach the Kestrel 5500 to the Kestrel Vane Mount.
 - Secure it to a tripod if needed for stability.
4. **Powering On:** Press the power button to turn on the device. The display will illuminate.
5. **Calibrating the Device:** Follow onscreen instructions for calibration to ensure accurate measurements.
6. **Using the LiNK App:**
 - Download the LiNK app from your device's app store.
 - Follow the app's instructions to connect your Kestrel 5500 for realtime data transmission.
7. **Taking Measurements:**
 - Hold the device in a stable position to obtain accurate readings.
 - Use the directional vane for wind measurements.
8. **Data Logging:** Review stored data points through the device or via the LiNK app.

Disposal Instructions

- **Battery Disposal:** Dispose of used batteries in accordance with local regulations for hazardous waste.
- **Device Disposal:** When the Kestrel 5500 reaches the end of its life, recycle it in accordance with local electronic waste disposal regulations.
- **Packaging Disposal:** Recycle packaging materials where facilities exist.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Kestrel 5500 Weather Meter, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Thank you for using the Kestrel 5500 Weather Meter responsibly. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Kestrel 5500 Weather Meter. Este medidor de clima de alta precisión está diseñado para proporcionar datos ambientales completos y es ideal para actividades al aire libre. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad del producto, su uso adecuado y cómo mantenerlo en buenas condiciones.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el Kestrel 5500 Weather Meter solo para los fines previstos, que son la medición de condiciones ambientales.
- Mantén el dispositivo alejado de fuentes de calor extremo y humedad excesiva.
- Revisa el medidor regularmente para detectar daños visibles. Si observas algún daño, no lo uses y contacta al servicio de soporte.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables para evitar accidentes.
- Si el dispositivo se daña, sigue las instrucciones de eliminación adecuadas para evitar riesgos ambientales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones extremas:** Aunque el Kestrel 5500 es resistente, evita exponerlo a condiciones que excedan sus especificaciones técnicas.
- **Uso de la conectividad LiNK:** Si utilizas la conectividad LiNK, asegúrate de que tu dispositivo móvil esté actualizado y sea compatible para evitar problemas de conexión.
- **Manipulación del dispositivo:** Usa el medidor con cuidado. Un manejo brusco puede afectar su precisión.
- **Almacenamiento:** Guarda el medidor en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del soporte:

- Asegúrate de que el Kestrel Vane Mount esté correctamente instalado en un trípode adecuado.
- Verifica que el soporte esté bien sujeto para evitar caídas.

2. Encendido del dispositivo:

- Presiona el botón de encendido para activar el medidor.
- Asegúrate de que la pantalla se ilumine y muestre datos.

3. Configuración de mediciones:

- Selecciona las funciones deseadas utilizando los botones de navegación.
- Asegúrate de que el dispositivo esté calibrado antes de realizar mediciones.

4. Uso de la conectividad:

- Si deseas usar la función LiNK, descarga la aplicación correspondiente en tu dispositivo móvil.
- Sigue las instrucciones en la aplicación para conectar el medidor.

5. Registro de datos:

- Utiliza la función de registro de datos para almacenar hasta 10,000 puntos de datos.

- Transfiere los datos a tu dispositivo móvil o computadora usando el cable USB (vendido por separado).

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el Kestrel 5500 ya no sea útil, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos.
- No deseches el dispositivo en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, la garantía y el soporte técnico, consulta el sitio web del fabricante o la documentación incluida con el producto. Siempre asegúrate de tener a mano el número de serie del dispositivo para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si encuentras algún problema o tienes preguntas sobre el uso del Kestrel 5500 Weather Meter, no dudes en buscar ayuda. Mantente seguro y disfruta de tus actividades al aire libre.

Guide de Sécurité pour le Kestrel 5500 Weather Meter

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kestrel 5500 Weather Meter. Cet appareil de mesure avancé est conçu pour fournir des données environnementales précises et fiables. Pour assurer une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité présentées dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le Kestrel 5500 est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état de l'appareil pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas l'appareil à la portée des enfants sans surveillance.
- Évite d'utiliser l'appareil dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre son fonctionnement.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation en extérieur :**
 - Protège l'appareil des chocs en le manipulant avec soin.
 - Évite d'exposer l'appareil à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.
- **Connectivité :**
 - Lorsque tu utilises la connectivité LiNK, assure-toi que ton appareil mobile est à jour pour éviter des problèmes de transmission de données.
- **Manipulation des données :**
 - Sois prudent lorsque tu transfères des données via l'application LiNK ou le câble USB. Ne débranche pas l'appareil pendant le transfert.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

- **Installation :**
 - Utilise le support Vane Mount pour fixer le Kestrel 5500 à un trépied. Assure-toi que le montage est stable avant de commencer à prendre des mesures.
- **Utilisation :**
 - Allume l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation.
 - Sélectionne le mode de mesure souhaité à l'aide des boutons de navigation.
 - Pour enregistrer des données, active la fonction de journalisation et suis les instructions à l'écran.
 - Pour transmettre des données à ton smartphone, active la connexion LiNK et suis les instructions de l'application.

Instructions de Disposal

- Lorsque l'appareil arrive en fin de vie, ne le jette pas avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage des appareils électroniques.
- Assure-toi que l'appareil est déchargé avant de le disposer.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton Kestrel 5500 Weather Meter, consulte le site web du fabricant ou contacte le service client approprié.

En suivant ces instructions, tu peux t'assurer que ton Kestrel 5500 est utilisé en toute sécurité et de manière efficace. Profite de tes activités en plein air avec des données météorologiques précises et fiables !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Kestrel 5500 Weather Meter

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Kestrel 5500 Weather Meter. Questo strumento di misurazione meteorologica di alta precisione è progettato per fornire dati ambientali completi. È importante seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Kestrel 5500 in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di danno o usura.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che superano le specifiche fornite dal produttore.
- Mantieni il dispositivo lontano da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Non tentare di riparare il dispositivo da solo; rivolgiti a un professionista autorizzato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso in Ambienti Estremi:** Il Kestrel 5500 è progettato per resistere a condizioni difficili, ma evita di esporlo a temperature estremamente elevate o a impatti violenti.
- **Protezione da Acqua e Polvere:** Sebbene il dispositivo sia resistente all'acqua e alla polvere, assicurati che le porte siano ben chiuse durante l'uso in condizioni umide.
- **Batterie:** Utilizza solo batterie raccomandate dal produttore. Non tentare di sostituire le batterie in ambienti umidi.
- **Controllo Dati:** Prima di utilizzare il dispositivo per attività critiche, verifica che i dati registrati siano accurati e aggiornati.
- **Utilizzo con il Vane Mount:** Assicurati che il Kestrel Vane Mount sia montato correttamente su un treppiede stabile per evitare cadute o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Vane Mount:

- Monta il Kestrel Vane Mount su un treppiede robusto.
- Assicurati che il dispositivo sia fissato saldamente per evitare movimenti indesiderati.

2. Accensione del Dispositivo:

- Accendi il Kestrel 5500 premendo il pulsante di accensione.
- Attendi che il dispositivo completi il suo avvio e visualizzi il display principale.

3. Misurazione delle Condizioni Ambientali:

- Seleziona la funzione desiderata dal menu.
- Posiziona il dispositivo in un'area aperta per ottenere letture accurate.
- Monitora i dati visualizzati sullo schermo.

4. Collegamento allo Smartphone:

- Scarica l'app LiNK sul tuo dispositivo iOS o Android.
- Segui le istruzioni nell'app per connettere il Kestrel 5500 al tuo smartphone.

5. Registrazione dei Dati:

- Utilizza la funzione di registrazione per salvare i dati.
- Trasferisci i dati registrati tramite l'app LiNK o un cavo USB.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il Kestrel 5500 con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Rimuovi le batterie e smaltiscile secondo le istruzioni di smaltimento delle batterie.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore da cui hai acquistato il Kestrel 5500. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per ricevere assistenza.

Grazie per aver scelto il Kestrel 5500 Weather Meter. Utilizzando correttamente questo dispositivo, potrai ottenere dati meteorologici precisi e affidabili.

Kestrel 5500 Weather Meter Bruksanvisning for Forbrukersikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Kestrel 5500 Weather Meter. Dette instrumentet er designet for å gi nøyaktige og pålitelige værmålinger. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er designet for å være trygt ved normal bruk, men det er viktig å være oppmerksom på potensielle farer.
- Sørg for at produktet brukes i samsvar med instruksjonene for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller jevnlig for eventuelle skader på instrumentet før bruk.
- Hvis produktet viser tegn på skade, må det ikke brukes.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke instrumentet i ekstremt ugunstige værforhold, som kraftig regn eller snø.
- Hold instrumentet rent og tørt for å opprettholde nøyaktigheten i målingene.
- Bruk alltid det medfølgende beskyttelsesdekslet når instrumentet ikke er i bruk.
- Unngå å utsette instrumentet for sterke støt eller fall.
- Bruk aldri produktet i nærheten av brennbare materialer eller under farlige forhold.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering:

- Fest Kestrel Vane Mount til et stativ for stabilitet.
- Sørg for at enheten er sikkert festet før bruk.

2. Strøm:

- Sørg for at batteriene er installert i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller batterinivået før hver bruk.

3. Bruk:

- Slå på enheten ved å trykke på strømknappen.
- Velg ønsket målemodus ved hjelp av menyknappene.
- For dataoverføring, last ned LiNKappen og følg instruksjonene for tilkobling.

4. Data Logging:

- For å lagre data, aktiver dataloggingfunksjonen før bruk.
- Overfør data til en datamaskin eller mobil enhet ved hjelp av USBkabel eller LiNKappen.

Avfallsinstruksjoner

- Sørg for å kaste produktet på en ansvarlig måte i samsvar med lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Ikke kast enheten sammen med vanlig husholdningsavfall.

- Ta kontakt med lokale resirkuleringssentra for informasjon om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For mer informasjon om produktet eller sikkerhetsrelaterte spørsmål, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Sørg for å ha produktets serienummer tilgjengelig for raskere assistanse.

Rapportering av usikre produkter

- Hvis du oppdager et usikkert produkt, rapporter det til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Takk for at du følger disse retningslinjene og bidrar til en tryggere bruk av Kestrel 5500 Weather Meter.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Miernika Pogody Kestrel 5500

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Miernika Pogody Kestrel 5500 z systemem LiNK i uchwytem na wiatromierz. Ten zaawansowany instrument pomiarowy dostarcza dokładnych danych dotyczących warunków atmosferycznych i jest idealny do różnych aktywności na świeżym powietrzu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj Miernika Pogody Kestrel 5500 zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia. Wszelkie uszkodzenia powinny być natychmiast naprawione lub urządzenie powinno być wymienione.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Używaj tylko akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Informuj innych użytkowników o zasadach bezpieczeństwa dotyczących korzystania z urządzenia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Unikaj narażania urządzenia na uderzenia lub upadki, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
- Nie używaj urządzenia w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia elektroniki, takich jak nadmierna wilgoć lub ekstremalne temperatury.
- W przypadku używania zewnętrznych akcesoriów, upewnij się, że są one kompatybilne z Miernikiem Pogody Kestrel 5500.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z funkcji pomiaru wiatru, aby nie stać w bezpośrednim strumieniu wiatru, który może być niebezpieczny.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Zainstaluj baterie zgodnie z instrukcją w podręczniku użytkownika.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo zainstalowane i nie ma luzów.
- Jeśli używasz uchwyty na wiatromierz, zamontuj go na statywie zgodnie z instrukcją.

2. Użytkowanie

- Włącz Miernik Pogody Kestrel 5500 przyciskiem zasilania.
- Wybierz odpowiednią funkcję pomiaru, korzystając z menu na wyświetlaczu.
- Zapisuj dane pomiarowe, jeśli to konieczne, korzystając z funkcji logowania danych.
- Użyj aplikacji LiNK do przesyłania danych na urządzenie mobilne, jeśli jest to wymagane.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych odpadów. Prosimy o przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących utylizacji elektroniki.
- Zwróć się do lokalnych punktów zbiórki, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować urządzenie i jego akcesoria.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Miernika Pogody Kestrel 5500, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Dodatkowe Informacje

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z Miernika Pogody Kestrel 5500.

Kestrel 5500 Weather Meter Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kestrel 5500 Weather Meter on huipputarkka laite, joka tarjoaa kattavat ympäristötiedot ulkoilmaaktiiviteetteihin, kuten golfiin, purjehdukseen, ilmailuun, ampumiseen ja ruiskutussovelluksiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään laitetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laite on käytössä vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Tarkista laite säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä aikuisen valvonnassa.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset laitteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä laitetta vain kuivissa olosuhteissa, ellei se ole erityisesti suunniteltu kosteisiin ympäristöihin.
- Vältä laitteen pudottamista tai voimakasta iskuja, jotka voivat vahingoittaa sen sisäisiä komponentteja.
- Suojaa laite äärimmäisiltä lämpötiloilta ja sääolosuhteilta, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Älä yritä avata laitetta itse; kaikki huolto tulee suorittaa valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita, kuten LiNKsovellusta ja USBkaapelia.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 - Varmista, että laite on täysin ladattu ennen käyttöä.
 - Kiinnitä Kestrel Vane Mount jalustaan varmistaaksesi vakaan asennon mittauksen aikana.
 - Sijoita laite alueelle, jossa on esteetön pääsy tuulelle mittaustarkkuuden parantamiseksi.
- **Käyttö:**
 - Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
 - Valitse haluamasi mittaasetukset käyttöliittymästä.
 - Tarkista mittaustulokset suurelta, korkearesoluutiolla varustetulta näytöltä.
 - Tallenna mittaustulokset LiNKsovelluksen tai USBkaapelin avulla.

Hävittämishojeet

- Hävitä laite ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa sähkö ja elektroniikkaromun (WEEE) hävittämisestä.
- Varmista, että kaikki paristot ja akkumateriaalit hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai tarkista verkkosivustolta saatavilla oleva tuki.

Muista, että turvallinen käyttö ja huolenpito laitteesta ovat ensisijaisia, jotta voit nauttia sen tarjoamista eduista.

Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5500 Weather Meter

Introduktion

Tack för att du valt Kestrel 5500 Weather Meter. Denna högprecisionsinstrument är utformat för att ge omfattande miljödata och är idealiskt för utomhusaktiviteter. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för eventuella skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker och torr plats när den inte används.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Precision Measurements:** Var medveten om att noggranna mätningar kan påverkas av externa faktorer, såsom stark vind eller regn.
- **Rugged and Durable:** Även om produkten är dropptestad och vattentålig, undvik onödig exponering för extrema förhållanden.
- **Data Logging:** Se till att du har säkerhetskopior av viktiga data, eftersom lagring kan påverkas av batteriets status.
- **Smartphone Connectivity:** Använd endast den officiella LiNKappen för att överföra data. Kontrollera att appen är uppdaterad för bästa prestanda.
- **Compact and Versatile:** När du använder Kestrel Vane Mount, säkerställ att den är korrekt monterad för att undvika skador på enheten eller personskador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Kestrel 5500:

- Ta bort enheten från förpackningen och kontrollera att alla delar är inkluderade.
- Montera enheten på Kestrel Vane Mount om det behövs.
- Fäst enheten på ett stativ för stabil mätning.

2. Användning av Kestrel 5500:

- Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren.
- Välj önskad mätning genom att använda navigeringsknapparna.
- Använd den avancerade displayen för att läsa av mätdata.
- Logga data genom att följa instruktionerna i användarmanualen.
- Anslut till LiNKappen för att överföra data till din smartphone.

3. Underhåll:

- Rengör enheten med en mjuk, torr trasa.
- Kontrollera batterinivåerna och byt ut dem vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte enheten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för elektronikavfall för korrekt avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Kontrollera alltid din produkts manual för specifika kontaktuppgifter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Kestrel 5500 Weather Meter. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Návod k bezpečnému používání měřiče počasí Kestrel 5500

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali měřič počasí Kestrel 5500. Tento vysoce přesný přístroj je navržen tak, aby poskytoval komplexní údaje o životním prostředí a je ideální pro venkovní aktivity, jako je golf, plachtění, letectví, střelba a aplikace postřiků. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl přístroj používán pouze k určeným účelům a podle pokynů.
- Před použitím zkontrolujte, zda je přístroj v dobrém stavu a bez poškození.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo poruchu, přístroj nepoužívejte a kontaktujte odborníka.
- Sledujte pravidelně aktualizace o stažení produktu prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte přístroj v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ohrozit jeho funkčnost.
- Při měření větru se ujistěte, že se nacházíte na bezpečném místě, kde nehrozí nebezpečí odletujících předmětů.
- Nepokoušejte se opravovat přístroj sami; veškeré opravy by měly být prováděny kvalifikovanými technikami.
- Při používání funkce datového logování se ujistěte, že máte dostatečné nabití baterie pro zajištění správného fungování.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím si přečtěte uživatelskou příručku a seznamte se s funkcemi přístroje.
- Připojte Kestrel Vane Mount k měřiči, aby bylo možné přístroj umístit na stativ.
- Ujistěte se, že je měřič správně upevněn a stabilní, aby se předešlo nehodám během měření.
- Používejte aplikaci LiNK pro bezdrátový přenos dat na váš mobilní zařízení (iOS/Android).
- Pravidelně kontrolujte a aktualizujte software aplikace LiNK pro zajištění optimálního výkonu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci přístroje se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte přístroj do běžného odpadu. Informujte se o možnostech recyklace elektronických zařízení.
- Baterie a další součásti mohou vyžadovat zvláštní zacházení; ujistěte se, že jsou správně odstraněny.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko. Všechny produkty musí mít kontaktní osobu v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že se staráte o bezpečnost při používání měřiče počasí Kestrel 5500. Vaše bezpečnost je naší prioritou.