

Weather & Environmental Meters - Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount

Experience the future of weather measurement with the Kestrel 5500 Weather Meter. This high-precision instrument delivers comprehensive environmental data and is ideal for outdoor activities such as golfing, sailing, aviation, shooting, and spraying applications.

Key Functions:

- Precision Measurements: Accurately measures all critical environmental conditions, including wind direction, crosswind, headwind, and tailwind
- Rugged and Durable: Drop-tested, dustproof, waterproof, and built to withstand extreme environments
- Advanced Display: Large, high-resolution screen with dual-color backlighting and a durable polycarbonate lens
- Data Logging: Stores over 10,000 time-stamped data points; data transfer via the LiNK app or USB cable (sold separately)

NO IMAGE
AVAILABLE

Smartphone Connectivity:

With optional LiNK iOS/Android connectivity, data can be transmitted wirelessly in real time to your mobile device.

Compact and Versatile:

When paired with the Kestrel Vane Mount, the unit mounts to a tripod and becomes a full-featured weather station—ideal for continuous wind speed and wind direction monitoring.

Rely on the Kestrel 5500—a weather meter proven to perform reliably even in the harshest conditions. Perfect for professionals and outdoor enthusiasts worldwide.

Attributes

- Name: Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount
- Manufacturer: KESTREL
- Product no.: EU2016379
- Mfr. No.: 0855LVTAN
- Delivery weight: 0.3kg
- Shipping height: 45mm
- Shipping width: 28mm
- Shipping length: 127mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Kestrel 5500 Wettermesser](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Kestrel 5500 Weather Meter](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kestrel 5500 Weather Meter](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kestrel 5500 Weather Meter](#)
- [Norsk: Kestrel 5500 Weather Meter Bruksanvisning for sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Kestrel 5500 Weather Meter](#)
- [Suomi: Kestrel 5500 Weather Meter Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5500 Weather Meter](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Kestrel 5500 Weather Meter](#)

Sicherheitshinweise für den Kestrel 5500 Wettermesser

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Kestrel 5500 Wettermessers! Dieses hochpräzise Instrument wurde entwickelt, um umfassende Umweltdaten zu liefern und ist ideal für verschiedene Aktivitäten im Freien. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du das Wettermessgerät gemäß den Anweisungen verwendest. Es ist für den Einsatz im Freien konzipiert und sollte nicht in gefährlichen Umgebungen verwendet werden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Informiere dich regelmäßig über Rückrufmeldungen, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher ist.
- **OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online kaufst, achte darauf, dass der Anbieter alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherklausel:** Achte darauf, dass das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit wende dich an die zuständige EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über die Safety Gate-Plattform der EU auf dem Laufenden, um Informationen über unsichere Produkte zu erhalten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Vermeide extreme Temperaturen:** Setze das Gerät nicht extremen Temperaturen aus, die über die angegebenen Betriebsbedingungen hinausgehen.
- **Schutz vor Wasser:** Obwohl das Gerät wasserdicht ist, solltest du es nicht absichtlich in Wasser eintauchen.
- **Vermeide Stöße:** Das Gerät ist robust, aber vermeide unnötige Stöße oder Stürze, die zu Schäden führen könnten.
- **Verwende das Zubehör korrekt:** Wenn du das Kestrel Vane Mount verwendest, stelle sicher, dass es ordnungsgemäß montiert ist, um ein Herunterfallen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Montiere das Kestrel 5500 Wettermesser sicher auf dem Kestrel Vane Mount oder einem stabilen Stativ.
 2. Stelle sicher, dass das Gerät in einer vertikalen Position ist, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- **Nutzung:**
 1. Schalte das Gerät ein, indem du die Einschalttaste drückst.
 2. Wähle die gewünschte Funktion über das Menü auf dem Display.
 3. Verwende die LiNKApp oder ein USB-Kabel (separat erhältlich), um Daten zu übertragen.
 4. Überwache die Umgebungsbedingungen während deiner Aktivitäten und notiere wichtige Daten.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle. Das Gerät enthält Materialien, die nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden sollten.
- **Recycling:** Prüfe, ob es in deiner Nähe Recyclingstellen für elektronische Geräte gibt, um eine umweltfreundliche Entsorgung zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bei Fragen zur Sicherheit und Nutzung des Kestrel 5500 Wettermessers konsultiere bitte die offizielle Website oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Safety Instruction Guide for Kestrel 5500 Weather Meter

Introduction

Thank you for choosing the Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK and Vane Mount. This highprecision instrument is designed to provide you with accurate environmental measurements for various outdoor activities. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The Kestrel 5500 Weather Meter is designed to be safe for use in outdoor environments. Ensure that you follow all safety guidelines to minimize risks associated with its use.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a safety issue, the product may be subject to recall. Please stay informed about any recall notices that may affect your device.
- **Online Shopping:** If you purchased this product online, ensure that the seller complies with safety regulations and provides you with the necessary information about the product.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using this product around children. Keep the device out of reach when not in use.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the manufacturer or distributor who can provide assistance.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on any safety alerts regarding this product through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Extreme Conditions:** Do not expose the Kestrel 5500 to extreme temperatures beyond its specified range, as this may affect its performance.
- **Water Resistance:** While the device is waterproof, avoid submerging it in water for extended periods. Ensure all ports are securely closed before exposure to moisture.
- **Dropping:** Although the Kestrel 5500 is rugged and droptested, avoid dropping the device to prevent internal damage.
- **Battery Safety:** Use only the recommended battery type. Improper batteries may cause damage or pose a safety risk.
- **Cleaning:** Use a soft, dry cloth to clean the device. Do not use abrasive materials or solvents that may damage the screen or casing.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Ensure that the device is fully charged or has fresh batteries before use.
 - If using the Vane Mount, securely attach it to a tripod according to the manufacturer's instructions.
 - Ensure that the Kestrel 5500 is properly mounted on the Vane Mount for accurate wind measurements.
- **Usage:**
 - Turn on the device by pressing the power button.
 - Select the desired measurement mode (e.g., wind speed, temperature) using the onscreen menu.
 - For accurate readings, hold the device steady in the wind or mount it securely using the Vane Mount.

- Data can be logged for future reference. Ensure you understand how to access and transfer this data via the LiNK app or USB cable.
- When using the smartphone connectivity feature, ensure that Bluetooth is enabled on your mobile device for seamless data transmission.

Disposal Instructions

- **Electronic Waste:** Dispose of the Kestrel 5500 Weather Meter in accordance with local regulations regarding electronic waste. Do not throw it in regular trash.
- **Battery Disposal:** Remove the batteries before disposal. Follow local guidelines for battery recycling or disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Kestrel 5500 Weather Meter, please refer to the manufacturer's website or contact the authorized distributor for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Kestrel 5500 Weather Meter con LiNK + Vane Mount. Este medidor de clima de alta precisión está diseñado para ofrecerte datos ambientales completos y es ideal para una variedad de actividades al aire libre. Para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el Kestrel 5500.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Evita el uso del dispositivo en condiciones extremas que excedan sus especificaciones de funcionamiento.
- Si el dispositivo muestra signos de daño, no lo uses y contacta al fabricante para obtener asistencia.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones climáticas adversas:** No uses el medidor en tormentas severas o condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- **Manipulación:** Maneja el dispositivo con cuidado. Evita caídas y golpes que puedan dañar el medidor.
- **Conexiones eléctricas:** Si utilizas el cable USB para transferir datos, asegúrate de que las conexiones estén secas y libres de suciedad.
- **Almacenamiento:** Guarda el Kestrel 5500 en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso. Evita la exposición prolongada a la luz solar directa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Vane Mount:

- Asegúrate de que el Vane Mount esté correctamente ensamblado antes de la instalación.
- Monta el Kestrel 5500 en el Vane Mount y asegúralo firmemente.
- Coloca el montaje en un trípode estable para obtener lecturas precisas.

2. Uso del Medidor:

- Enciende el Kestrel 5500 presionando el botón de encendido.
- Selecciona la función deseada utilizando los botones de navegación.
- Para la conectividad con smartphones, descarga la aplicación LiNK y sigue las instrucciones para emparejar el dispositivo.
- Utiliza la pantalla para visualizar las mediciones en tiempo real.

3. Registro de Datos:

- Para almacenar datos, asegúrate de que el medidor esté configurado para registrar automáticamente.
- Transfiere los datos a tu dispositivo móvil o computadora usando la aplicación LiNK o el cable USB.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Kestrel 5500, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos.
- Si es posible, recicla el dispositivo en un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas adicionales sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, consulta la información de contacto del fabricante que se incluye en el manual del producto.

Recuerda que seguir estas pautas no solo garantiza tu seguridad, sino que también maximiza el rendimiento y la vida útil de tu Kestrel 5500 Weather Meter.

Guide de Sécurité pour le Kestrel 5500 Weather Meter

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du Kestrel 5500 Weather Meter. Ce manuel vise à garantir une utilisation sûre et efficace de cet instrument de mesure météorologique. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi de toujours utiliser le Kestrel 5500 conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'appareil pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas l'appareil à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilise toujours le produit dans des conditions environnementales appropriées.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation en extérieur :**
 - Évite d'utiliser l'appareil dans des conditions extrêmes qui pourraient l'endommager.
 - Ne le soumetts pas à des chocs violents ou à des chutes.
- **Manipulation :**
 - Tiens l'appareil avec précaution pour éviter les chutes.
 - Évite de toucher l'écran avec des objets pointus.
- **Connectivité :**
 - Lorsque tu utilises la fonction LiNK, assure-toi que ton appareil mobile est compatible.
 - Évite d'exposer le port USB à l'eau ou à des substances corrosives.
- **Rangement :**
 - Range le Kestrel 5500 dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.
 - Utilise un étui de protection si disponible.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 - Fixe le Kestrel 5500 au Kestrel Vane Mount pour une utilisation optimale.
 - Assure-toi que le montage est sécurisé avant de commencer à l'utiliser.
- **Utilisation :**
 - Allume l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation.
 - Sélectionne les fonctions souhaitées à l'aide des boutons de navigation.
 - Pour enregistrer des données, utilise la fonction de journalisation intégrée.
 - Transfère les données vers ton appareil mobile via l'application LiNK ou un câble USB.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le Kestrel 5500 arrive en fin de vie, assure-toi de le jeter conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas l'appareil dans les ordures ménagères. Recherche un point de collecte pour les appareils électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton Kestrel 5500, n'hésite pas à contacter le point de contact approprié dans l'UE.

Merci d'utiliser le Kestrel 5500 Weather Meter. En suivant ces instructions de sécurité, tu contribues à garantir une expérience de mesure météorologique sûre et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kestrel 5500 Weather Meter

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kestrel 5500 Weather Meter. Questo strumento di alta precisione è progettato per fornire dati ambientali completi, rendendolo ideale per attività all'aperto. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Kestrel 5500 in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso in Ambienti Estremi:** Evita di utilizzare il Kestrel 5500 in situazioni in cui è esposto a temperature estremamente alte o basse.
- **Manipolazione:** Tratta il dispositivo con cura; non farlo cadere o colpirlo contro superfici dure.
- **Umidità:** Anche se il dispositivo è waterproof, evita l'immersione prolungata in acqua per prevenire danni interni.
- **Batterie:** Utilizza solo batterie raccomandate dal produttore. Non tentare di sostituire le batterie in condizioni di umidità.
- **Ricarica:** Segui le istruzioni per la ricarica se utilizzi batterie ricaricabili. Non sovraccaricare il dispositivo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione del Vane Mount:**
 1. Monta il Kestrel 5500 sul Vane Mount seguendo le istruzioni del produttore.
 2. Assicurati che il montaggio sia sicuro prima di utilizzare il dispositivo.
- **Accensione del Dispositivo:**
 1. Premi il pulsante di accensione per attivare il Kestrel 5500.
 2. Attendi che il display si accenda e visualizzi le letture iniziali.
- **Configurazione delle Impostazioni:**
 1. Naviga nel menu per impostare le preferenze di misura (unità di misura, registrazione dei dati, ecc.).
 2. Assicurati di salvare le impostazioni prima di uscire dal menu.
- **Utilizzo delle Funzionalità di Misura:**
 1. Per misurare la direzione del vento, posiziona il dispositivo in modo che l'imboccatura sia rivolta nella direzione del vento.
 2. Utilizza il display per leggere le misurazioni in tempo reale.
- **Registrazione dei Dati:**
 1. Attiva la funzione di registrazione per memorizzare i dati ambientali.
 2. Trasferisci i dati tramite l'app LiNK o cavo USB secondo necessità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di dispositivi elettronici.
- Non gettare il Kestrel 5500 nei rifiuti domestici.

- Ricicla il dispositivo presso i centri di raccolta autorizzati per dispositivi elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro ed efficace del tuo Kestrel 5500 Weather Meter. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buon utilizzo!

Kestrel 5500 Weather Meter Bruksanvisning for sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Kestrel 5500 Weather Meter. Dette instrumentet er designet for å gi nøyaktige målinger av miljøforhold. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er designet for å være trygt ved normal bruk, men det er viktig å være oppmerksom på potensielle farer.
- Vennligst les alle instruksjoner og sikkerhetsadvarsler før bruk.
- Oppbevar denne bruksanvisningen på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
- Ved online kjøp, vær oppmerksom på at samme sikkerhetsstandarder gjelder som for fysiske butikker.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Unngå å bruke måleren i ekstreme værforhold som kraftig regn eller storm.
- Sørg for at enheten er godt festet når den brukes med Kestrel Vane Mount for å unngå fall.
- Ikke eksponer enheten for unødvendig støv eller fuktighet for å opprettholde dens funksjonalitet.
- Hold enheten utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av Kestrel Vane Mount:

- Fest Kestrel Vane Mount til et stabilt stativ.
- Sørg for at mounten er sikkert festet før du plasserer Kestrel 5500 Weather Meter på den.

2. Bruk av Kestrel 5500 Weather Meter:

- Slå på enheten ved å trykke på strømknappen.
- Velg ønsket målemodus ved å navigere i menyen.
- For å logge data, aktiver dataloggingfunksjonen.
- Overfør data til din mobile enhet via LiNKappen eller USBkabel.

3. Vedlikehold:

- Rengjør skjermen og linsen med en myk klut for å unngå riper.
- Kontroller jevnlig batterinivået og bytt batteri ved behov.

Avfallsinstruksjoner

- Kestrel 5500 Weather Meter skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for elektronisk avfall for sikker avhending.
- Bidra til resirkulering ved å levere produktet til en godkjent resirkuleringsstasjon.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Kestrel 5500 Weather Meter, vennligst kontakt produsenten.

Vi håper at du får mye glede av Kestrel 5500 Weather Meter og at den gir deg nøyaktige og pålitelige målinger i alle dine utendørs aktiviteter!

Instrukcja bezpieczeństwa dla Kestrel 5500 Weather Meter

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Kestrel 5500 Weather Meter. Ten wysokiej precyzji przyrząd pomiarowy dostarcza kompleksowych danych środowiskowych i jest idealny do aktywności na świeżym powietrzu. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu, zgodnie z regulacjami bezpieczeństwa produktów Unii Europejskiej.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj Kestrel 5500 zgodnie z instrukcją, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika oraz innych osób w otoczeniu.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj urządzenia.
- Przechowuj urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj urządzenia w ekstremalnych warunkach, które mogą wpłynąć na jego działanie, takich jak skrajne temperatury lub silne opady.
- Upewnij się, że wszystkie złącza są dobrze podłączone przed użyciem.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie substancji chemicznych ani nie zanurzaj go w cieczy.
- Zawsze korzystaj z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Montaż urządzenia

- Upewnij się, że Kestrel 5500 jest zamocowany na stabilnej powierzchni lub statywie.
- Zainstaluj Kestrel Vane Mount, aby zamontować urządzenie na statywie, co umożliwi ciągłe monitorowanie prędkości i kierunku wiatru.

2. Włączanie i wyłączanie

- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
- Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez kilka sekund.

3. Pomiar warunków atmosferycznych

- Wybierz odpowiednią funkcję pomiaru na wyświetlaczu, aby uzyskać dane dotyczące kierunku wiatru, prędkości wiatru oraz innych parametrów.
- Użyj aplikacji LiNK do przesyłania danych do urządzenia mobilnego, jeśli jest to wymagane.

4. Zapis danych

- Użyj funkcji logowania danych, aby zapisać do 10,000 punktów danych z oznaczeniem czasu.
- Przesyłaj dane za pomocą aplikacji LiNK lub kabla USB (sprzedawany osobno).

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj urządzenie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego kosza na śmieci.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu elektroniki, aby zapewnić odpowiednie usunięcie.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz wsparcia technicznego można uzyskać kontaktując się z lokalnym przedstawicielem lub producentem produktu.

Dziękujemy za korzystanie z Kestrel 5500 Weather Meter. Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczeństwo i wydajność urządzenia.

Kestrel 5500 Weather Meter Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Kestrel 5500 Weather Meterin. Tämä laite on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa sää ja ympäristötietoa. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laite on tarkoitettu käytettäväksi vain siihen, mihin se on suunniteltu.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikein.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä aikuisen valvonnassa.
- Tarkista säännöllisesti laitteesi kunto ja varmista, että se on puhdas ja ehjä.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä, kun käytät laitetta ulkona.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä laitetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa myrskyssä tai äkillisissä säämuutoksissa.
- Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä laitetta vain sen tarkoituksen mukaisesti, kuten tuulen nopeuden ja suunnan mittaamiseen.
- Varmista, että laite on kunnolla kiinnitetty, erityisesti kun käytät Kestrel Vane Mountia jalustalla.
- Älä yritä purkaa tai muuttaa laitetta itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista laite pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä Kestrel Vane Mount jalustaan, jos käytät sitä.
- Varmista, että laite on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
- Valitse haluamasi mittausasetus käyttöliittymästä.
- Seuraa näyttöä ja kirjaa tarvittavat tiedot.
- Käytä LiNKsovellusta tai USBkaapelia tietojen siirtämiseen.

Hävittämisohteet

- Hävitä laite ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä laitetta tavalliseen sekajätteeseen. Tarkista, onko alueellasi kierrätysohjelmia elektroniikalle.
- Poista paristot ennen laitteen hävittämistä ja hävitä ne erikseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteestasi, ota yhteyttä asiakastukeen. Varmista, että sinulla on mukana laitteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Kestrel 5500 Weather Meter on luotettava työkalu, joka on suunniteltu kestäämään vaativia sääolosuhteita. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että laitteesi käyttö on turvallista ja tehokasta.

Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5500 Weather Meter

Introduktion

Tack för att du valt Kestrel 5500 Weather Meter. Denna högprecisionsinstrument är utformat för att ge omfattande miljödata och är idealisk för utomhusaktiviteter som golf, segling, flygning, skytte och sprutapplikationer. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet att enheten är i gott skick och fri från skador.
- Använd produkten endast för avsedda ändamål och i enlighet med specifikationerna.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid enheten i torra förhållanden för att undvika kortslutning.
- Undvik att utsätta enheten för extrema temperaturer och väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Använd skyddshölje eller väska för att skydda enheten när den inte används.
- Se till att alla anslutningar är ordentligt säkrade innan användning.
- Undvik att använda enheten i närheten av starka magnetiska fält som kan påverka mätningarna.
- Använd inte enheten om den är skadad. Kontakta en auktoriserad serviceleverantör för reparation.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Montera Kestrel 5500 Weather Meter på Kestrel Vane Mount för att skapa en fullfjädrad väderstation.
- Anslut enheten till ett stativ för stabil mätning av vindhastighet och vindriktning.

2. Användning

- Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren.
- Välj önskad mätning (vindriktning, vindhastighet, etc.) genom att använda navigationsknapparna.
- För att logga data, följ instruktionerna i LiNKappen eller använd USBkabeln för dataöverföring.
- Kontrollera att skärmen är ren och att polykarbonatlinsen är fri från repor för bästa visibilitet.

3. Dataöverföring

- Anslut enheten till din smartphone via LiNKappen för att överföra data trådlöst i realtid.
- Följ appens instruktioner för att säkerställa korrekt anslutning och dataöverföring.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte Kestrel 5500 Weather Meter i vanlig hushållssopor.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av elektroniska enheter.

- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om hur man korrekt återvinner eller kasserar produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, användning och underhåll av Kestrel 5500 Weather Meter, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Tack för att du bidrar till en säker och effektiv användning av Kestrel 5500 Weather Meter!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Kestrel 5500 Weather Meter

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Kestrel 5500 Weather Meter. Tento přístroj je navržen tak, aby poskytoval přesné měření a spolehlivé údaje o životním prostředí. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon zařízení, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že přístroj používáte v souladu s pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Před použitím zkontrolujte, zda zařízení není poškozené nebo vadné.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí, pokud není používáno pod dohledem dospělé osoby.
- Pokud zařízení vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte jej okamžitě používat a kontaktujte podporu.
- Při používání přístroje v extrémních povětrnostních podmínkách dbejte na osobní bezpečnost.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Neexponujte přístroj nadměrnému teplu, vlhkosti nebo prachu.
- Při měření v blízkosti zdrojů silného větru, jako jsou větrné turbíny, buďte opatrní.
- Při připojování nebo odpojování USB kabelu buďte opatrní, abyste se vyhnuli poškození konektorů.
- Při používání LiNK funkce se ujistěte, že vaše mobilní zařízení je kompatibilní a má nainstalovanou aplikaci LiNK.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití

- Otevřete balení a zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a nepoškozené.
- Nainstalujte baterie podle pokynů v uživatelské příručce.

2. Použití přístroje

- Zapněte zařízení stisknutím tlačítka napájení.
- Vyberte požadovanou funkci měření pomocí navigačních tlačítek.
- Sledujte údaje na displeji a zaznamenávejte potřebné informace.

3. Připojení k mobilnímu zařízení

- Aktivujte Bluetooth na vašem mobilním zařízení.
- Otevřete aplikaci LiNK a postupujte podle pokynů pro párování s Kestrel 5500.

4. Údržba a úklid

- Po každém použití otřete zařízení suchým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit displej nebo povrch přístroje.

Pokyny pro likvidaci

- Tento přístroj by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Nevyhazujte zařízení do běžného odpadu.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebě technické podpory se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo produktu a doklad o koupi.

Děkujeme, že jste si vybrali Kestrel 5500 Weather Meter. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.