

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with Hornady 4DOF LiNK

The Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with Hornady® 4DOF® is the ideal tool for shooters who refuse to compromise when engaging long-range targets. This rugged, weatherproof device puts all critical data at your fingertips, helping you optimize every shot with confidence.

Product Highlights:

- Integrated Hornady® 4DOF® Ballistics Solver
- Select from a wide range of Hornady match and hunting bullets
- Accounts for all variables affecting bullet trajectory
- Easy Mode for fast and intuitive setup
- Rugged construction: Drop-tested to MIL-STD-810G and waterproof to IP67
- Includes protective case, neck lanyard, and lithium AA battery

NO IMAGE
AVAILABLE

With the Kestrel 5700, you gain the durability and precision required for successful long-range shooting. Whether hunting in the mountains or competing in harsh, muddy conditions, you can rely on the Kestrel to perform flawlessly when it matters most.

Advanced Display and Rugged Design

The Kestrel 5000 Series features a high-resolution display for exceptional readability, integrated dual-color backlighting, and a durable polycarbonate lens. The unit is water- and dustproof and engineered to withstand the harshest environments.

Kestrel LiNK Ballistics App and Mounting Options

Use the free Kestrel LiNK Ballistics App for Android and iOS to manage and download firearm and bullet profiles. With the Kestrel Vane Mount, the Kestrel 5700 can be easily mounted on a tripod, allowing you to monitor conditions and adjust firing solutions without leaving your shooting position.

Attributes

- Name: Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with Hornady 4DOF LiNK
- Manufacturer: KESTREL
- Product no.: EU2016383
- Mfr. No.: 0857HLSND
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 165mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter mit Hornady 4DOF](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with Hornady 4DOF](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo del Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter](#)
- [Norsk: Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter Brukerveiledning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla miernika balistycznego Kestrel 5700](#)
- [Suomi: Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání](#)

Sicherheitshinweise für den Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter mit Hornady 4DOF

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter mit Hornady 4DOF. Dieses Gerät ist speziell für Schützen entwickelt, die bei der Zielerfassung keine Kompromisse eingehen möchten. Um die Sicherheit und optimale Nutzung deines Geräts zu gewährleisten, befolge bitte die nachstehenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, um Risiken zu vermeiden.
- Halte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass das Gerät nicht fallen gelassen oder unsachgemäß behandelt wird.
- Verwende das Gerät nicht in extremen Umgebungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Überprüfe das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen und melde diese sofort.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- **Wetterbeständigkeit:** Das Gerät ist wetterfest, jedoch sollte es nicht unter Wasser getaucht werden.
- **Batterie:** Verwende nur die empfohlenen Lithium AABatterien. Achte darauf, die Batterien ordnungsgemäß zu entsorgen.
- **Montage:** Stelle sicher, dass das Gerät sicher auf einem Stativ montiert ist, um ein Umfallen zu vermeiden.
- **Verwendung des Kestrel LiNK Ballistics App:** Stelle sicher, dass die App auf dem neuesten Stand ist, um die bestmögliche Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Batterieinstallation:

- Öffne das Batteriefach.
- Setze die Lithium AABatterien gemäß der angegebenen Polarität ein.
- Schließe das Batteriefach sicher.

2. Gerät einschalten:

- Drücke die Einschalttaste, um das Gerät zu aktivieren.
- Warte, bis das Display hochgefahren ist.

3. Einstellung der Ballistikdaten:

- Wähle den gewünschten Hornady® 4DOF® Ballistics Solver aus.
- Gib die erforderlichen Daten zu Munition und Umgebungsbedingungen ein.

4. Verwendung des Kestrel Vane Mount:

- Montiere das Gerät sicher auf einem Stativ.
- Stelle sicher, dass das Gerät stabil steht und die Windbedingungen korrekt erfasst werden.

5. Datenübertragung:

- Verwende die Kestrel LiNK Ballistics App, um Daten zu übertragen und zu speichern.

- Achte darauf, dass Bluetooth aktiviert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Gerät und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Achte darauf, dass keine Teile des Geräts in den normalen Müll gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an einen EUbasierten Kontakt gerichtet werden.

Schlusswort

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer stehen bei uns an erster Stelle. Bitte befolge diese Richtlinien, um die bestmögliche Leistung und Sicherheit deines Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Safety Instruction Guide for Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with Hornady 4DOF

Introduction

Thank you for choosing the Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with Hornady® 4DOF®. This device is designed for precision and reliability in longrange shooting conditions. To ensure your safety and the optimal performance of your Kestrel 5700, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to meet EU safety standards. It is essential to follow all usage instructions to ensure safe operation.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a safety issue, recall notices will be issued. Please stay informed about product recalls through official channels.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with EU safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Report any unsafe product experiences to the relevant authorities. Stay updated on product safety through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Water Exposure:** Although the Kestrel 5700 is waterproof to IP67, avoid submerging it in water for extended periods.
- **Keep Away from Extreme Temperatures:** Do not expose the device to extreme heat or cold, which may affect its performance.
- **Handle with Care:** The device is rugged and droptested, but avoid dropping it from significant heights.
- **Use Only Recommended Accessories:** Use only the protective case, neck lanyard, and lithium AA battery specified for this product.
- **Regularly Check for Damage:** Inspect the device regularly for any signs of wear or damage that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

- **Initial Setup:**
 1. Open the protective case and remove the Kestrel 5700.
 2. Insert the lithium AA battery as indicated in the battery compartment.
 3. Power on the device by pressing the power button.
- **Using the Kestrel 5700:**
 1. Select the desired mode (e.g., Ballistics Solver) using the navigation buttons.
 2. Input relevant data such as bullet type and environmental conditions.
 3. Utilize the Kestrel LiNK Ballistics App for advanced features and data management.
 4. Monitor conditions and adjust firing solutions as needed.
- **Mounting Options:** If using a tripod, attach the Kestrel Vane Mount securely to the tripod. Ensure the Kestrel 5700 is properly mounted to prevent it from falling.

Disposal Instructions

- **Battery Disposal:** Dispose of the lithium AA battery according to local regulations for hazardous waste.
- **Device Disposal:** When the Kestrel 5700 reaches the end of its life, dispose of it in accordance with local electronic waste disposal guidelines.
- **Recycling:** Consider recycling the device if possible, to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with Hornady 4DOF, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. It is important to address any safety inquiries or product issues promptly.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience with the Kestrel 5700!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter con Hornady 4DOF. Este dispositivo es una herramienta avanzada para tiradores que buscan optimizar su precisión en disparos de larga distancia. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, asegurando que lo uses de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el dispositivo.
- Mantén el medidor alejado de fuentes de calor y humedad extrema.
- Utiliza el dispositivo únicamente para su propósito previsto.
- No intentes reparar el medidor por tu cuenta; contacta al fabricante para cualquier problema.
- Guarda el Kestrel 5700 en su estuche protector cuando no esté en uso.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones climáticas adversas:** Aunque el Kestrel 5700 es resistente al agua y al polvo, evita exponerlo a condiciones extremas que puedan afectar su funcionamiento.
- **Manipulación:** Maneja el dispositivo con cuidado para evitar caídas o golpes que puedan dañarlo.
- **Batería:** Usa solo baterías de litio AA recomendadas. No mezcles diferentes tipos de baterías.
- **Uso del software:** Asegúrate de descargar la aplicación Kestrel LiNK Ballistics desde fuentes oficiales para evitar software malicioso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Dispositivo:

- Retira el Kestrel 5700 de su estuche protector.
- Asegúrate de que la batería esté instalada correctamente. Consulta el manual para instrucciones sobre la instalación de la batería.

2. Configuración Inicial:

- Enciende el dispositivo presionando el botón de encendido.
- Selecciona el modo de uso adecuado (por ejemplo, "Easy Mode") para una configuración rápida.

3. Uso de la Aplicación Kestrel LiNK:

- Descarga la aplicación Kestrel LiNK Ballistics desde Google Play o Apple App Store.
- Conecta el dispositivo a tu smartphone siguiendo las instrucciones en la aplicación.

4. Monitoreo de Condiciones:

- Usa el Kestrel 5700 para medir las condiciones ambientales como la temperatura, la humedad y la velocidad del viento.
- Ajusta tus soluciones de disparo según los datos proporcionados.

5. Montaje:

- Si deseas montar el Kestrel 5700, utiliza el Kestrel Vane Mount y colócalo sobre un trípode para una medición estable.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Kestrel 5700, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Las baterías deben ser recicladas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- Consulta las pautas locales para la eliminación de dispositivos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta el sitio web del fabricante para obtener información de contacto y soporte. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano para facilitar el proceso.

Conclusión

El Kestrel 5700 es un dispositivo robusto que proporciona datos críticos para el tirador moderno. Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás maximizar su uso y disfrutar de una experiencia de tiro más segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y reportar cualquier producto sospechoso a las autoridades pertinentes.

Guide de Sécurité pour le Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter

Introduction

Le Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter avec Hornady® 4DOF® est un outil conçu pour les tireurs qui souhaitent optimiser chaque tir en toute confiance. Il est essentiel d'utiliser cet appareil de manière sécurisée pour garantir ta sécurité et celle des autres. Ce guide t'informe des meilleures pratiques en matière de sécurité lors de l'utilisation du Kestrel 5700.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que l'appareil est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne modifie pas l'appareil de quelque manière que ce soit.
- Évite d'utiliser l'appareil dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Garde l'appareil hors de portée des enfants pour éviter tout accident.
- En cas de doute sur la sécurité de l'appareil, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation en extérieur :**
 - Vérifie les conditions météorologiques avant utilisation.
 - Ne l'expose pas à des températures extrêmes au-delà des spécifications indiquées.
- **Manipulation :**
 - Tiens l'appareil fermement pour éviter de le faire tomber.
 - Utilise le lanière de cou pour éviter de le perdre lors de l'utilisation.
- **Batteries :**
 - Utilise uniquement des piles lithium AA recommandées.
 - Ne tente pas d'ouvrir ou de réparer la batterie.
- **Nettoyage :**
 - Nettoie l'appareil avec un chiffon doux et sec. N'utilise pas de produits chimiques agressifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire l'appareil de son étui de protection.
- Assure-toi que la batterie est correctement installée.
- Si nécessaire, utilise le Kestrel Vane Mount pour le fixer sur un trépied.

2. Utilisation :

- Allume l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Sélectionne le mode souhaité (par exemple, Mode Facile).
- Suis les instructions à l'écran pour entrer les données nécessaires (type de balle, distance, etc.).
- Consulte le Kestrel LiNK Ballistics App pour gérer les profils d'armes et de balles.
- Surveille les conditions en temps réel et ajuste les solutions de tir selon les besoins.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas l'appareil avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Ramène l'appareil dans un centre de recyclage approprié pour assurer une élimination sûre et

respectueuse de l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'appareil, consulte le site Web du fabricant ou un revendeur autorisé. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

En suivant ces directives, tu peux utiliser le Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter en toute sécurité et profiter de ses fonctionnalités avancées pour améliorer tes performances de tir.

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo del Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter

Introduzione

Il Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter con Hornady® 4DOF® è progettato per offrire prestazioni affidabili e precise durante l'uso in condizioni difficili. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di danno o usura.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni estreme che superano le specifiche fornite dal produttore.
- Mantieni il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non esporre il Kestrel 5700 a temperature superiori a quelle raccomandate.
- Evita di immergere il dispositivo in acqua oltre il limite di impermeabilità IP67.
- Non utilizzare il dispositivo con batterie danneggiate o usurate.
- Non tentare di smontare o riparare il dispositivo da solo.
- Utilizza solo accessori e batterie raccomandati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Installazione della Batteria

- Apri il vano batterie.
- Inserisci una batteria AA litio nuova, seguendo la polarità indicata.
- Chiudi il vano batterie in modo sicuro.

2. Accensione del Dispositivo

- Premi il pulsante di accensione per attivare il Kestrel 5700.
- Attendi che il display si accenda e mostri le informazioni di avvio.

3. Impostazione della Modalità

- Seleziona la modalità "Easy Mode" per una configurazione rapida.
- Segui le istruzioni sullo schermo per inserire i dati richiesti.

4. Utilizzo del Kestrel LiNK Ballistics App

- Scarica l'app Kestrel LiNK per Android o iOS.
- Segui le istruzioni per sincronizzare il dispositivo e gestire i profili di arma e proiettile.

5. Montaggio del Dispositivo

- Utilizza il Kestrel Vane Mount per fissare il dispositivo a un treppiede.
- Assicurati che il montaggio sia sicuro prima di utilizzarlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Kestrel 5700 nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento delle apparecchiature elettroniche.
- Rimuovi le batterie e smaltiscile secondo le direttive per i rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Questa guida di sicurezza è stata redatta per garantire che gli utenti del Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter possano utilizzarlo in modo sicuro e responsabile, in conformità con le normative dell'Unione Europea sulla sicurezza dei prodotti.

Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter

Brukerveiledning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter med Hornady 4DOF. Dette instrumentet er designet for å gi deg presise data for langdistanse skyting. For å sikre en trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er designet for sikker bruk og er i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR).
- Vær oppmerksom på at det kan være potensielle farer forbundet med feil bruk av produktet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller jevnlig for eventuelle skader eller slitasje på enheten.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke enheten i ekstremt fuktige eller støvete miljøer uten beskyttelse.
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer som kan påvirke ytelsen.
- Bruk alltid beskyttelsesdekslet når enheten ikke er i bruk.
- Sørg for at batteriet er installert riktig for å unngå lekkasje eller skade.
- Unngå å bruke enheten mens du er under påvirkning av rusmidler eller alkohol.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av batteri:

- Åpne batteridekselet ved å vri det mot klokken.
- Sett inn lithium AAbatteriet med korrekt polaritet (+ og -).
- Lukk batteridekselet ved å vri det med klokken til det er sikkert på plass.

2. Oppstart av enheten:

- Trykk og hold inne strømknappen i flere sekunder til skjermen lyser opp.
- Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere innstillingene.

3. Bruk av Kestrel LiNK Ballistics App:

- Last ned appen fra Google Play eller App Store.
- Koble Kestrel 5700 til appen for å administrere og laste ned våpen og kuleprofiler.

4. Montering på stativ:

- Bruk Kestrel Vane Mount for å feste enheten til et stativ.
- Juster vinkelen for å overvåke forholdene uten å forlate skyteposisjonen.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser enheten i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Sørg for å fjerne batteriet før du kaster enheten.

- Resirkuler batterier i henhold til lokale retningslinjer for batteriavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren direkte.

Instrukcja bezpieczeństwa dla miernika balistycznego Kestrel 5700

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup miernika balistycznego Kestrel 5700 z systemem Hornady 4DOF. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższej precyzji i niezawodności podczas strzelania na dużych odległościach. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, zapoznaj się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcją obsługi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj miernika wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzenia w trudnych warunkach atmosferycznych.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia i akcesoriów, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.
- Nie używaj miernika, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Unikaj narażania urządzenia na ekstremalne temperatury, wilgoć oraz uderzenia.
- Nie zanurzaj miernika w wodzie ani nie wystawiaj go na działanie substancji chemicznych.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Przechowuj urządzenie w dostępnym dla dzieci miejscu, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Wyjmij miernik z opakowania i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.
- Zainstaluj baterię AA, zgodnie z instrukcją na obudowie.
- Upewnij się, że wyświetlacz jest czysty i wolny od zarysowań.

2. Konfiguracja urządzenia:

- Włącz miernik, naciskając przycisk zasilania.
- Wybierz preferowany tryb pracy (Easy Mode lub Advanced Mode) zgodnie z instrukcją.
- Wprowadź dane dotyczące amunicji i warunków atmosferycznych za pomocą aplikacji Kestrel LiNK, jeśli to konieczne.

3. Użycie miernika:

- Użyj uchwytu Kestrel Vane Mount, aby zamontować miernik na statywie.
- Monitoruj warunki atmosferyczne i wprowadź potrzebne korekty do strzałów, pozostając w swojej pozycji strzeleckiej.

4. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu użycia wyłącz miernik.
- Przechowuj go w dołączonym etui ochronnym, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki elektrośmieci, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Kestrel lub odwiedź stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i ewentualnych akcji przypominających dotyczących produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa ja luotettavaa tietoa ampujille, jotka tähtäävät pitkän matkan kohteisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, joiden avulla voit käyttää laitetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laite on tarkoitettu vain ammuntaan ja siihen liittyviin toimintoihin.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai rikkoutunut.
- Säilytä laite lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumiseen liittyen.
- Tarkista säännöllisesti laitteen kunto ja toiminnot.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että laite on kuiva ennen käyttöä, erityisesti kosteissa olosuhteissa.
- Käytä laitetta vain sen tarkoitukseen, äläkä yritä muuttaa sen toimintaa.
- Vältä laitteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkaille iskuvoimille.
- Varmista, että laite on kiinnitetty tukevasti, kun käytät Kestrel Vane Mountia.
- Älä käytä laitetta, jos se ei toimi oikein; ota yhteys asiakaspalveluun.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
- Asenna Kestrel Vane Mount tarvittaessa tukevasti jalustalle.
- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
- Valitse haluamasi asetukset ja varmista, että kaikki tiedot ovat oikein ennen ammuntaa.
- Käytä Kestrel LiNK Ballistics sovellusta hallitaksesi ja ladataaksesi ase ja luotiprofileja.

Hävittämisohejeet

- Kierrätä laite sen käyttöön lopussa paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä laitetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Poista käytetyt paristot asianmukaisesti ja kierrätä ne erikseen.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita, ota yhteys valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset ja turvallisuustiedotteet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen Kestrel 5700 Ballistics Weather Meterin kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter

Introduktion

Tack för att du valt Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter med Hornady 4DOF. Denna enhet är utformad för att ge dig pålitliga data för långdistansskytte i olika miljöer. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera enheten för skador innan användning. Använd inte enheten om den är skadad.
- Håll enheten borta från vatten och extrema temperaturer utöver specifikationerna.
- Förvara enheten på en säker plats för att förhindra oavsiktlig skada eller användning av barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till lokala myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter i miljöer där det kan utsättas för starka kemikalier.
- Undvik att utsätta enheten för stötar, fall eller andra mekaniska påfrestningar.
- Använd endast de rekommenderade batterierna (lithium AA) för att säkerställa korrekt funktion.
- Använd den medföljande skyddande väskan för att förlänga enhetens livslängd.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera batterier:

- Öppna batterifacket på enheten.
- Sätt i två lithium AAbatterier med korrekt polaritet.
- Stäng batterifacket ordentligt.

2. Aktivera enheten:

- Tryck på strömbrytaren för att slå på enheten.
- Vänta tills displayen visar startskärmen.

3. Använda Kestrel LiNK Ballistics App:

- Ladda ner Kestrel LiNK Ballistics App från Google Play eller App Store.
- Följ instruktionerna i appen för att synkronisera med Kestrel 5700.
- Hantera och ladda ner böss och projektilprofiler enligt dina behov.

4. Montera på stativ:

- Använd Kestrel Vane Mount för att fästa enheten på ett stativ.
- Justera stativet för att säkerställa att enheten är i rätt position för att övervaka förhållandena.

5. Anpassa inställningar:

- Navigera genom menyn för att ställa in önskade inställningar för kalibrering och projektilval.
- Välj "Easy Mode" för snabb och intuitiv konfiguration.

Avfallshantering

- Kasta inte enheten med hushållsavfall.
- Återvinn enheten och dess komponenter i enlighet med lokala regler för elektronikavfall.
- Se till att ta bort batterier på ett säkert sätt och i enlighet med lokala föreskrifter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta Kestrel via deras officiella webbplats eller kundtjänst. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för att underlätta processen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera din användning av Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter och säkerställa en säker och effektiv upplevelse. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter och för att du är en ansvarsfull konsument.

Návod k bezpečnému používání

Úvod

Gratulujeme k zakoupení přístroje Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with Hornady 4DOF. Tento přístroj je navržen tak, aby vám poskytl přesné a spolehlivé údaje pro optimalizaci vašich dlouhých střel. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon přístroje, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím přístroje se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a upozorněním v tomto dokumentu.
- Přístroj je určen pouze pro použití v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte přístroj v extrémních podmínkách, které mohou ovlivnit jeho výkon nebo bezpečnost.
- V případě poškození přístroje nebo jeho příslušenství přestaňte přístroj používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím zkontrolujte, zda je přístroj v dobrém stavu a zda nejsou viditelné známky poškození.
- Při měření větru a dalších podmínek zajišťujte, aby byl přístroj stabilně umístěn a chráněn před nárazy.
- Používejte ochranný obal a lanyard k zajištění přístroje během používání.
- Nepokoušejte se rozebírat nebo opravovat přístroj sami.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace baterie

- Otevřete kryt baterie na zadní straně přístroje.
- Vložte lithium AA baterii správným způsobem podle označení (+/-).
- Uzavřete kryt baterie.

2. Nastavení přístroje

- Zapněte přístroj stisknutím tlačítka napájení.
- Vyberte režim „Easy Mode“ pro rychlé a intuitivní nastavení.
- Zadejte potřebné údaje o střelivu a podmínkách prostředí.

3. Použití Kestrel LiNK Ballistics App

- Stáhněte si aplikaci Kestrel LiNK pro Android nebo iOS.
- Připojte přístroj k aplikaci a spravujte své profily zbraní a střeliva.

4. Monitorování podmínek

- Umístěte přístroj na stabilní základnu nebo použijte Kestrel Vane Mount pro montáž na stativ.
- Sledujte podmínky a upravujte řešení střelby podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci přístroje a jeho příslušenství dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Baterie likvidujte podle pokynů pro ekologickou likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu a jeho používání se prosím obraťte na místní prodejce nebo výrobce.

Tento návod k bezpečnému používání byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění vaší bezpečnosti a efektivitu používání přístroje Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter.