

Accessories - Kestrel General - RH Calibration Kit (Kestrel 3000, 3500, 4000 Series)

The Kestrel Calibration Kit allows you to perform dozens of recalibrations in the field to ensure that your Kestrel is always performing within specifications. Included manual explains in detail all of the steps for recalibrating your Kestrel meter. This process will take approximately 50 hours, including setup and calibration.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: RH Calibration Kit (Kestrel 3000, 3500, 4000 Series)
- Manufacturer: KESTREL
- Product no.: EU2016438
- Mfr. No.: 0802
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Kestrel General RH Kalibrierkit](#)
- [English: Kestrel General RH Calibration Kit Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Calibración General RH de Kestrel](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Calibration Général RH Kestrel \(Séries Kestrel 3000, 3500, 4000\)](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Calibrazione Generale Kestrel RH](#)
- [Norsk: Kestrel General RH Calibration Kit Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Kalibracyjnego Kestrel General RH \(Kestrel 3000, 3500, 4000 Series\)](#)
- [Suomi: Kestrel Yleinen RH Kalibrointisarja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Kestrel General RH Kalibreringskit](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů Kestrel General RH Calibration Kit](#)

Sicherheitshinweise für das Kestrel General RH Kalibrierkit

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Kestrel General RH Kalibrierkits! Dieses Kit ermöglicht es dir, deine KestrelMessgeräte (3000, 3500, 4000 Serien) im Feld zu kalibrieren und sicherzustellen, dass sie immer innerhalb der Spezifikationen arbeiten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufmeldungen und Sicherheitsupdates auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Kalibrierkit nur wie in der Anleitung beschrieben.
- Achte darauf, dass das Gerät vor der Kalibrierung sauber und trocken ist.
- Vermeide den Kontakt mit extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit während der Kalibrierung.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit dem Kalibrierkit arbeitest.
- Stelle sicher, dass du alle Schritte der Anleitung befolgst, um Fehlkalibrierungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfe, ob alle Teile des Kalibrierkits vorhanden sind.
- Lies das Handbuch gründlich durch, bevor du mit der Kalibrierung beginnst.

2. Kalibrierung

- Schalte das KestrelMessgerät ein und stelle sicher, dass es bereit ist.
- Folge den Anweisungen im Handbuch, um die Kalibrierung durchzuführen.
- Halte während des gesamten Prozesses eine ruhige Hand und konzentriere dich auf die Schritte.

3. Nach der Kalibrierung

- Überprüfe die Werte deines KestrelMessgeräts nach der Kalibrierung.
- Dokumentiere die Kalibrierungsergebnisse für zukünftige Referenz.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Kalibrierkit gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Stelle sicher, dass alle Batterien und elektronischen Komponenten umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundendienst oder die entsprechende Kontaktstelle. Achte darauf, dass alle Anfragen in Übereinstimmung mit den EUVorschriften bearbeitet werden.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Kestrel General RH Kalibrierkits zu gewährleisten. Indem du diese Richtlinien befolgst, trägst du dazu bei, Risiken zu minimieren und die Lebensdauer deines Geräts zu verlängern.

Kestrel General RH Calibration Kit Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Kestrel General RH Calibration Kit for your Kestrel 3000, 3500, or 4000 Series meter. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the calibration kit. By following these guidelines, you can maintain the accuracy of your Kestrel meter while adhering to the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the calibration kit is used only for the intended purpose as specified in the manual.
- Keep the calibration kit out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the calibration kit for any signs of damage or wear.
- Always operate the calibration kit in accordance with the provided instructions.
- If you encounter any issues or suspect that the product may be defective, cease use immediately and consult the appropriate support resources.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The calibration kit contains small parts that may pose a choking hazard if ingested.
 - Improper handling of the calibration kit may lead to inaccurate measurements, which can affect the performance of your Kestrel meter.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always handle the calibration kit with clean, dry hands to prevent contamination.
 - Do not expose the calibration kit to extreme temperatures or moisture, as this may damage the components.
 - Follow all instructions carefully to avoid errors during the calibration process.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by children without adult supervision.
 - Ensure that any individuals using the calibration kit are informed of the proper handling and safety measures.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:**
 - Read the included manual thoroughly before beginning the calibration process.
 - Gather all necessary tools and materials as outlined in the manual.
2. **Setup:**
 - Find a clean, dry workspace free from distractions.
 - Ensure that your Kestrel meter is turned off before beginning the calibration.
3. **Calibration Process:**
 - Follow the stepbystep instructions provided in the manual for recalibrating your Kestrel meter.
 - Allow approximately 50 hours for the entire setup and calibration process.
 - Monitor the calibration process closely and make adjustments as needed based on the manual's guidance.
4. **PostCalibration:**
 - After completing the calibration, verify the accuracy of your Kestrel meter.
 - Store the calibration kit in a safe place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the calibration kit in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not throw the calibration kit in regular household waste.
- If you are unsure how to dispose of the product, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Kestrel General RH Calibration Kit, please refer to the contact information provided in the manual. Ensure you have the product details ready when seeking assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Kestrel General RH Calibration Kit.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Calibración General RH de Kestrel

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Calibración General RH de Kestrel para los modelos Kestrel 3000, 3500 y 4000. Este kit te permite realizar recalibraciones en el campo, asegurando que tu medidor Kestrel funcione dentro de las especificaciones. Esta guía te proporcionará información crucial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones de instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el kit.
- Mantén el kit fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el kit solo para los propósitos especificados en el manual.
- Inspecciona el kit regularmente para detectar signos de daño.
- No uses el kit si está dañado o si sospechas que puede ser inseguro.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**

- Riesgo de lesiones por piezas pequeñas. Mantén el kit alejado de niños y mascotas.
- Riesgo de mal funcionamiento si no se siguen las instrucciones de calibración adecuadamente.

- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**

- Sigue las instrucciones del manual al pie de la letra.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.
- Utiliza guantes si es necesario para evitar el contacto directo con materiales que puedan causar irritación.

- **Advertencias Específicas para la Audiencia:**

- Este producto no es adecuado para menores de 14 años sin la supervisión de un adulto.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y bien iluminado.
- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

2. Calibración:

- Sigue las instrucciones detalladas en el manual incluido para realizar la recalibración.
- La recalibración puede tardar aproximadamente 50 horas, incluyendo la configuración.

3. Uso del Kit:

- Utiliza el kit únicamente para los modelos Kestrel 3000, 3500 y 4000.
- No intentes utilizar el kit para otros dispositivos o modelos.

4. Mantenimiento:

- Limpia el kit regularmente y guárdalo en un lugar seco y seguro.
- Inspecciona el kit antes de cada uso para asegurarte de que todos los componentes estén en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el kit en la basura doméstica normal.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y componentes de calibración.
- Lleva el kit a un centro de reciclaje autorizado si ya no lo necesitas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el uso seguro del Kit de Calibración General RH de Kestrel, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un representante de servicio al cliente.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones y directrices, puedes asegurarte de que tu experiencia con el Kit de Calibración General RH de Kestrel sea segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Kit de Calibration Général RH Kestrel (Séries Kestrel 3000, 3500, 4000)

Introduction

Le Kit de Calibration Kestrel te permet d'effectuer des recalibrations sur le terrain afin de garantir que ton appareil Kestrel fonctionne toujours selon les spécifications. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité lors de l'utilisation de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de ton appareil et du kit de calibration pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Ne laisse pas le kit à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les mises à jour de rappel de produit via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation du Kit** : Utilise le kit uniquement dans un environnement sec et propre pour éviter toute contamination.
- **Équipement de Protection** : Porte des gants lorsque tu manipules des pièces sensibles du kit pour éviter les dommages.
- **Environnement de Calibration** : Effectue les calibrations dans un endroit bien ventilé et à température ambiante stable.
- **Éviter l'Exposition à l'Eau** : Ne pas exposer le kit à l'eau ou à des liquides pour éviter tout dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires avant de commencer la calibration.
- Lis attentivement le manuel inclus dans le kit.

2. Calibration :

- Suis les étapes décrites dans le manuel pour effectuer la calibration.
- Assure-toi que l'appareil est complètement éteint avant de commencer.

3. Vérification :

- Après la calibration, vérifie que l'appareil fonctionne correctement.
- Effectue un test de fonctionnement pour confirmer la précision.

4. Durée de Calibration :

- La calibration prendra environ 50 heures, y compris la configuration et la calibration.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le kit dans les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage locaux pour les équipements électroniques.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le contact fourni dans le manuel ou sur l'emballage.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton Kit de Calibration Kestrel. Assure-toi de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels de produits pour protéger ta santé et ton appareil.

Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Calibrazione Generale Kestrel RH

Introduzione

Benvenuto nell'istruzione di sicurezza per il Kit di Calibrazione Generale Kestrel RH, compatibile con i modelli Kestrel 3000, 3500 e 4000. Questo kit è progettato per consentire la calibrazione e la manutenzione del tuo dispositivo Kestrel, garantendo prestazioni ottimali. È importante seguire attentamente queste istruzioni per assicurare un utilizzo sicuro e conforme alle normative europee.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il kit solo per il suo scopo previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima di iniziare la calibrazione.
- Tieni il kit e il dispositivo Kestrel lontani da fonti di calore e umidità.
- Conserva il kit in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il kit se danneggiato o manomesso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante il processo di calibrazione per proteggere gli occhi da eventuali particelle volanti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli per evitare incidenti.
- Non tentare di riparare o modificare il kit o il dispositivo Kestrel senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Segui le istruzioni passo passo fornite nel manuale per evitare errori durante la calibrazione.
- Se noti comportamenti anomali durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e controlla il manuale per la risoluzione dei problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il kit di calibrazione dalla confezione e controlla che tutti i componenti siano presenti.
- Assicurati di avere un'area di lavoro ben illuminata e organizzata.

2. Calibrazione:

- Segui le istruzioni dettagliate nel manuale incluso per eseguire la calibrazione del tuo dispositivo Kestrel.
- La calibrazione richiederà circa 50 ore, inclusa la configurazione. Pianifica di conseguenza.
- Durante il processo, verifica frequentemente che il dispositivo funzioni correttamente e che i valori letti siano coerenti.

3. Controllo Finale:

- Dopo la calibrazione, esegui un test finale per assicurarti che il dispositivo operi secondo le specifiche.
- Conserva il manuale di calibrazione e le istruzioni per eventuali future necessità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali e dei componenti del kit.
- Non gettare il kit o i suoi componenti nell'ambiente; assicurati di smaltirli in modo responsabile.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o assistenza riguardo al Kit di Calibrazione Generale Kestrel RH, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per ricevere assistenza più rapida.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite, potrai utilizzare il Kit di Calibrazione Generale Kestrel RH in modo sicuro ed efficace. Ricorda che la sicurezza è fondamentale durante l'uso di qualsiasi strumento di calibrazione. Se hai dubbi o domande, non esitare a cercare assistenza.

Kestrel General RH Calibration Kit Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Kestrel General RH Calibration Kit. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å utføre kalibreringer av Kestrelmåleren din i felt, og sikre at den alltid fungerer innenfor spesifikasjonene. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og kalibrering.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller når du håndterer kalibreringsverktøyene.
- Unngå å bruke produktet i fuktige eller ekstremt varme omgivelser.
- Sørg for at kalibreringsområdet er rent og fritt for hindringer.
- Ikke forsøk å kalibrere Kestrelmåleren hvis du er usikker på prosessen; kontakt en kvalifisert tekniker.
- Unngå å bruke skadede eller slitte kalibreringsverktøy.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Les gjennom den medfølgende manualen før du begynner.
- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr for kalibreringen.

2. Kalibreringsprosess:

- Sett opp Kestrelmåleren i et stabilt og jevnt miljø.
- Følg trinnene i manualen for å utføre kalibreringen. Sørg for at du tar deg tid til å fullføre hvert trinn nøye.
- Vær oppmerksom på at prosessen kan ta omtrent 50 timer, inkludert oppsett og kalibrering.

3. Etter kalibrering:

- Kontroller at måleren fungerer som forventet etter kalibreringen.
- Oppbevar kalibreringsverktøyene på et tørt og sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Sørg for å kaste eventuelle emballasjematerialer i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfallet. Sjekk lokale retningslinjer for miljøvennlig avhending av elektroniske enheter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, bruk eller kalibrering av Kestrel General RH Calibration Kit, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for ytterligere assistanse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Kalibracyjnego Kestrel General RH (Kestrel 3000, 3500, 4000 Series)

Wprowadzenie

Zestaw Kalibracyjny Kestrel General RH jest zaprojektowany, aby umożliwić użytkownikom przeprowadzenie kalibracji swoich mierników Kestrel w terenie. Używanie tego zestawu zgodnie z instrukcjami zapewnia prawidłowe działanie urządzenia oraz bezpieczeństwo użytkownika. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem zestawu kalibracyjnego, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Używaj zestawu kalibracyjnego wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj zestaw w suchym i bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj stan zestawu kalibracyjnego, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są kompletne przed rozpoczęciem kalibracji.
- Nie używaj zestawu kalibracyjnego w warunkach ekstremalnych, takich jak bardzo wysokie lub niskie temperatury, które mogą wpłynąć na wyniki kalibracji.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi narzędzi kalibracyjnych, aby uniknąć zranień.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu miernika Kestrel, zaprzestań jego użycia i skontaktuj się z serwisem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Kalibracji

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Przeczytaj instrukcję kalibracji dołączoną do zestawu.

2. Proces Kalibracji

- Postępuj zgodnie z krokami opisanymi w instrukcji kalibracji.
- Zarejestruj wszystkie wyniki kalibracji dla przyszłych odniesień.
- Kalibracja powinna zająć około 50 godzin, w tym czas na przygotowanie.

3. Zakończenie Kalibracji

- Po zakończeniu kalibracji, upewnij się, że wszystkie narzędzia zostały odpowiednio przechowane.
- Sprawdź, czy miernik Kestrel działa prawidłowo przed jego ponownym użyciem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Zestaw kalibracyjny oraz jego elementy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj zestawu do ogólnych odpadów; sprawdź, czy można go oddać do recyklingu.

- Upewnij się, że wszystkie baterie i akcesoria są usunięte i utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania zestawu kalibracyjnego, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Pamiętaj, aby zawsze dbać o swoje bezpieczeństwo i przestrzegać powyższych wytycznych, aby zapewnić prawidłowe działanie swojego miernika Kestrel.

Kestrel Yleinen RH Kalibrointisarja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Kestrel Yleinen RH Kalibrointisarjan (Kestrel 3000, 3500, 4000 Sarjat). Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai rikkoutunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote toimii oikein ja on kalibroitu asianmukaisesti.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaaroista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja tarvikkeita.
- Suorita kalibrointi vain ohjeiden mukaisesti varmistaaksesi tarkan mittauksen.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Pidä tuote puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Lue mukana oleva käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä.
- Aseta Kestrel kalibrointisarja tasaiselle ja vakaalle pinnalle.

2. Käyttö

- Käynnistä laite ja seuraa näyttöohjeita.
- Suorita kalibrointi ohjeiden mukaan. Tämä prosessi vie noin 50 tuntia, mukaan lukien asetusten tekeminen ja kalibrointi.
- Tarkista säännöllisesti, että laite on kalibroitu oikein.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten säädösten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että käytät Kestrel Yleinen RH Kalibrointisarjaa. Turvallinen käyttö takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden.

Säkerhetsinstruktioner för Kestrel General RH Kalibreringskit

Introduktion

Tack för att du har valt Kestrel General RH Kalibreringskit. Denna produkt är utformad för att säkerställa att din Kestrelenhet fungerar inom specifikationerna genom att möjliggöra flera kalibreringar i fält. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå hela manualen innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddshandskar när du hanterar kalibreringskitets komponenter.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Följ noggrant alla instruktioner för kalibrering för att undvika felaktiga mätningar.
- Använd produkten i enlighet med de angivna temperatur och fuktighetsgränserna.
- Undvik att utsätta produkten för extrema väderförhållanden, inklusive direkt solljus och regn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla komponenter i kalibreringskitet är inkluderade.
- Läs igenom den medföljande manualen för detaljerade kalibreringssteg.

2. Kalibrering:

- Ställ in Kestrelenheten enligt manualens anvisningar.
- Följ stegen i manualen för att utföra kalibreringen.
- Kontrollera att kalibreringen har genomförts korrekt genom att verifiera resultaten.

3. Underhåll:

- Rengör Kestrelenheten och kalibreringskitets komponenter regelbundet för att säkerställa noggrannhet.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

4. Avslutning:

- Efter avslutad kalibrering, dokumentera resultaten för framtida referens.
- Avsluta alltid med att kontrollera enhetens funktionalitet innan du använder den i fält.

Avfallsanvisningar

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du gör dig av med produktens komponenter.

- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall; kontrollera om det finns särskilda samlingsställen för elektronikavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare support och frågor angående säkerhet och användning av Kestrel General RH Kalibreringskit, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů Kestrel General RH Calibration Kit

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Kestrel General RH Calibration Kit. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho kalibračního kitu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte, že váš Kestrel bude vždy fungovat v souladu se specifikacemi a bezpečnostními normami.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou v dobrém stavu a nepoškozené.
- Používejte zařízení pouze k určenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby zařízení nebylo používáno dětmi bez dozoru dospělých.
- V případě poškození nebo poruchy zařízení se obraťte na autorizovaný servis.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s kalibračním kit je důležité dbát na bezpečnostní pokyny, aby nedošlo k poškození zařízení nebo zranění.
- Udržujte pracovní prostor čistý a suchý, aby se minimalizovalo riziko úrazů.
- Před kalibrací se ujistěte, že jsou všechny součásti správně připojeny a že je zařízení vypnuto.
- Při práci se zařízením noste vhodné ochranné pomůcky, pokud je to nutné.
- Pokud zaznamenáte neobvyklé chování zařízení, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na kalibraci:

- Zkontrolujte, zda je Kestrel zařízení plně nabité.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti kalibračního kitu.

2. Kalibrace:

- Přečtěte si přiložený manuál, který podrobně popisuje jednotlivé kroky kalibrace.
- Postupujte podle pokynů pro kalibraci v terénu.
- Kalibrace by měla trvat přibližně 50 hodin, včetně přípravy a samotného procesu kalibrace.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav zařízení a příslušenství.
- Udržujte kalibrační kit na suchém a bezpečném místě, když se nepoužívá.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci kalibračního kitu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nepokládejte zařízení do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální programy pro recyklaci elektroniky.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat zařízení, obraťte se na místní úřady pro rady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a jeho zakoupení.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání Kestrel General RH Calibration Kit.