

CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER - BROWNELLS CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER 60° X 0.245

Longer Cutting Life; Reduces Replacement Costs

We've taken our most popular dovetail cutters and cryogenically treated them to give you a tool that will cut the toughest material and last longer, saving down-time and increasing your production. Our cryo-treated tools have been deep-treated to -320°F to change the molecular structure of the metal alloy, making them denser and removing the stresses that lead to tool fatigue. Cryo-treated tools do not look different than untreated tools, so we've added two rings near the working end to differentiate them from our regular cutters. Do Not Exceed 700 RPM or cutters will break.



Attributes

- Name: BROWNELLS CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER 60° X 0.245
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000271
- Mfr. No.:
- Degree: 60
- Delivery weight: 0.02kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DEN KRYOBEHANDLDETEN DOVETAIL CUTTER](#)
- [English: CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CORTADOR DE DOVETAIL TRATADO CRIOGÉNICAMENTE](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA FRAISE À RAINURE TRAITÉE CRYOGÉNIQUEMENT](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA FREZA WRĘGOWEGO KRIOTERAPIA](#)
- [Suomi: CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR KRYOBEHANDLAD DOVETAIL CUTTER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER](#)

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DEN KRYOBEHANDLTEN DOVETAIL CUTTER

Einführung

Danke, dass du dich für den KRYOBEHANDLTEN DOVETAIL CUTTER von BROWNELLS entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde mit einer fortschrittlichen kryogenen Behandlung entwickelt, um seine Haltbarkeit und Leistung zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und halte sie ein.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Benutzer im richtigen Umgang mit Fräsern geschult sind.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille, Handschuhe und Gehörschutz.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Betreibe den Cutter nicht unter nassen oder feuchten Bedingungen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass keine Hindernisse oder Gefahren in der Nähe sind.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht die maximale Drehzahl von 700 U/min, da dies zum Brechen des Cutters führen kann.
- Überprüfe den Cutter vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Stelle sicher, dass der Cutter sicher in der Fräsmaschine montiert ist, bevor du mit dem Betrieb beginnst.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs vom Schneidbereich fern.
- Verwende den Cutter nur für den vorgesehenen Zweck; versuche nicht, ihn zu modifizieren.
- Wenn der Cutter stumpf oder beschädigt ist, ersetze ihn sofort.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Fräsmaschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Wähle die geeignete Größe des Spannzangen oder Spannfutters für den Cutter.
- Setze den Cutter in die Spannzange oder das Spannfutter ein und ziehe ihn sicher fest.
- Überprüfe, dass der Cutter richtig ausgerichtet ist und kein Wackeln auftritt.

2. Nutzung:

- Starte die Fräsmaschine und erhöhe die Drehzahl allmählich auf die gewünschte U/min, ohne 700 U/min zu überschreiten.
- Führe das Material gleichmäßig in den Cutter ein, um ein Blockieren oder Stehenbleiben zu vermeiden.
- Überwache den Betrieb genau auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen, die auf ein Problem hinweisen könnten.
- Schalte die Maschine aus, sobald der Schnitt abgeschlossen ist, und lasse den Cutter vollständig zum Stillstand kommen, bevor du ihn entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Cutter gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Cutter nicht im regulären Haushaltsmüll; ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wenn verfügbar.
- Stelle sicher, dass alle scharfen Kanten abgedeckt oder eingewickelt sind, um Verletzungen bei der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des KRYOBEHANDLTEN DOVETAIL CUTTERS, konsultiere bitte die Kontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Danke, dass du den KRYOBEHANDLTEN DOVETAIL CUTTER verwendest. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER by BROWNELLS. This tool has been designed with advanced cryogenic treatment to enhance its durability and performance. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users are trained in the proper use of milling cutters.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and hearing protection.
- Keep the work area clean and welllit to avoid accidents.
- Do not operate the cutter in wet or damp conditions.
- Be aware of your surroundings and ensure that there are no obstacles or hazards nearby.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the maximum speed of 700 RPM, as this may cause the cutter to break.
- Inspect the cutter before each use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the cutter is securely mounted in the milling machine before operation.
- Keep hands and other body parts away from the cutting area during operation.
- Use the cutter only for its intended purpose; do not attempt to modify it.
- If the cutter becomes dull or damaged, replace it immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the milling machine is turned off and unplugged.
- Select the appropriate collet or chuck size for the cutter.
- Insert the cutter into the collet or chuck and tighten securely.
- Check that the cutter is aligned properly and that there is no wobble.

2. Usage:

- Start the milling machine and gradually increase the speed to the desired RPM, not exceeding 700 RPM.
- Feed the material into the cutter at a consistent rate to prevent binding or stalling.
- Monitor the operation closely for any unusual sounds or vibrations, which may indicate a problem.
- Once the cutting is complete, turn off the machine and allow the cutter to come to a complete stop before removing it.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn cutters in accordance with local regulations.
- Do not dispose of cutters in regular household waste; consider recycling options if available.
- Ensure that all sharp edges are covered or wrapped to prevent injury during disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for using the CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER. Your safety is our priority.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CORTADOR DE DOVETAIL TRATADO CRIOGÉNICAMENTE

Introducción

Gracias por elegir el CORTADOR DE DOVETAIL TRATADO CRIOGÉNICAMENTE de BROWNELLS. Esta herramienta ha sido diseñada con un tratamiento criogénico avanzado para mejorar su durabilidad y rendimiento. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los usuarios estén capacitados en el uso adecuado de los cortadores de fresas.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado como gafas de seguridad, guantes y protección auditiva.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- No operes el cortador en condiciones húmedas o mojadas.
- Mantente alerta a tu alrededor y asegúrate de que no haya obstáculos o peligros cercanos.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas la velocidad máxima de 700 RPM, ya que esto puede causar que el cortador se rompa.
- Inspecciona el cortador antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- Asegúrate de que el cortador esté montado de manera segura en la máquina fresadora antes de la operación.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas del área de corte durante la operación.
- Usa el cortador solo para su propósito previsto; no intentes modificarlo.
- Si el cortador se vuelve desafinado o dañado, reemplázalo de inmediato.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la máquina fresadora esté apagada y desconectada.
- Selecciona el tamaño de collet o chuck adecuado para el cortador.
- Inserta el cortador en el collet o chuck y aprieta de manera segura.
- Verifica que el cortador esté alineado correctamente y que no haya oscilaciones.

2. Uso:

- Enciende la máquina fresadora y aumenta gradualmente la velocidad hasta la RPM deseada, sin exceder las 700 RPM.
- Alimenta el material en el cortador a una tasa constante para evitar atascos o paradas.
- Monitorea la operación de cerca para detectar cualquier sonido o vibración inusual, lo que puede indicar un problema.
- Una vez que el corte esté completo, apaga la máquina y permite que el cortador se detenga completamente antes de retirarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cortador dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los cortadores en la basura doméstica regular; considera opciones de reciclaje si están disponibles.
- Asegúrate de que todos los bordes afilados estén cubiertos o envueltos para prevenir lesiones durante la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional relacionada con el CORTADOR DE DOVETAIL TRATADO CRIOGÉNICAMENTE, consulta la información de contacto proporcionada con el empaque de tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Gracias por usar el CORTADOR DE DOVETAIL TRATADO CRIOGÉNICAMENTE. Tu seguridad es nuestra prioridad.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA FRAISE À RAINURE TRAITÉE CRYOGÉNIQUEMENT

Introduction

Merci d'avoir choisi la FRAISE À RAINURE TRAITÉE CRYOGÉNIQUEMENT de BROWNELLS. Cet outil a été conçu avec un traitement cryogénique avancé pour améliorer sa durabilité et ses performances. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité énoncées dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que tous les utilisateurs sont formés à l'utilisation appropriée des fraises.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité, des gants et une protection auditive.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Ne pas utiliser la fraise dans des conditions humides ou mouillées.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles ou de dangers à proximité.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la vitesse maximale de 700 RPM, car cela pourrait provoquer la rupture de la fraise.
- Inspectez la fraise avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Assurez-vous que la fraise est correctement fixée dans la machine à fraiser avant de commencer l'opération.
- Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées de la zone de coupe pendant l'utilisation.
- Utilisez la fraise uniquement pour son usage prévu ; ne tentez pas de la modifier.
- Si la fraise devient émoussée ou endommagée, remplacez-la immédiatement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la machine à fraiser est éteinte et débranchée.
- Sélectionnez la taille de mandrin ou de collet appropriée pour la fraise.
- Insérez la fraise dans le collet ou le mandrin et serrez-la fermement.
- Vérifiez que la fraise est correctement alignée et qu'il n'y a pas de balancement.

2. Utilisation :

- Démarrez la machine à fraiser et augmentez progressivement la vitesse jusqu'à la RPM souhaitée, sans dépasser 700 RPM.
- Alimentez le matériau dans la fraise à un rythme constant pour éviter les blocages ou les arrêts.
- Surveillez l'opération de près pour tout bruit ou vibration inhabituels, ce qui pourrait indiquer un problème.
- Une fois la coupe terminée, éteignez la machine et laissez la fraise s'arrêter complètement avant de la retirer.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute fraise endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les fraises dans les déchets ménagers ordinaires ; envisagez des options de recyclage si disponibles.
- Assurez-vous que tous les bords tranchants sont couverts ou enveloppés pour éviter les blessures lors de l'élimination.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant la FRAISE À RAINURE TRAITÉE CRYOGÉNIQUEMENT, veuillez consulter les informations de contact fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant.

Merci d'utiliser la FRAISE À RAINURE TRAITÉE CRYOGÉNIQUEMENT. Votre sécurité est notre priorité.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA FREZA WRĘGOWEGO KRIOTERAPIA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór freza wręgowego krioterapii od BROWNELLS. To narzędzie zostało zaprojektowane z zastosowaniem zaawansowanej obróbki kriogenicznej, aby zwiększyć jego trwałość i wydajność. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są przeszkoleni w zakresie prawidłowego użycia frezów.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne, rękawice i ochronę słuchu.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Nie obsługuj freza w wilgotnych lub mokrych warunkach.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nie ma przeszkód ani zagrożeń w pobliżu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj maksymalnej prędkości 700 RPM, ponieważ może to spowodować złamanie freza.
- Sprawdź frez przed każdym użyciem pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Upewnij się, że frez jest prawidłowo zamocowany w maszynie frezarskiej przed rozpoczęciem pracy.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obszaru cięcia podczas pracy.
- Używaj freza tylko do jego zamierzonego celu; nie próbuj go modyfikować.
- Jeśli frez stanie się tępy lub uszkodzony, natychmiast go wymień.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że maszyna frezarska jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei lub uchwyty dla freza.
- Włóż frez do tulei lub uchwyty i mocno dokręć.
- Sprawdź, czy frez jest prawidłowo wyrównany i nie ma luzu.

2. Użytkowanie:

- Uruchom maszynę frezarską i stopniowo zwiększaj prędkość do żądanych RPM, nie przekraczając 700 RPM.
- Wprowadzaj materiał do freza w stałym tempie, aby zapobiec zacięciu lub zatrzymaniu.
- Uważnie monitoruj pracę pod kątem wszelkich nietypowych dźwięków lub drgań, które mogą wskazywać na problem.
- Po zakończeniu cięcia wyłącz maszynę i poczekaj, aż frez całkowicie się zatrzyma, zanim go usuniesz.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte frezy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj frezów do zwykłych odpadów domowych; rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.
- Upewnij się, że wszystkie ostre krawędzie są przykryte lub owinięte, aby zapobiec obrażeniom podczas utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszej pomocy dotyczącej freza wręgowego krioterapii, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych podanych w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Dziękujemy za korzystanie z freza wręgowego krioterapii. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit BROWNELLSin CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER työkalun. Tämä työkalu on suunniteltu edistyksellisellä cryogenisella käsittelyllä, joka parantaa sen kestävyyttä ja suorituskykyä. Varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat koulutettuja jyrsimien oikeaan käyttöön.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja kuulonsuojaimia.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Älä käytä leikkuria kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei lähellä ole esteitä tai vaaroja.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Älä ylitä enimmäisnopeutta 700 RPM, sillä tämä voi aiheuttaa leikkurin rikkoutumisen.
- Tarkista leikkuri ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Varmista, että leikkuri on tukevasti kiinnitetty jyrsinkoneeseen ennen käyttöä.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa leikkausalueelta käytön aikana.
- Käytä leikkuria vain sen tarkoitukseen; älä yritä muokata sitä.
- Jos leikkuri tylsyy tai vaurioituu, vaihda se heti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että jyrsinkone on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
- Valitse leikkurille sopiva kolvi tai puristin.
- Aseta leikkuri kolviin tai puristimeen ja kiristä se tukevasti.
- Tarkista, että leikkuri on oikein kohdistettu eikä siinä ole heilahtelua.

2. Käyttö:

- Käynnistä jyrsinkone ja lisää nopeutta vähitellen haluttuun RPM:ään, ylittämättä 700 RPM.
- Syötä materiaali leikkuriin tasaisella nopeudella estääksesi tukkeutumisen tai pysähtymisen.
- Seuraa toimintaa tarkasti, jotta voit havaita mahdolliset epätavalliset äänet tai värinät, jotka voivat viitata ongelmaan.
- Kun leikkaus on valmis, sammuta kone ja anna leikkurin pysähtyä kokonaan ennen sen poistamista.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet leikkurit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä leikkureita tavallisessa kotitalousjätteessä; harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.
- Varmista, että kaikki terävät reunat on peitetty tai kääritty vammojen estämiseksi hävittämisen aikana.

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisäapua CRYOTREATED DOVETAIL CUTTERin suhteen, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Kiitos, että käytät CRYOTREATED DOVETAIL CUTTERia. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR KRYOBEHANDLAD DOVETAIL CUTTER

Introduktion

Tack för att du valt den KRYOBEHANDLADE DOVETAIL CUTTER från BROWNELLS. Detta verktyg har designats med avancerad kryobehandling för att förbättra dess hållbarhet och prestanda. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla användare är utbildade i korrekt användning av milling cutters.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och hörselskydd.
- Håll arbetsområdet rent och välinträttat för att undvika olyckor.
- Använd inte cutter i våta eller fuktiga förhållanden.
- Var medveten om din omgivning och se till att det inte finns några hinder eller faror i närheten.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte den maximala hastigheten på 700 RPM, eftersom detta kan orsaka att cutter bryts.
- Inspektera cutter före varje användning för eventuella tecken på skada eller slitage.
- Se till att cutter är ordentligt monterad i fräsmaskinen före drift.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från skärområdet under drift.
- Använd endast cutter för sitt avsedda syfte; försök inte att modifiera den.
- Om cutter blir slö eller skadad, byt ut den omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att fräsmaskinen är avstängd och urkopplad.
- Välj rätt collet eller chuckstorlek för cutter.
- Sätt in cutter i collet eller chuck och dra åt ordentligt.
- Kontrollera att cutter är korrekt justerad och att det inte finns någon wobble.

2. Användning:

- Starta fräsmaskinen och öka hastigheten gradvis till önskad RPM, utan att överskrida 700 RPM.
- Mata in materialet i cutter med en jämn hastighet för att förhindra att det fastnar eller stannar.
- Övervaka driften noga för eventuella ovanliga ljud eller vibrationer, vilket kan indikera ett problem.
- När skärningen är klar, stäng av maskinen och låt cutter stanna helt innan du tar bort den.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna cutters i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte cutters i vanlig hushållsavfall; överväg återvinningsalternativ om det är möjligt.
- Se till att alla vassa kanter är täckta eller inlindade för att förhindra skador under avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller ytterligare hjälp angående den KRYOBEHANDLADE DOVETAIL CUTTER, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du använder den KRYOBEHANDLADE DOVETAIL CUTTER. Din säkerhet är vår prioritet.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER od společnosti BROWNELLS. Tento nástroj byl navržen s pokročilou kryogenickou úpravou pro zvýšení jeho odolnosti a výkonu. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že všichni uživatelé jsou vyškoleni v řádném používání frézovacích nástrojů.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a ochrana sluchu.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte frézu v mokřích nebo vlhkých podmínkách.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby se poblíž nenacházely žádné překážky nebo nebezpečí.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepřekračujte maximální rychlost 700 RPM, neboť to může způsobit zlomení frézy.
- Před každým použitím frézu zkontrolujte na známky poškození nebo opotřebení.
- Ujistěte se, že je fréza bezpečně upevněna v frézovacím stroji před zahájením provozu.
- Udržujte ruce a ostatní části těla daleko od řezné oblasti během provozu.
- Používejte frézu pouze k jejímu zamýšlenému účelu; nepokoušejte se ji upravovat.
- Pokud se fréza otupí nebo poškodí, okamžitě ji vyměňte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je frézovací stroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Zvolte vhodnou velikost kleštiny nebo sklíčidla pro frézu.
- Vložte frézu do kleštiny nebo sklíčidla a pevně utáhněte.
- Zkontrolujte, zda je fréza správně zarovnaná a že se nehýbe.

2. Použití:

- Zapněte frézovací stroj a postupně zvyšujte rychlost na požadované RPM, přičemž nepřekračujte 700 RPM.
- Vkládejte materiál do frézy konstantní rychlostí, aby se předešlo zaseknutí nebo zastavení.
- Pozorně sledujte provoz a hledejte jakékoli neobvyklé zvuky nebo vibrace, které mohou naznačovat problém.
- Jakmile je řezání dokončeno, vypněte stroj a nechte frézu zcela zastavit, než ji odstraníte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované frézy v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte frézy do běžného domácího odpadu; zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.
- Ujistěte se, že jsou všechny ostré hrany zakryty nebo zabaleny, aby se předešlo zranění během likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další pomoc týkající se CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené v obalu vašeho produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme, že používáte CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER. Vaše bezpečnost je naší prioritou.