

# Uniflow Powder Measure Drop Tube 17 to 20 Cal

[Wiederladen](#) > [Pulverbearbeitung](#) > [Messständer & Zubehör](#)

Der RCBS Uniflow Powder Measure ermöglicht es dir, konstant präzise Volumenladungen mit allen Arten von rauchlosem Pulver abzugeben. Das einfache Design des Messzyinders hilft, Pulververstopfungen zu vermeiden, die zu Doppel- oder Überladungen führen können. Die nummerierte Messschraube lässt sich leicht von Ladung zu Ladung ändern und ermöglicht es dir, zu einem späteren Zeitpunkt auf eine bekannte Ladung zurückzukehren. Der präzise geschliffene Zylinder und das gehonte Hauptgehäuse sorgen für ein reibungsloses und genaues Pulverabgabesystem. Die Montage erfolgt mit einem Standard 7/8 bis 14 Gewinde, es sind eine Tisch- oder Regalhalterung sowie zwei Tropfschlüche für Kaliber .22 und größer enthalten. Er lässt sich auf dem RCBS Powder Measure oder dem Sinclair Powder Measure Stand (11-1200) montieren und akzeptiert Sinclair Drop Tubes mit einem Sinclair Adapter. NICHT MIT SCHWARZPULVER VERWENDEN.



## Eigenschaften

- Name: [RCBS Uniflow Powder Measure Drop Tube 17 to 20 Cal](#)
- Hersteller: [RCBS](#)
- Artikel-Nr.: 100010301
- Herst.-Nr.: 9028
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 076683090287

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für RCBS Uniflow Powder Measure Zubehör
- Über uns

# Sicherheitshinweise für RCBS Uniflow Powder Measure Zubehör

## Einführung

Danke, dass du dich für das RCBS Uniflow Powder Measure Drop Tube für deine Wiederladebedürfnisse entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Betriebsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, halte dich bitte an die folgenden Richtlinien:

- Lies und versteh das Produktmanual vor der Verwendung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Modifizierte das Produkt in keiner Weise.
- Befolge alle lokalen Vorschriften bezüglich der Verwendung und Lagerung von rauchlosem Pulver.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

Beim Einsatz des RCBS Uniflow Powder Measure Drop Tube beachte bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- VERWENDE ES NICHT MIT SCHWARZPULVER. Dieses Produkt ist speziell für rauchloses Pulver ausgelegt.
- Stelle sicher, dass die Messschraube vor der Verwendung sicher eingestellt ist, um versehentliche Überladungen zu vermeiden.
- Vermeide das Überfüllen des Pulvermessgeräts, um Verschüttungen und potenzielle Gefahren zu verhindern.
- Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber Pulverdampf zu minimieren.
- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du das Pulvermessgerät bedienst.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung, um das Risiko von Unfällen zu verringern.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

Befolge diese Schritte für die ordnungsgemäße Installation und Nutzung des RCBS Uniflow Powder Measure Drop Tube:

### 1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Pulvermessgerät sicher auf einer stabilen Oberfläche mit dem Standard 7/8 bis 14 Gewinde montiert ist.
- Verwende die beiliegende Tisch oder Regalhalterung, um das Pulvermessgerät zu stabilisieren.
- Befestige das geeignete Drop Tube für dein Kaliber (Kaliber .22 und größer) am Messzylinder.

### 2. Nutzung:

- Überprüfe vor der Verwendung, dass der Messzylinder sauber und frei von Verstopfungen ist.
- Stelle die nummerierte Messschraube auf das gewünschte Ladegewicht ein.
- Gieße langsam rauchloses Pulver in den Messzylinder, wobei du darauf achtest, das empfohlene Füllniveau nicht zu überschreiten.
- Nachdem der Zylinder gefüllt ist, verwende die Messschraube, um das Pulver in dein Wiederladegehäuse abzugeben.
- Reinige nach der Verwendung den Messzylinder, um eine Ansammlung von Pulverrückständen zu verhindern.

## **Entsorgungsanweisungen**

Eine ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts und aller damit verbundenen Materialien ist entscheidend:

- Entsorge ungenutztes oder abgelaufenes rauchloses Pulver gemäß den lokalen Vorschriften.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo immer möglich.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Befolge die lokalen Richtlinien für gefährliche Materialien.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des RCBS Uniflow Powder Measure Drop Tube, bitte konsultiere die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität, und wir hoffen, dass du das RCBS Uniflow Powder Measure Drop Tube gerne verwendest.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)