

SHADOWTECH, LLC PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD -

SHADOWTECH, LLC Carbon Fiber Shooting Tripod

[Optik und Montagen](#) > [Spektive & Zubehör](#) > [Spektiv Zubehör](#)

Leichtes Stativ für den Backcountry-Jäger

Das PIGlite-CF4 Carbon Fiber Tripod ist die perfekte Wahl für Outdoor-Enthusiasten, die beim Gewicht sparen möchten, wenn jedes Gramm zählt. Mit dem Backpacker und Outdoor-Menschen im Hinterkopf, behält das PIGlite-CF4 die benutzerspezifischen Eigenschaften des PIG0311-G Field Tripod bei, während es dort Gewicht einspart, wo es wichtig ist. Kompatibel mit sowohl Kugelköpfen als auch einer direkten Montage des HOG Saddle oder PIG Saddle, ist das PIGlite-CF4 eine großartige Stativoption für alle, die im Feld einen Vorteil erlangen möchten. Vom Absehen von Hügeln bis zur Arbeit in engen Räumen wird das PIGlite-CF4 hervorragend eine stabile Schießplattform bieten. Maximale Höhe: 53,5" Maximale Traglast: 24 lbs Minimale Höhe: 8,0" Gewicht: 3,6 lbs Das PIGlite-CF4 Carbon Fiber Tripod hat einen leichten Aluminiumkörper, vierteilige 28mm Carbonfiberbeine mit verstellbaren Hebeln (8 Lagen Carbonfaser). Die kurze Mittelstütze ermöglicht es dem Schützen, bis zur 8" Bauchlage herunterzukommen. Ein abnehmbarer, tragender Haken wurde an der Unterseite der Mittelstütze hinzugefügt, um Gewicht, wie einen Rucksack, aufzuhängen. Das zusätzliche Gewicht erhöht die Stabilität des Stativs erheblich. Die Mittelstütze kann sich vollständig um 365° drehen. Dies ist eine großartige Funktion für diejenigen, die beabsichtigen, einen PIG Saddle oder HOG Saddle direkt zu montieren. Die Füße des Stativs verfügen über austauschbare Gummifüße (Spikefüße sind im Lieferumfang enthalten). Das PIGlite-CF4 Carbon Fiber Tripod hat eine Tragfähigkeit von 24 lbs und ist in flacher OD Green Farbe lackiert.



Eigenschaften

- Name: [SHADOWTECH, LLC Carbon Fiber Shooting Tripod](#)
- Hersteller: [SHADOWTECH](#)
- Artikel-Nr.: 100039248
- Herst.-Nr.: PIGLITE-CF4
- Finish: O.D. Green
- Gewicht: 3.6 lbs
- Max Height: 53.5"
- Maximum Load Capacity: 24 lbs
- Min Height: 8"
- Versandgewicht: 2.504kg
- Versandhöhe: 140mm
- Versandbreite: 140mm
- Versandlänge: 737mm
- UPC: 850008572050

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das PIGliteCF4 Carbon Fiber Shooting Tripod](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das PIGliteCF4 Carbon Fiber Shooting Tripod

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das PIGliteCF4 Carbon Fiber Shooting Tripod von SHADOWTECH, LLC entschieden haben. Dieses hochwertige Stativ wurde für OutdoorEnthusiasten entwickelt, die Wert auf Leichtigkeit und Stabilität legen. Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Stativ nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Stativ auf sichtbare Schäden oder Abnutzungsscheinungen.
- Halten Sie das Stativ außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Stativ nicht in extremen Wetterbedingungen, die seine Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass der Untergrund, auf dem das Stativ steht, stabil und eben ist.
- Befolgen Sie die Empfehlungen zur maximalen Traglast von 24 lbs, um ein Umkippen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Stativs richtig montiert und gesichert sind, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Spikefüße oder Gummifüße, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, sich während der Nutzung des Stativs auf das Stativ zu lehnen oder sich daran abzustützen.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Verstellen der Höhe des Stativs Ihre Finger nicht klemmen.
- Verwenden Sie das abnehmbare Gewichtshaken nur für das Aufhängen von leichtem Zubehör, um die Stabilität nicht zu gefährden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Aufbau des Stativs:

- Nehmen Sie das Stativ aus der Verpackung und überprüfen Sie alle Teile.
- Entfalten Sie die Carbonfiberbeine und stellen Sie sicher, dass sie sicher eingerastet sind.
- Stellen Sie die gewünschte Höhe ein, indem Sie die Hebel an den Beinen lösen und wieder festziehen.

2. Montage der Ausrüstung:

- Befestigen Sie Ihre Kamera oder Ihr Zielfernrohr sicher an der oberen Platte des Stativs.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

3. Verwendung des Stativs:

- Platzieren Sie das Stativ auf einem stabilen, ebenen Untergrund.
- Überprüfen Sie die Stabilität, bevor Sie Ihre Ausrüstung darauf anbringen.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen oder Erschütterungen, während Sie das Stativ verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Stativ und dessen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des PIGliteCF4 Carbon Fiber Shooting Tripod wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von SHADOWTECH, LLC. Weitere Informationen finden Sie in der Produktverpackung oder auf der offiziellen Website.

Schlussfolgerung

Das PIGliteCF4 Carbon Fiber Shooting Tripod ist ein zuverlässiges und leichtes Stativ, das Ihnen in verschiedenen Outdoor-Situationen Unterstützung bietet. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in SHADOWTECH, LLC!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de