

STRIBOG STOCK ADAPTOR - KINETIC DEVELOPMENT GROUP

STRIBOG STOCK ADAPTOR

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Schaft Anbauteile](#) > [Schaft Adapter](#)

Der KDG Stribog Stock Adapter wurde entwickelt, um mit dem ACR Stock verwendet zu werden. Er besteht aus 6061-T6 Aluminium und ist mit einem schwarzen Typ 3 Hartbeschichtung versehen. (Dies ist nur der Adapter und beinhaltet nicht den Stock)



Eigenschaften

- Name: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP STRIBOG STOCK ADAPTOR](#)
- Hersteller: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP](#)
- Artikel-Nr.: 100043903
- Herst.-Nr.: STR3-200
- Finish: Black
- Material: Aluminum
- Modell: Stribog
- Waffentyp: Grand Power
- Versandgewicht: 0.1kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 851064007944

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den STRIBOG STOCK ADAPTOR
- Über uns

Sicherheitshinweise für den STRIBOG STOCK ADAPTOR

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den STRIBOG Stock Adapter von Kinetic Development Group entschieden haben. Dieser Adapter wurde speziell entwickelt, um mit dem ACR Stock verwendet zu werden. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Adapter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie den Adapter regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die SicherheitsGatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Adapter nur mit kompatiblen ACR Stocks.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter fest und sicher montiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Tragen Sie bei der Installation und Nutzung des Adapters geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten des Adapters, um Verletzungen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter nicht in feuchten oder extremen Umgebungen verwendet wird, um Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Lesen Sie die Anweisungen gründlich durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

2. Installation:

- Entfernen Sie den ACR Stock von der Waffe.
- Setzen Sie den STRIBOG Stock Adapter an der vorgesehenen Stelle ein.
- Befestigen Sie den Adapter gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie, ob der Adapter sicher sitzt und keine Lockerheit aufweist.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie die Waffe nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter während der Nutzung nicht überhitzt oder beschädigt wird.
- Nach der Verwendung sollten Sie den Adapter reinigen und auf Schäden überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den STRIBOG Stock Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminiumprodukte.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter vor der Entsorgung vollständig entleert und gereinigt ist.
- Bringen Sie den Adapter zu einem Recyclingzentrum oder einer Sammelstelle für Metallabfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie den Adapter erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die notwendigen Informationen zu geben und Ihnen bei Ihren Anliegen zu helfen.

Vielen Dank, dass Sie die Sicherheit ernst nehmen und diese Anweisungen befolgen. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de