

NO-GO HEADSPACE GAUGES - NO GO 6.5X55MM SWEDE HEADSPACE GAUGE STEEL

Absolutely Essential For Accurate, Safe, Chamber Work

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES The Clymer No-Go Headspace Gauges are precision tools designed to help gunsmiths and firearm enthusiasts verify that a firearm's chamber does not exceed the maximum safe headspace dimensions. By identifying excessive chamber length, these gauges prevent potential safety hazards such as case ruptures or misfires, ensuring the firearm operates within the specified tolerances. They are essential during the chambering of new barrels, routine maintenance, or when assessing used firearms for purchase. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Clymer No-Go Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Clymer No-Go Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers are within safe operational limits, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: NO GO 6.5X55MM SWEDE HEADSPACE GAUGE STEEL
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184100291
- Mfr. No.: NG6.5X55
- Cartridge: 6.5 x 55 mm Swedish Mauser
- Color: Steel
- Height: 0.43"
- Length: 1.952"
- Material: Steel
- Model Number: NO GO 6.5x55mm Swedish Mauser
- Style: No Go Gauge
- Weight: 0.1 lbs
- Width: 0.43"
- Delivery weight: 0.036kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 23mm
- Shipping length: 58mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Sicherheitshinweise](#)
- [English: Clymer NoGo Headspace Gauges Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Medidores de Espacio de Cabezal NoGo Clymer](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Jauges de Tête Clymer NoGo](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Clymer NoGo Headspace Gauges](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [Suomi: CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [Český: CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Sicherheitshinweise

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES! Diese Präzisionswerkzeuge sind darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, die Sicherheit und Leistung Ihrer Feuerwaffen zu gewährleisten. Um sicherzustellen, dass Sie diese Produkte sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um sicherzustellen, dass es sicher funktioniert.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Messgerät auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halten Sie das Messgerät außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das Messgerät in einer gut beleuchteten und sauberen Umgebung.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie bei der Verwendung des Messgeräts geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe, die Sie überprüfen, entladen ist, bevor Sie das Messgerät verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Messgerät mit übermäßiger Kraft zu verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Messgerät sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion des Messgeräts, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Wählen Sie das richtige CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGE für das entsprechende Kaliber.

2. Verwendung des Messgeräts:

- Führen Sie das Messgerät vorsichtig in die Kammer der Waffe ein.
- Überprüfen Sie, ob das Messgerät fest sitzt. Wenn es nicht passt, könnte dies auf einen übermäßigen Headspace hinweisen.
- Entfernen Sie das Messgerät nach der Überprüfung vorsichtig.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Messgerät nach jedem Gebrauch, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Lagern Sie das Messgerät an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Werkzeugabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig unbrauchbar ist, bevor Sie es entsorgen, um Missbrauch zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu den CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Fachhändler. Achten Sie darauf, dass alle Produkte eine EUbasierte Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen haben.

Diese Sicherheitshinweise sollen Ihnen helfen, die CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES sicher zu verwenden und mögliche Risiken zu vermeiden. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um die Sicherheit und Leistung Ihrer Feuerwaffen zu gewährleisten.

Clymer NoGo Headspace Gauges Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Clymer NoGo Headspace Gauge. This precision tool is designed to help you ensure that your firearm's chamber is within safe operational limits. This guide provides essential safety instructions to help you use the gauge effectively and responsibly.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and gauges with care to prevent accidents.
- Ensure that the gauge is compatible with your firearm's caliber before use.
- Keep the gauge out of the reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your gauge for any signs of damage or wear before use.
- If you suspect that the gauge may be malfunctioning, do not use it and consult a qualified gunsmith.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using firearms.
- Do not use the gauge in a manner that is inconsistent with its intended purpose.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before using the gauge.
- Avoid using excessive force when inserting the gauge into the chamber.
- Be aware of the potential hazards associated with excessive headspace, such as case ruptures or misfires.
- If you experience any unusual resistance when using the gauge, stop immediately and inspect both the gauge and the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure you are in a safe and controlled environment.
- Gather your tools and ensure that your firearm is unloaded.

2. Using the Gauge

- Insert the Clymer NoGo Headspace Gauge into the chamber of the firearm.
- Gently push the gauge into the chamber until it stops. Do not force it.
- If the gauge fits properly and does not allow the bolt to close, the headspace is within safe limits.
- If the bolt closes on the gauge, this indicates excessive headspace, and the firearm should not be used until it is inspected by a qualified gunsmith.

3. PostUse Care

- Remove the gauge from the chamber carefully.
- Clean the gauge with a soft cloth to remove any debris or residue.
- Store the gauge in a safe and dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the gauge in accordance with local regulations regarding metal recycling.
- Do not throw the gauge in regular household waste.
- If the gauge is damaged beyond repair, consult local recycling facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the Clymer NoGo Headspace Gauge, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging. Ensure that you have the model number and any relevant information ready for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Clymer NoGo Headspace Gauge. Always prioritize safety and compliance with local regulations when working with firearms. Thank you for your commitment to responsible firearm maintenance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Medidores de Espacio de Cabezal NoGo Clymer

Introducción

Los medidores de espacio de cabezal NoGo de Clymer son herramientas de precisión diseñadas para ayudar a los armeros y entusiastas a verificar las dimensiones de la recámara de un arma de fuego. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro y adecuado de este producto, en cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el medidor esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Siempre utiliza el medidor en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el medidor únicamente para el propósito para el cual fue diseñado.
- Si encuentras un defecto en el medidor, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - El uso incorrecto del medidor puede resultar en errores de medición, lo que podría comprometer la seguridad del arma.
 - No utilizar el medidor en condiciones de humedad o suciedad, ya que esto puede afectar su precisión.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
 - Verifica que el medidor esté limpio y seco antes de cada uso.
 - Realiza las mediciones con calma y precisión, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este producto no es adecuado para personas menores de 18 años sin la supervisión de un adulto.
 - Si no estás seguro de cómo usar el medidor, busca la asistencia de un armero certificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.
- Ten a mano todos los materiales necesarios, incluyendo el medidor y el arma de fuego a evaluar.

2. Uso del Medidor:

- Inserta el medidor NoGo en la recámara del arma de fuego.
- Asegúrate de que el medidor esté completamente asentado.
- Si el medidor no entra con facilidad, esto indica que la recámara está dentro de las especificaciones seguras.
- Si el medidor entra sin resistencia, significa que la recámara puede estar demasiado larga y podría ser insegura.

3. Finalización:

- Retira el medidor con cuidado.
- Limpia el medidor después de su uso para mantener su precisión.

Instrucciones de Desecho

- Al final de su vida útil, deshazte del medidor de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de metales y asegúrate de seguirlas.
- No deseches el medidor en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda ofrecer asistencia. Revisa la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos retirados del mercado y reportes de seguridad.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es primordial al utilizar herramientas de precisión como los medidores de espacio de cabezal NoGo de Clymer. Mantente informado y sigue estas directrices para asegurar un uso seguro y efectivo.

Guide de Sécurité pour les Jauges de Tête Clymer NoGo

Introduction

Les jauges de tête Clymer NoGo sont des outils de précision essentiels pour les armuriers et les passionnés d'armes à feu. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations importantes sur l'utilisation sécurisée de ces jauges, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Il est crucial de suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la jauge est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Utilisez les jauges uniquement pour les calibres pour lesquels elles sont conçues.
- Ne laissez pas les jauges à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Respectez toutes les instructions et avertissements fournis dans ce guide.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Prenez soin de manipuler la jauge avec précaution pour éviter les blessures. Évitez tout contact avec les bords tranchants.
- **Utilisation Correcte** : Utilisez la jauge uniquement dans un environnement de travail propre et bien éclairé.
- **Mesures** : Assurez-vous que la jauge est correctement insérée dans la chambre de l'arme avant de procéder à la mesure.
- **Inspection** : Effectuez une inspection visuelle de la jauge avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- **Conditions de Travail** : Ne travaillez pas dans des conditions humides ou sales qui pourraient affecter les performances de la jauge.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sécurisée avant d'utiliser la jauge.
- Nettoyez la chambre de l'arme pour enlever toute saleté ou débris.

2. Utilisation de la Jauge :

- Insérez la jauge NoGo dans la chambre de l'arme.
- Si la jauge s'insère complètement sans résistance, cela indique que la chambre est trop longue et que des ajustements doivent être effectués.
- Retirez la jauge après utilisation et rangez-la dans un endroit sûr.

3. Vérification :

- Après utilisation, vérifiez la jauge pour tout dommage. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.

Instructions de Mise au Rebut

- Les jauges de tête Clymer NoGo doivent être mises au rebut conformément aux réglementations locales sur les déchets. Ne jetez pas les jauges dans des poubelles ordinaires.
- Si la jauge est endommagée, contactez les autorités locales pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des jauges de tête Clymer NoGo, veuillez consulter les ressources en ligne ou contacter le point de contact de sécurité des produits de l'UE local.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace des jauges de tête Clymer NoGo. Assurez-vous de rester informé des mises à jour et des rappels concernant le produit via les plateformes de sécurité des produits de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Clymer NoGo Headspace Gauges

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per i Clymer NoGo Headspace Gauges. Questi strumenti di precisione sono progettati per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle armi da fuoco. È fondamentale seguire queste istruzioni per un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Verificare sempre che il gauge sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il gauge se presenta segni di usura o danni.
- Tenere i gauge lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo i Clymer NoGo Headspace Gauges specifici per il calibro della propria arma da fuoco.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi misurazione.
- Non forzare il gauge nella camera dell'arma; un'installazione errata potrebbe causare danni.
- Non utilizzare il gauge in condizioni di umidità o in ambienti estremi che potrebbero influenzare la precisione.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione del Gauge:**
 1. Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
 2. Posizionare il gauge nella camera dell'arma con attenzione.
 3. Verificare che il gauge si inserisca facilmente senza forzature.
- **Uso del Gauge:**
 1. Controllare se il gauge si inserisce completamente nella camera. Se non lo fa, la camera potrebbe essere troppo lunga.
 2. Rimuovere il gauge e controllare visivamente eventuali segni di usura o danni.
 3. Ripetere il processo se necessario, utilizzando gauge appropriati per altre misurazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- I Clymer NoGo Headspace Gauges devono essere smaltiti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare i gauge nella spazzatura domestica.
- Contattare il proprio comune o un centro di smaltimento autorizzato per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto sui Clymer NoGo Headspace Gauges, si consiglia di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare il processo.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è essenziale per garantire un uso sicuro e efficace dei Clymer NoGo Headspace Gauges. Assicurarsi di rimanere informati sulle procedure di sicurezza e di segnalare eventuali problemi alle autorità competenti. La sicurezza è una priorità, e il corretto utilizzo di questi strumenti contribuirà a mantenere la sicurezza delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Clymer NoGo Headspace Gauges. Te precyzyjne narzędzia zostały zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni w potwierdzeniu, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj wskaźników headspace tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj wskaźniki pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj wskaźniki w suchym miejscu, z dala od dzieci i nieuprawnionych użytkowników.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń przed użyciem.
- Zawsze używaj wskaźników headspace w odpowiednich warunkach oświetleniowych.
- Nie używaj wskaźników, jeśli nie jesteś pewien ich stanu lub działania.
- Zastosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Sprawdź, czy wskaźnik jest w dobrym stanie.
- Upewnij się, że masz odpowiedni kaliber wskaźnika do swojej broni.

2. Użycie wskaźnika:

- Włóż wskaźnik do komory broni.
- Sprawdź, czy wskaźnik pasuje do komory. Jeśli wskaźnik wchodzi z oporem, oznacza to, że komora jest zbyt długa i może stwarzać zagrożenie.

3. Po użyciu:

- Oczyszczyć wskaźnik z wszelkich zanieczyszczeń.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wskaźnik zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- W przypadku uszkodzenia wskaźnika, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać odpowiednie informacje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa produktu lub zgłosić niebezpieczne sytuacje, skontaktuj się z odpowiednimi organami ochrony konsumentów w swoim kraju.

Zakończenie

Używanie Clymer NoGo Headspace Gauges zgodnie z powyższymi wskazówkami zapewni bezpieczeństwo i skuteczność podczas użytkowania. Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zgłaszać wszelkie niebezpieczne sytuacje odpowiednim organom.

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES ovat tarkkuustyökaluja, jotka on suunniteltu auttamaan aseiden korjaajia ja ampumaaseharrastajia varmistamaan, että aseiden patruunapesä ei ylitä enimmäisturvallisia headspacemittoja. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät mittaria vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista mittari ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä mittaria, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Pidä mittari poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä mittaria vain kaliberikohtaisissa sovelluksissa, jotka on ilmoitettu tuotteen teknisissä tiedoissa.
- Vältä liiallista voimaa mittarin käytössä, sillä se voi johtaa mittarin vaurioitumiseen tai epätarkkoihin mittauksiin.
- Varmista, että aseiden patruunapesä on puhdas ja vapaa roskista ennen mittarin käyttöä.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai korjata mittaria itse; ota yhteyttä valmistajaan, jos mittarissa on ongelmia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Tarkista, että mittari on oikea kaliberille, jota aiot käyttää.

2. Mittauksen suorittaminen:

- Aseta mittari varovasti patruunapesään.
- Varmista, että mittari istuu tiukasti paikalleen, mutta älä käytä liiallista voimaa.
- Tarkista mittarin merkinnät ja varmista, että ne ovat hyväksyttävällä alueella.

3. Mittauksen jälkeen:

- Poista mittari varovasti patruunapesästä.
- Puhdista mittari käytön jälkeen tarvittaessa ja säilytä se kuivassa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä mittari ympäristöystävällisesti, mikäli se on vaurioitunut tai käyttökelvoton.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet mittarin hävittämiseksi, erityisesti teräksen osalta.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen verkkosivustolta saatavilla oleva tuki. Varmista, että olet tietoinen kaikista mahdollisista tuotteen palautus ja turvallisuusilmoituksista, jotka voivat koskea CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittareita.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarien turvallisen ja tehokkaan käytön, vähentäen riskejä ja parantaen aseesi suorituskykyä.

Säkerhetsinstruktioner för CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Introduktion

Tack för att du har valt CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES. Dessa mätare är designade för att hjälpa gunsmiths och vapenentusiaster att säkerställa att vapnets kammare är inom säkra driftgränser. För att garantera säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera mätaren för skador före användning. Använd aldrig en skadad mätare.
- Håll mätaren utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med vapentillbehör.
- Se till att vapnet är avstängt och inte laddat innan du använder mätaren.
- Vid mätning, placera mätaren noggrant i kammaren för att säkerställa exakta resultat.
- Undvik att använda mätaren i miljöer med hög fuktighet eller extrema temperaturer.
- Förvara mätaren på en säker och torr plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och inte laddat.
- Inspektera mätaren för eventuella skador.

2. Användning:

- Sätt in mätaren i kammaren försiktigt.
- Kontrollera att mätaren sitter korrekt och att det inte finns något motstånd.
- Notera eventuella avvikelser i kammarlängden.

3. Efter användning:

- Ta bort mätaren från kammaren.
- Rengör mätaren med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Förvara mätaren i sitt originalförpackning eller på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte mätaren i hushållsavfall.
- Om mätaren behöver kasseras, följ lokala riktlinjer för metallåtervinning.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att alltid ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES.

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Clymer NoGo Headspace Gauges. Tento produkt byl navržen s cílem zajistit bezpečné a efektivní používání při kontrole headspace ve vašich střelných zbraních. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím měřičů se ujistěte, že máte potřebné znalosti a dovednosti pro práci se střelnými zbraněmi.
- Používejte měřiče pouze v souladu s jejich určením.
- Zkontrolujte, zda jsou měřiče v dobrém stavu před každým použitím. Pokud jsou poškozené, nepoužívejte je.
- Uchovávejte měřiče na bezpečném místě, mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání měřičů vždy noste ochranné brýle a další vhodné ochranné vybavení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím měřiče se ujistěte, že zbraň je zcela vybitá.
- Používejte měřiče pouze s odpovídajícími rážemi, jak je uvedeno v technických specifikacích.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro měření a manipulaci se zbraní.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o správnosti měření, obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na měření:

- Ujistěte se, že zbraň je bezpečně vybitá a odpojena od jakéhokoli zdroje energie.
- Zvolte správný měřič podle ráže zbraně, kterou kontrolujete.

2. Použití měřiče:

- Vložte měřič do komory zbraně podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda měřič správně sedí a zda je komora v souladu s bezpečnými rozměry.
- Pokud měřič nepasuje správně, znamená to, že komora překračuje maximální bezpečné rozměry headspace.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte měřiče na opotřebení a poškození.
- Udržujte měřiče čisté a suché, aby se zajistila jejich dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci měřiče dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je měřič poškozen nebo se již nepoužívá, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte měřiče do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o Clymer NoGo Headspace Gauges, obraťte se na výrobce nebo prodejce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici potřebné informace pro bezpečné používání a údržbu vašeho výrobku.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání Clymer NoGo Headspace Gauges. Vaše bezpečnost je naší prioritou.