

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL

Absolutely Essential For Accurate, Safe, Chamber Work

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES The Clymer No-Go Headspace Gauges are precision tools designed to help gunsmiths and firearm enthusiasts verify that a firearm's chamber does not exceed the maximum safe headspace dimensions. By identifying excessive chamber length, these gauges prevent potential safety hazards such as case ruptures or misfires, ensuring the firearm operates within the specified tolerances. They are essential during the chambering of new barrels, routine maintenance, or when assessing used firearms for purchase. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Clymer No-Go Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Clymer No-Go Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers are within safe operational limits, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184100321
- Mfr. No.: NGBLT
- Cartridge: 300 Winchester Magnum, 350 Remington Mag, 375 H&H Magnum
- Style: No Go Gauge
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les JAUGes d'espace libre CLYMER NOGO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i MISURATORI HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittareille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro MĚŘIČE VÝŠKY HLAVNICE NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)

Sicherheitshinweis für HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL

Einführung

Danke, dass du die HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir zu helfen, die Länge des Kammerraums deines Gewehrs genau zu messen und zu testen, um eine sichere und präzise Passform für deinen Lauf zu gewährleisten. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Anweisungen immer sorgfältig durch und verstehe sie, bevor du die Headspace Gauge verwendest.
- Stelle sicher, dass die Gauge mit dem spezifischen Kaliber deines Gewehrs kompatibel ist, bevor du sie verwendest.
- Überprüfe die Gauge vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Lagere die Gauge an einem sicheren und trockenen Ort, um Schäden zu vermeiden und die Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Halte die Gauge außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Headspace Gauge nur für den vorgesehenen Zweck: die Messung des Headspace in Feuerwaffen.
- Trage immer die geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen, wenn du die Gauge verwendest.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Messung des Headspace entladen ist.
- Versuche nicht, die Gauge in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Wenn du während der Messung auf Schwierigkeiten stößt, konsultiere einen qualifizierten Gunsmith um Hilfe.
- Sei dir der spezifischen Eigenschaften und Betriebsanforderungen deiner Feuerwaffe bewusst, wenn du die Gauge verwendest.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen.

2. Verwendung der Gauge

- Wähle die geeignete NOGO Gauge für das Kaliber deines Gewehrs (z.B. 300 Winchester Magnum, 375 H&M Magnum).
- Setze die Gauge in die Kammer der Feuerwaffe ein.
- Schließe vorsichtig den Verschluss der Feuerwaffe. Der Verschluss sollte sich nicht vollständig schließen, wenn der Headspace korrekt ist.
- Wenn der Verschluss vollständig schließt, deutet dies darauf hin, dass die Kammer möglicherweise zu lang ist und eine Anpassung erforderlich ist.

3. Nach der Verwendung

- Entferne die Gauge nach der Messung aus der Kammer.
- Reinige die Gauge mit einem weichen Tuch, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Gauge in ihrem vorgesehenen Etui oder an einem sicheren Ort auf, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Gauge verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Gauge nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist.
- Erkundige dich bei den örtlichen Abfallwirtschaftsdiensten nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung der HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder in den beiliegenden Unterlagen angegeben sind.

Diese Sicherheitshinweisanleitung soll die sichere und effektive Nutzung der HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL gewährleisten. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du deine Sicherheit und die Leistung deiner Feuerwaffe verbessern. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduction

Thank you for purchasing the HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL. This product is designed to help you accurately measure and test the length of your rifle's chamber, ensuring a safe and precise fit for your barrel. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the headspace gauge.
- Ensure that the gauge is compatible with your specific rifle caliber before use.
- Inspect the gauge for any signs of damage or wear before each use.
- Store the gauge in a safe and dry place to prevent damage and ensure longevity.
- Keep the gauge out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the headspace gauge only for its intended purpose: measuring headspace in firearms.
- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when using the gauge.
- Ensure that the firearm is unloaded before measuring headspace.
- Do not attempt to modify or alter the gauge in any way.
- If you experience any difficulties during measurement, consult a qualified gunsmith for assistance.
- Be aware of the specific characteristics and operational requirements of your firearm when using the gauge.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary tools and equipment.

2. Using the Gauge

- Select the appropriate NOGO gauge for your rifle caliber (e.g., 300 Winchester Magnum, 375 H&M Magnum).
- Insert the gauge into the chamber of the firearm.
- Gently close the bolt on the firearm. The bolt should not close completely if the headspace is correct.
- If the bolt closes fully, it indicates that the chamber may be too long and requires adjustment.

3. PostUsage

- Remove the gauge from the chamber after measurement.
- Clean the gauge with a soft cloth to remove any debris or residue.
- Store the gauge in its designated case or location to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the gauge responsibly according to local regulations.
- Do not dispose of the gauge in regular household waste if it is damaged or no longer functional.
- Check with local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or included documentation.

This safety instruction guide is intended to ensure safe and effective use of the HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL. By following these guidelines, you can enhance your safety and the performance of your firearm. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL

Introducción

Gracias por adquirir los MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL. Este producto está diseñado para ayudarte a medir y probar con precisión la longitud de la recámara de tu rifle, asegurando un ajuste seguro y preciso para tu cañón. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones antes de usar el medidor de espacio de cabeza.
- Asegúrate de que el medidor sea compatible con el calibre específico de tu rifle antes de usarlo.
- Inspecciona el medidor en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Guarda el medidor en un lugar seguro y seco para prevenir daños y asegurar su longevidad.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el medidor de espacio de cabeza solo para su propósito previsto: medir el espacio de cabeza en armas de fuego.
- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, como gafas de seguridad, al usar el medidor.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de medir el espacio de cabeza.
- No intentes modificar o alterar el medidor de ninguna manera.
- Si experimentas dificultades durante la medición, consulta a un armero calificado para obtener ayuda.
- Sé consciente de las características específicas y los requisitos operativos de tu arma de fuego al usar el medidor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios.

2. Uso del Medidor

- Selecciona el medidor NOGO apropiado para el calibre de tu rifle (por ejemplo, 300 Winchester Magnum, 375 H&H Magnum).
- Inserta el medidor en la recámara del arma de fuego.
- Cierra suavemente el cerrojo del arma. El cerrojo no debe cerrarse completamente si el espacio de cabeza es correcto.
- Si el cerrojo se cierra completamente, indica que la recámara puede ser demasiado larga y requiere ajuste.

3. Postuso

- Retira el medidor de la recámara después de la medición.
- Limpia el medidor con un paño suave para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Guarda el medidor en su estuche o lugar designado para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el medidor de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el medidor en la basura doméstica regular si está dañado o ya no es funcional.
- Consulta con los servicios de gestión de residuos locales para conocer los métodos adecuados de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de los MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o en la documentación incluida.

Esta guía de instrucciones de seguridad está destinada a garantizar el uso seguro y efectivo de los MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL. Al seguir estas pautas, puedes mejorar tu seguridad y el rendimiento de tu arma de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de sécurité pour les JAUGes d'espace libre CLYMER NOGO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduction

Merci d'avoir acheté les JAUGes d'espace libre CLYMER NOGO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL. Ce produit est conçu pour vous aider à mesurer et tester avec précision la longueur de la chambre de votre fusil, garantissant un ajustement sûr et précis pour votre canon. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des recommandations pour garantir une utilisation sécurisée et la conformité avec le Règlement général sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR).

Directives générales de sécurité

- Lisez toujours et comprenez les instructions avant d'utiliser la jauge d'espace libre.
- Assurez-vous que la jauge est compatible avec le calibre spécifique de votre fusil avant utilisation.
- Inspectez la jauge pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Rangez la jauge dans un endroit sûr et sec pour éviter les dommages et garantir sa longévité.
- Gardez la jauge hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez la jauge d'espace libre uniquement à des fins prévues : mesurer l'espace libre dans les armes à feu.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de la jauge.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de mesurer l'espace libre.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer la jauge de quelque manière que ce soit.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de la mesure, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.
- Soyez conscient des caractéristiques spécifiques et des exigences opérationnelles de votre arme à feu lors de l'utilisation de la jauge.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils et équipements nécessaires.

2. Utilisation de la jauge

- Sélectionnez la jauge NOGO appropriée pour le calibre de votre fusil (par exemple, 300 Winchester Magnum, 375 H&H Magnum).
- Insérez la jauge dans la chambre de l'arme à feu.
- Fermez doucement la culasse de l'arme. La culasse ne doit pas se fermer complètement si l'espace libre est correct.
- Si la culasse se ferme complètement, cela indique que la chambre peut être trop longue et nécessite un ajustement.

3. Après utilisation

- Retirez la jauge de la chambre après la mesure.
- Nettoyez la jauge avec un chiffon doux pour enlever toute saleté ou résidu.
- Rangez la jauge dans son étui ou son emplacement désigné pour éviter les dommages.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de la jauge de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la jauge dans les déchets ménagers ordinaires si elle est endommagée ou ne fonctionne plus.
- Vérifiez auprès des services de gestion des déchets locaux pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des JAUGes d'espace libre CLYMER NOGO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou dans la documentation incluse.

Ce guide de sécurité est destiné à garantir une utilisation sûre et efficace des JAUGes d'espace libre CLYMER NOGO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL. En suivant ces directives, vous pouvez améliorer votre sécurité et la performance de votre arme à feu. Merci de votre attention à ces importantes instructions de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i MISURATORI HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduzione

Grazie per aver acquistato i MISURATORI HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL. Questo prodotto è progettato per aiutarti a misurare e testare con precisione la lunghezza della camera del tuo fucile, garantendo una vestibilità sicura e precisa per il tuo canna. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni prima di utilizzare il misuratore headspace.
- Assicurati che il misuratore sia compatibile con il calibro specifico del tuo fucile prima dell'uso.
- Ispeziona il misuratore per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Conserva il misuratore in un luogo sicuro e asciutto per prevenire danni e garantire longevità.
- Tieni il misuratore fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta qualsiasi condizione o incidente pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il misuratore headspace solo per il suo scopo previsto: misurare l'headspace nelle armi da fuoco.
- Indossa sempre un'adeguata attrezzatura di sicurezza, come occhiali protettivi, quando utilizzi il misuratore.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di misurare l'headspace.
- Non tentare di modificare o alterare il misuratore in alcun modo.
- Se riscontri difficoltà durante la misurazione, consulta un gunsmith qualificato per assistenza.
- Sii consapevole delle caratteristiche specifiche e dei requisiti operativi della tua arma quando utilizzi il misuratore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzature necessari.

2. Utilizzo del Misuratore

- Seleziona il misuratore NOGO appropriato per il calibro del tuo fucile (ad esempio, 300 Winchester Magnum, 375 H&H Magnum).
- Inserisci il misuratore nella camera dell'arma.
- Chiudi delicatamente il percussore dell'arma. Il percussore non dovrebbe chiudersi completamente se l'headspace è corretto.
- Se il percussore si chiude completamente, significa che la camera potrebbe essere troppo lunga e richiede un aggiustamento.

3. Post Utilizzo

- Rimuovi il misuratore dalla camera dopo la misurazione.
- Pulisci il misuratore con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva il misuratore nella sua custodia o posizione designata per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il misuratore in modo responsabile secondo le normative locali.
- Non smaltire il misuratore nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o non più funzionante.
- Controlla con i servizi di gestione dei rifiuti locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso dei MISURATORI HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nella documentazione inclusa.

Questa guida alle istruzioni di sicurezza è destinata a garantire un uso sicuro ed efficace dei MISURATORI HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL. Seguendo queste linee guida, puoi migliorare la tua sicurezza e le prestazioni della tua arma. Grazie per l'attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL. Produkt ten jest zaprojektowany, aby pomóc w dokładnym pomiarze i testowaniu długości komory Twojej broni, zapewniając bezpieczne i precyzyjne dopasowanie lufy. Ta instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa i wytyczne, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcje przed użyciem wskaźnika odstępu zaporowego.
- Upewnij się, że wskaźnik jest zgodny z Twoim konkretnym kalibrem broni przed użyciem.
- Sprawdź wskaźnik pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym i suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić długowieczność.
- Trzymaj wskaźnik z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj wskaźnika odstępu zaporowego tylko do jego zamierzonego celu: pomiaru odstępu zaporowego w broni palnej.
- Zawsze zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas korzystania z wskaźnika.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed pomiarem odstępu zaporowego.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać wskaźnika w jakikolwiek sposób.
- Jeśli napotkasz trudności podczas pomiaru, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu uzyskania pomocy.
- Bądź świadomy specyficznych cech i wymagań operacyjnych swojej broni podczas korzystania z wskaźnika.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt.

2. Używanie Wskaźnika

- Wybierz odpowiedni wskaźnik NOGO dla swojego kalibru broni (np. 300 Winchester Magnum, 375 H&H Magnum).
- Włóż wskaźnik do komory broni.
- Delikatnie zamknij zamek w broni. Zamek nie powinien zamknąć się całkowicie, jeśli odstęp zaporowy jest prawidłowy.
- Jeśli zamek zamyka się całkowicie, oznacza to, że komora może być zbyt długa i wymaga regulacji.

3. Po Użyciu

- Wyjmij wskaźnik z komory po pomiarze.
- Wyczyść wskaźnik miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj wskaźnik w jego przeznaczonej obudowie lub miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wskaźnik odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wskaźnika w zwykłych odpadach domowych, jeśli jest uszkodzony lub nie działa.
- Sprawdź z lokalnymi służbami zarządzania odpadami właściwe metody utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zamieszczonymi na opakowaniu lub w dołączonej dokumentacji.

Ta instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zwiększyć swoje bezpieczeństwo oraz wydajność swojej broni. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittareille

Johdanto

Kiitos CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarin hankkimisesta. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua mittaamaan ja testaamaan tarkasti aseennä patruunapesän pituutta, varmistaen turvallisen ja tarkan sovituksen piipulle. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset turvallisen käytön varmistamiseksi ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen mittarin käyttöä.
- Varmista, että mittari on yhteensopiva tietyn kiväärin kaliiperin kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista mittari mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen jokaista käyttöä.
- Säilytä mittari turvallisessa ja kuivassa paikassa vaurioiden estämiseksi ja käyttöänsä pidentämiseksi.
- Pidä mittari lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä mittaria vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa: patruunapesän mittaamiseen ampumaaseissa.
- Käytä aina asianmukaista suojavaarustusta, kuten suojalaseja, mittaria käyttäessäsi.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen patruunapesän mittaamista.
- Älä yritä muuttaa tai muokata mittaria millään tavalla.
- Jos kohtaavat vaikeuksia mittauksen aikana, kysy apua pätevältä asekorjaajalta.
- Ole tietoinen aseennä erityispiirteistä ja käyttövaatimuksista mittaria käyttäessäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ampumaase on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja välineet.

2. Mittarin käyttäminen

- Valitse oikea NOGOmittari kiväärin kaliiperille (esim. 300 Winchester Magnum, 375 H&H Magnum).
- Aseta mittari aseennä patruunapesään.
- Sulje asevarren lukko varovasti. Lukon ei pitäisi sulkeutua täysin, jos patruunapesä on oikean pituinen.
- Jos lukko sulkeutuu täysin, se tarkoittaa, että patruunapesä voi olla liian pitkä ja vaatii säätämistä.

3. Käytön jälkeen

- Poista mittari patruunapesästä mittauksen jälkeen.
- Puhdista mittari pehmeällä kankaalla, jotta kaikki roskat tai jäämät poistuvat.
- Säilytä mittari sen omassa kotelossa tai paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä mittari vastuullisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä mittaria tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai ei enää toimi.
- Tarkista paikallisilta jätahuoltopalveluilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarin käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai mukana olevassa dokumentaatiossa.

Tämä turvallisuusohjeopas on tarkoitettu varmistamaan CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarin turvallinen ja tehokas käyttö. Noudattamalla näitä ohjeita voit parantaa turvallisuuttasi ja ampumaaseesi suorituskkyä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduktion

Tack för att du har köpt HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL. Denna produkt är designad för att hjälpa dig att noggrant mäta och testa längden på ditt gevärs kammare, vilket säkerställer en säker och precis passform för din pipan. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå instruktionerna innan du använder headspacegaugen.
- Se till att gaugen är kompatibel med din specifika gevärskaliber innan användning.
- Inspektera gaugen för tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Förvara gaugen på en säker och torr plats för att förhindra skador och säkerställa lång livslängd.
- Håll gaugen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd headspacegaugen endast för sitt avsedda syfte: att mäta headspace i skjutvapen.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du använder gaugen.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du mäter headspace.
- Försök inte att modifiera eller ändra gaugen på något sätt.
- Om du upplever några svårigheter under mätningen, konsultera en kvalificerad gunsmith för hjälp.
- Var medveten om de specifika egenskaperna och driftkraven för ditt skjutvapen när du använder gaugen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat.
- Samla all nödvändig utrustning och verktyg.

2. Användning av gaugen

- Välj den lämpliga NOGOgaugen för din gevärskaliber (t.ex. 300 Winchester Magnum, 375 H&M Magnum).
- Sätt in gaugen i kammaren på skjutvapnet.
- Stäng försiktigt låset på skjutvapnet. Låset ska inte stängas helt om headspace är korrekt.
- Om låset stängs helt, indikerar det att kammaren kan vara för lång och kräver justering.

3. Efter användning

- Ta bort gaugen från kammaren efter mätning.
- Rengör gaugen med en mjuk trasa för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara gaugen i sitt avsedda fodral eller plats för att förhindra skador.

Avfallsanvisningar

- Bortse av gaugen på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte gaugen i vanligt hushållsavfall om den är skadad eller inte längre fungerar.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringstjänster för korrekta bortskaffandemetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller i medföljande dokumentation.

Denna säkerhetsinstruktionsguide är avsedd att säkerställa säker och effektiv användning av HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL. Genom att följa dessa riktlinjer kan du öka din säkerhet och prestanda för ditt skjutvapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Pokyny k bezpečnosti pro MĚŘIČE VÝŠKY HLAVNICE NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MĚŘIČE VÝŠKY HLAVNICE NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně měřit a testovat délku komory vaší pušky, což zajišťuje bezpečné a přesné uchycení pro vaši hlavěň. Tento průvodce poskytuje nezbytné pokyny k bezpečnosti a pokyny, které zajistí bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné pokyny k bezpečnosti

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny před použitím měřiče výšky hlavnice.
- Zajistěte, aby byl měřič kompatibilní s vaším konkrétním kalibrem pušky před použitím.
- Před každým použitím zkontrolujte měřič na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Uložte měřič na bezpečném a suchém místě, aby nedošlo k poškození a zajistila se jeho dlouhá životnost.
- Držte měřič mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte měřič výšky hlavnice pouze pro jeho zamýšlený účel: měření výšky hlavnice ve střelných zbraních.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle, při používání měřiče.
- Zajistěte, aby byla puška vybitá před měřením výšky hlavnice.
- Nepokoušejte se měřič jakkoli upravit nebo měnit.
- Pokud narazíte na jakékoli potíže během měření, obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře pro pomoc.
- Buďte si vědomi specifických charakteristik a provozních požadavků vaší pušky při používání měřiče.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je puška úplně vybitá.
- Shromážděte veškeré potřebné nástroje a vybavení.

2. Použití měřiče

- Vyberte vhodný NOGO měřič pro váš kalibr pušky (např. 300 Winchester Magnum, 375 H&H Magnum).
- Vložte měřič do komory pušky.
- Jemně zavřete závěr pušky. Závěr by se neměl zavřít úplně, pokud je výška hlavnice správná.
- Pokud se závěr zavře úplně, znamená to, že komora může být příliš dlouhá a vyžaduje úpravu.

3. Po použití

- Po měření vyjměte měřič z komory.
- Vyčistěte měřič měkkým hadříkem, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Uložte měřič na jeho určené místo nebo do pouzdra, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte měřič odpovědně podle místních předpisů.
- Nevyhazujte měřič do běžného domácího odpadu, pokud je poškozený nebo již nefunkční.
- Zkontrolujte s místními službami pro správu odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání MĚŘIČE VÝŠKY HLAVNICE NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo v příložené dokumentaci.

Tento průvodce pokyny k bezpečnosti je určen k zajištění bezpečného a efektivního používání MĚŘIČE VÝŠKY HLAVNICE NOGO CLYMER NO GO BELTED MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL. Dodržováním těchto pokynů můžete zvýšit svou bezpečnost a výkon vaší pušky. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům k bezpečnosti.