

LOCK-N-LOAD POWDER MEASURE DRAIN TUBE - Hornady

Lock-N-Load Drain Tube Insert

[Wiederladen](#) > [Pulverbearbeitung](#) > [Messständer & Zubehör](#)

Wechselt mit Dosier-Einsätzen, sodass du Pulver ablassen kannst, ohne die Messung von ihrem Ständer zu entfernen. Kompatibel mit der Bench Rest Grade Powder Measure.



Eigenschaften

- Name: [Hornady Lock-N-Load Drain Tube Insert](#)
- Hersteller: [HORNADY](#)
- Artikel-Nr.: 749002075
- Herst.-Nr.: 050125
- Versandgewicht: 0.034kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 090255501254

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den HORNADY LOCKNLOAD POWDER MEASURE DRAIN TUBE](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den HORNADY LOCKNLOAD POWDER MEASURE DRAIN TUBE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des HORNADY LOCKNLOAD POWDER MEASURE DRAIN TUBE. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Drain Tube nur mit der kompatiblen Bench Rest Grade Powder Measure.
- Achten Sie darauf, dass der Drain Tube ordnungsgemäß an der Messvorrichtung befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Lassen Sie Pulver nur ab, wenn die Messvorrichtung stabil und sicher aufgestellt ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit dem Pulver und waschen Sie sich die Hände nach der Verwendung.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Nehmen Sie die Messvorrichtung von ihrem Ständer.
- Entfernen Sie den vorhandenen Einsatz, falls vorhanden.
- Setzen Sie den HORNADY LOCKNLOAD POWDER MEASURE DRAIN TUBE in die vorgesehene Öffnung ein, bis er einrastet.
- Stellen Sie sicher, dass der Drain Tube sicher sitzt, bevor Sie die Messvorrichtung wieder aufstellen.

2. Verwendung:

- Platzieren Sie die Messvorrichtung auf einer stabilen und ebenen Fläche.
- Füllen Sie die Messvorrichtung mit dem gewünschten Pulver.
- Um Pulver abzulassen, betätigen Sie den Drain Tube gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Drain Tube frei von Verstopfungen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den HORNADY LOCKNLOAD POWDER MEASURE DRAIN TUBE gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile vollständig gereinigt sind, bevor Sie sie entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Kaufdaten bereitzuhalten.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um eine sichere Verwendung des HORNADY LOCKNLOAD POWDER MEASURE DRAIN TUBE zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de