

TYPE S DECAPPING ASSEMBLIES - Redding Type S Decapping Assembly - 20 Vartarg

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Ersatzteile und Aufrüstsets](#)

Type S Decapping-Assembly, die mit dem Type S Full Length Sizing Die oder dem Type S Neck Sizing Die verwendet werden kann.



Eigenschaften

- Name: [Redding Type S Decapping Assembly - 20 Vartarg](#)
- Hersteller: [REDDING](#)
- Artikel-Nr.: 749002389
- Herst.-Nr.: 15206
- Patrone: 20 Vartarg
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 611760152061

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der REDDING TYPE S DECAPPING ASSEMBLIES
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Verwendung der REDDING TYPE S DECAPPING ASSEMBLIES

Einführung

Die REDDING TYPE S Decapping Assemblies sind speziell für den Einsatz mit dem Type S Full Length Sizing Die oder dem Type S Neck Sizing Die konzipiert. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen und Sicherheitsinformationen sorgfältig durchliest, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Bewahre alle Komponenten an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende Schutzhandschuhe, um Verletzungen an den Händen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Arbeitsfläche sauber und ordentlich ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende keine beschädigten Teile. Ersetze defekte Komponenten sofort.
- Halte dich an die empfohlenen Druck und Temperaturgrenzen, um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass die Decapping Assembly mit dem richtigen Redding Type S Die kompatibel ist.
2. Befestige die Decapping Assembly sicher am Die.
3. Überprüfe alle Verbindungen auf Festigkeit, bevor du mit dem Laden beginnst.

• Nutzung:

1. Lade die Patronen gemäß den empfohlenen Spezifikationen.
2. Führe den DecappingVorgang langsam und kontrolliert durch, um Verletzungen zu vermeiden.
3. Nach dem Gebrauch, reinige die Decapping Assembly gründlich, um Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr verwendbaren Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass du keine Teile im regulären Müll entsorgst, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in deiner Region. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast, um eine schnelle und effiziente Hilfe zu erhalten.

Diese Sicherheitsanleitung entspricht den EUVorgaben zur Produktsicherheit und soll dir helfen, die REDDING TYPE S Decapping Assemblies sicher zu verwenden. Achte darauf, alle Hinweise zu befolgen, um ein sicheres und effektives Arbeiten zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de