

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 41 MAG

The most important use of a cartridge case gage is for setting up 7/8"-14 press type full length resizing dies. A common error in reloading is to oversize your brass. Headspace of fired cases can quickly and accurately be measured using this tool and a caliper. Pistol Max Gages: Used to check all critical dimensions of the pistol case - mouth diameter, base diameter, rim thickness and diameter, case overall length and bullet diameter



Attributes

- Name: L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 41 MAG
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749003099
- Mfr. No.: PMG-41M
- Cartridge: 41 Remington Magnum
- Delivery weight: 0.136kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für WILSON PISTOL MAX CASE GAGES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for WILSON PISTOL MAX CASE GAGES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para WILSON PISTOL MAX CASE GAGES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les GAGES DE DOUILLE WILSON PISTOL MAX](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Gages WILSON PISTOL MAX CASE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WILSON PISTOL MAX CASE GAGES](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet WILSON PISTOL MAX CASE GAGES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för WILSON PISTOL MAX CASE GAGES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro WILSON PISTOL MAX CASE GAGES](#)

Sicherheitsanleitung für WILSON PISTOL MAX CASE GAGES

Einleitung

Danke, dass du dich für die WILSON PISTOL MAX CASE GAGES entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Messen und Sicherstellen der richtigen Größe deiner Hülsen zu helfen. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die WILSON PISTOL MAX CASE GAGES immer in einer gut beleuchteten und sauberen Umgebung.
- Halte das Gage außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Gage vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Gage nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Wenn du auf Probleme stößt oder vermutest, dass das Produkt defekt ist, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass du mit den Grundlagen des Wiederladens vertraut bist, bevor du dieses Werkzeug verwendest.
- Trage immer eine Schutzbrille, um deine Augen vor Schmutz oder Partikeln zu schützen.
- Gehe mit allen Komponenten des Wiederladeprozesses vorsichtig um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen Spezifikationen für Hülsendimensionen.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten des Gages und anderer Werkzeuge, die in Verbindung damit verwendet werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Einrichtung:

- Stelle das Gage auf einer stabilen, flachen Oberfläche ab.
- Stelle sicher, dass das Gage sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Hülsen messen:

- Setze die Patronenhülse in das Gage ein.
- Überprüfe die folgenden Dimensionen:
 - Mündungsdurchmesser
 - Basisdurchmesser
 - Randdicke und durchmesser
 - Gesamtlänge der Hülse
 - Geschossdurchmesser
- Verwende bei Bedarf einen Messschieber für präzise Messungen.

3. Einstellen der Wiederladewerkzeuge:

- Verwende die mit dem Gage erhaltenen Messwerte, um deine 7/8"14 Pressentyp VollformatRückführungswerkzeuge einzurichten.
- Nimm notwendige Anpassungen vor, um ein Übergrößen deines Messings zu vermeiden.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige das Gage nach jedem Gebrauch, um seine Genauigkeit und Langlebigkeit zu erhalten.
- Bewahre das Gage an einem sicheren Ort auf, vorzugsweise in einem schützenden Etui oder Beutel.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die WILSON PISTOL MAX CASE GAGES gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, Materialien dort zu recyceln, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich der Sicherheit oder Nutzung der WILSON PISTOL MAX CASE GAGES, beziehe dich bitte auf die auf der Produktverpackung angegebenen Kontaktdaten oder besuche die Website des Herstellers.

Fazit

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen WILSON PISTOL MAX CASE GAGES gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die Richtlinien, um dich selbst und andere während des Wiederladeprozesses zu schützen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for WILSON PISTOL MAX CASE GAGES

Introduction

Thank you for choosing the WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. This product is designed to help you measure and ensure the proper sizing of your cartridge cases. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the WILSON PISTOL MAX CASE GAGES in a welllit and clean environment.
- Keep the gage out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the gage before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the gage for any purpose other than intended.
- If you encounter any issues or suspect the product is defective, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the principles of reloading before using this tool.
- Always wear safety glasses to protect your eyes from any debris or particles.
- Handle all components of the reloading process with care to avoid injury.
- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for cartridge dimensions.
- Be cautious of sharp edges on the gage and other tools used in conjunction with it.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the gage on a stable, flat surface.
- Ensure that the gage is clean and free from any obstructions.

2. Measuring Cases:

- Insert the cartridge case into the gage.
- Check the following dimensions:
 - Mouth diameter
 - Base diameter
 - Rim thickness and diameter
 - Overall case length
 - Bullet diameter
- Use a caliper for precise measurements as needed.

3. Adjusting Reloading Dies:

- Use the measurements obtained from the gage to set up your 7/8"14 press type fulllength resizing dies.
- Make necessary adjustments to avoid oversizing your brass.

4. PostUse Care:

- Clean the gage after each use to maintain its accuracy and longevity.
- Store the gage in a safe place, preferably in a protective case or pouch.

Disposal Instructions

- Dispose of the WILSON PISTOL MAX CASE GAGES in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling materials where applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or use of the WILSON PISTOL MAX CASE GAGES, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Always prioritize safety and adhere to the guidelines to protect yourself and others during the reloading process. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para WILSON PISTOL MAX CASE GAGES

Introducción

Gracias por elegir los WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Este producto está diseñado para ayudarte a medir y asegurar el tamaño adecuado de tus casquillos de cartucho. Para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza los WILSON PISTOL MAX CASE GAGES en un ambiente bien iluminado y limpio.
- Mantén el gage fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el gage antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- No utilices el gage para ningún propósito diferente al que está destinado.
- Si encuentras algún problema o sospechas que el producto está defectuoso, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de estar familiarizado con los principios de recarga antes de usar esta herramienta.
- Siempre usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier escombros o partículas.
- Maneja todos los componentes del proceso de recarga con cuidado para evitar lesiones.
- No excedas las especificaciones recomendadas por el fabricante para las dimensiones del cartucho.
- Ten cuidado con los bordes afilados del gage y otras herramientas utilizadas junto con él.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Coloca el gage sobre una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el gage esté limpio y libre de obstrucciones.

2. Medición de Casquillos:

- Inserta el casquillo del cartucho en el gage.
- Verifica las siguientes dimensiones:
 - Diámetro de la boca
 - Diámetro de la base
 - Grosor y diámetro del reborde
 - Longitud total del casquillo
 - Diámetro de la bala
- Usa un calibrador para mediciones precisas según sea necesario.

3. Ajustando los Dies de Recarga:

- Utiliza las medidas obtenidas del gage para configurar tus dies de redimensionado de longitud completa tipo prensa 7/8"14.
- Realiza los ajustes necesarios para evitar sobredimensionar tu latón.

4. Cuidado PostUso:

- Limpia el gage después de cada uso para mantener su precisión y longevidad.
- Guarda el gage en un lugar seguro, preferiblemente en un estuche o funda protectora.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los WILSON PISTOL MAX CASE GAGES de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no es utilizable, considera reciclar los materiales donde sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso de los WILSON PISTOL MAX CASE GAGES, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las directrices para protegerte a ti mismo y a otros durante el proceso de recarga. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour les GAGES DE DOUILLE WILSON PISTOL MAX

Introduction

Merci d'avoir choisi les GAGES DE DOUILLE WILSON PISTOL MAX. Ce produit est conçu pour vous aider à mesurer et à garantir le bon dimensionnement de vos douilles de cartouche. Pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours les GAGES DE DOUILLE WILSON PISTOL MAX dans un environnement bien éclairé et propre.
- Gardez le gage hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le gage avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser le gage à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- Si vous rencontrez des problèmes ou suspectez que le produit est défectueux, cessez immédiatement son utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous de bien comprendre les principes du rechargement avant d'utiliser cet outil.
- Portez toujours des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux de tout débris ou particules.
- Manipulez tous les composants du processus de rechargement avec soin pour éviter les blessures.
- Ne dépassez pas les spécifications recommandées par le fabricant pour les dimensions des cartouches.
- Soyez prudent avec les bords tranchants du gage et des autres outils utilisés en conjonction avec celui-ci.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Configuration :

- Placez le gage sur une surface stable et plane.
- Assurez-vous que le gage est propre et exempt d'obstructions.

2. Mesurer les Douilles :

- Insérez la douille de cartouche dans le gage.
- Vérifiez les dimensions suivantes :
 - Diamètre de l'embouchure
 - Diamètre de la base
 - Épaisseur et diamètre de la jante
 - Longueur totale de la douille
 - Diamètre de la balle
- Utilisez un pied à coulisse pour des mesures précises si nécessaire.

3. Ajuster les Dies de Rechargement :

- Utilisez les mesures obtenues à partir du gage pour configurer vos dies de redimensionnement de pleine longueur de type presse 7/8"14.
- Apportez les ajustements nécessaires pour éviter de surdimensionner votre laiton.

4. Soins Après Utilisation :

- Nettoyez le gage après chaque utilisation pour maintenir son exactitude et sa longévité.
- Rangez le gage dans un endroit sûr, de préférence dans un étui ou une pochette de protection.

Instructions d'Élimination

- Disposez des GAGES DE DOUILLE WILSON PISTOL MAX conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation des GAGES DE DOUILLE WILSON PISTOL MAX, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site web du fabricant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos GAGES DE DOUILLE WILSON PISTOL MAX. Priorisez toujours la sécurité et respectez les directives pour vous protéger, vous et les autres, lors du processus de rechargement. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Gages WILSON PISTOL MAX CASE

Introduzione

Grazie per aver scelto i Gages WILSON PISTOL MAX CASE. Questo prodotto è progettato per aiutarti a misurare e garantire la corretta dimensione dei tuoi casi di cartucce. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre i Gages WILSON PISTOL MAX CASE in un ambiente ben illuminato e pulito.
- Tieni il gage fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il gage prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il gage per scopi diversi da quelli previsti.
- Se riscontri problemi o sospetti che il prodotto sia difettoso, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di conoscere i principi della ricarica prima di utilizzare questo strumento.
- Indossa sempre occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da eventuali detriti o particelle.
- Maneggia tutti i componenti del processo di ricarica con attenzione per evitare infortuni.
- Non superare le specifiche raccomandate dal produttore per le dimensioni delle cartucce.
- Fai attenzione ai bordi taglienti del gage e degli altri strumenti utilizzati in combinazione con esso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione:

- Posiziona il gage su una superficie stabile e piana.
- Assicurati che il gage sia pulito e privo di ostruzioni.

2. Misurazione dei Casi:

- Inserisci il caso della cartuccia nel gage.
- Controlla le seguenti dimensioni:
 - Diametro dell'apertura
 - Diametro della base
 - Spessore e diametro del bordo
 - Lunghezza totale del caso
 - Diametro del proiettile
- Utilizza un calibro per misurazioni precise, se necessario.

3. Regolazione dei Dies di Ricarica:

- Utilizza le misurazioni ottenute dal gage per impostare i tuoi dies di ridimensionamento a lunghezza completa di tipo press 7/8"14.
- Effettua le regolazioni necessarie per evitare di sovradimensionare il tuo ottone.

4. Cura PostUso:

- Pulisci il gage dopo ogni utilizzo per mantenere la sua precisione e longevità.
- Conserva il gage in un luogo sicuro, preferibilmente in una custodia o borsa protettiva.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i Gages WILSON PISTOL MAX CASE in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, considera di riciclare i materiali dove applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso dei Gages WILSON PISTOL MAX CASE, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o di visitare il sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con i tuoi Gages WILSON PISTOL MAX CASE. Prioritizza sempre la sicurezza e aderisci alle linee guida per proteggere te stesso e gli altri durante il processo di ricarica. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WILSON PISTOL MAX CASE GAGES

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w pomiarze i zapewnieniu właściwego rozmiaru łusek nabojoych. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj WILSON PISTOL MAX CASE GAGES w dobrze oświetlonym i czystym środowisku.
- Trzymaj wskaźnik poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Sprawdź wskaźnik przed każdym użyciem pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Nie używaj wskaźnika do żadnych innych celów niż zamierzone.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemu lub podejrzewasz, że produkt jest wadliwy, natychmiast zaprzestań używania i szukaj pomocy.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że znasz zasady ponownego ładowania przed użyciem tego narzędzia.
- Zawsze noś okulary ochronne, aby chronić oczy przed odłamkami lub cząstkami.
- Ostrożnie obchodź się ze wszystkimi komponentami procesu ponownego ładowania, aby uniknąć urazów.
- Nie przekraczaj zalecanych przez producenta specyfikacji dotyczących wymiarów naboju.
- Bądź ostrożny względem ostrych krawędzi na wskaźniku i innych narzędziach używanych w połączeniu z nim.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Ustawienie:

- Umieść wskaźnik na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że wskaźnik jest czysty i wolny od przeszkód.

2. Pomiar Łusek:

- Włóż łuskę nabojoyą do wskaźnika.
- Sprawdź następujące wymiary:
 - Średnica wylotu
 - Średnica podstawy
 - Grubość i średnica obrzeża
 - Całkowita długość łuski
 - Średnica pocisku
- W razie potrzeby użyj suwmiarki do precyzyjnych pomiarów.

3. Regulacja Matryc do Ponownego Ładowania:

- Użyj uzyskanych z wskaźnika pomiarów do ustawienia matryc do pełnowymiarowego przekształcania typu 7/8"14.
- Dokonaj niezbędnych regulacji, aby uniknąć nadmiernego powiększenia mosiądzu.

4. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Po każdym użyciu oczyść wskaźnik, aby utrzymać jego dokładność i trwałość.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu, najlepiej w ochronnym etui lub torbie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj WILSON PISTOL MAX CASE GAGES zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt nie nadaje się już do użytku, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania WILSON PISTOL MAX CASE GAGES, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj wytycznych, aby chronić siebie i innych podczas procesu ponownego ładowania. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym środkom bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet WILSON PISTOL MAX CASE GAGES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit WILSON PISTOL MAX CASE GAGES tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua mittaamaan ja varmistamaan patruunakuorien oikean koon. Jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti, lue ja noudata tämän oppaan sisältämiä turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä WILSON PISTOL MAX CASE GAGES tuotetta aina hyvin valaistussa ja puhtaassa ympäristössä.
- Pidä gage lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista gage ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä gagea muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu.
- Jos kohtaat ongelmia tai epäilet tuotteen olevan viallinen, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että tunnet uudelleenlataamisen perusperiaatteet ennen tämän työkalun käyttöä.
- Käytä aina suojalaseja suojataksesi silmiäsi mahdollisilta roskilta tai hiukkasilta.
- Käsittele kaikkia uudelleenlatausprosessin komponentteja varovasti vammojen välttämiseksi.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa patruunan mittojen spesifikaatiota.
- Ole varovainen gagen ja muiden siihen liittyvien työkalujen terävien reunojen kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asetus:

- Aseta gage vakaalle, tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että gage on puhdas ja esteistä vapaa.

2. Kuorien mittaaminen:

- Aseta patruunakuori gageen.
- Tarkista seuraavat mitat:
 - Suuaukon halkaisija
 - Pohjan halkaisija
 - Reunan paksuus ja halkaisija
 - Kokonaiskuoren pituus
 - Luodin halkaisija
- Käytä tarvittaessa kaliperia tarkkojen mittausten tekemiseen.

3. Uudelleenlatauskuulien säätö:

- Käytä gagen mittauksia asettaaksesi 7/8"14 painaustyyppin täysipitkät uudelleenmuovauskuulien välineet.
- Tee tarvittavat säädöt välttääksesi kuorien ylikokoisuutta.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista gage jokaisen käytön jälkeen sen tarkkuuden ja pitkäikäisyyden ylläpitämiseksi.
- Säilytä gage turvallisessa paikassa, mieluiten suojakotelossa tai pussissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä WILSON PISTOL MAX CASE GAGES paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote ei ole enää käytettävissä, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä WILSON PISTOL MAX CASE GAGES tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, tarkista tuotepakkauksen mukana oleva yhteystieto tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen WILSON PISTOL MAX CASE GAGES tuotteen kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja noudata ohjeita suojellaksesi itseäsi ja muita uudelleenlatausprosessin aikana. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för WILSON PISTOL MAX CASE GAGES

Introduktion

Tack för att du valt WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig mäta och säkerställa korrekt storlek på dina patronhylsor. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid WILSON PISTOL MAX CASE GAGES i en väl upplyst och ren miljö.
- Håll gagen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera gagen före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd inte gagen för något annat syfte än det avsedda.
- Om du stöter på några problem eller misstänker att produkten är defekt, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att du är bekant med principerna för omladdning innan du använder detta verktyg.
- Bär alltid skyddsglasögon för att skydda dina ögon från skräp eller partiklar.
- Hantera alla komponenter i omladdningsprocessen med omsorg för att undvika skador.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade specifikationer för patrondimensioner.
- Var försiktig med vassa kanter på gagen och andra verktyg som används tillsammans med den.

Instruktioner för installation och användning

1. Setup:

- Placera gagen på en stabil, plan yta.
- Se till att gagen är ren och fri från hinder.

2. Mäta hylsor:

- Sätt in patronhylsan i gagen.
- Kontrollera följande dimensioner:
 - Mynningens diameter
 - Basdiameter
 - Kantens tjocklek och diameter
 - Hylsans totala längd
 - Kulans diameter
- Använd en skjutmått för precisa mätningar vid behov.

3. Justera omladdningsdödar:

- Använd de mått som erhållits från gagen för att ställa in dina 7/8"14 press typ fullängds omformare.
- Gör nödvändiga justeringar för att undvika att överdimensionera din mässing.

4. Efter användning:

- Rengör gagen efter varje användning för att upprätthålla dess noggrannhet och livslängd.
- Förvara gagen på en säker plats, helst i ett skyddande fodral eller påse.

Avfallsinstruktioner

- Kasta WILSON PISTOL MAX CASE GAGES i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten inte längre är användbar, överväg att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerheten eller användningen av WILSON PISTOL MAX CASE GAGES, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Prioritera alltid säkerhet och följ riktlinjerna för att skydda dig själv och andra under omladdningsprocessen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro WILSON PISTOL MAX CASE GAGES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl měřit a zajistit správné rozměry vašich nábojnic. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte WILSON PISTOL MAX CASE GAGES v dobře osvětleném a čistém prostředí.
- Uchovávejte měřidlo mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte měřidlo na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte měřidlo k jinému účelu, než je zamýšleno.
- Pokud narazíte na nějaké problémy nebo máte podezření, že je produkt vadný, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že jste obeznámeni se zásadami přebíjení, než začnete používat tento nástroj.
- Vždy noste ochranné brýle, abyste chránili své oči před jakýmkoli úlomky nebo částicemi.
- S veškerými komponenty procesu přebíjení zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Nepřekračujte doporučené specifikace výrobce pro rozměry nábojnic.
- Buďte opatrní na ostré hrany měřidla a dalších nástrojů používaných spolu s ním.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nastavení:

- Umístěte měřidlo na stabilní, rovný povrch.
- Ujistěte se, že je měřidlo čisté a bez jakýchkoli překážek.

2. Měření nábojnic:

- Vložte nábojovou skříňku do měřidla.
- Zkontrolujte následující rozměry:
 - Průměr ústí
 - Průměr základny
 - Tloušťka a průměr okraje
 - Celková délka nábojnice
 - Průměr střely
- Použijte posuvné měřítko pro přesná měření podle potřeby.

3. Nastavení lisovacích nástrojů:

- Použijte měření získaná z měřidla k nastavení vašich lisovacích nástrojů typu 7/8"14 pro plné přepracování.
- Proveďte potřebné úpravy, abyste se vyhnuli nadměrnému zvětšení vaší mosazi.

4. Údržba po použití:

- Po každém použití vyčistěte měřidlo, abyste udrželi jeho přesnost a dlouhou životnost.
- Uložte měřidlo na bezpečné místo, nejlépe v ochranném pouzdře nebo tašce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte WILSON PISTOL MAX CASE GAGES v souladu s místními předpisy.
- Pokud produkt již není použitelný, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití WILSON PISTOL MAX CASE GAGES se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte pokyny, abyste chránili sebe i ostatní během procesu přebíjení. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.