

LOCK-N-LOAD POWDER MEASURE STAND - HORNADY LOCK-N-LOAD FAST LOAD POWDER MEASURE STAND

The incredibly strong Fast-Load Powder Measure Stand has a rigid frame and extra long arm that lets you fill an entire 50-count Universal Loading Block. Accepts any measure with 7/8"-14 thread. Lock-N-Load Bushings: If you have more than one powder measure, you can switch them in and out of the Fast-Load stand in just seconds, using Lock-N-Load bushings. Long Reach: Lets you bench-mount the powder measure and still drop powder in the loading block.



Attributes

- Name: HORNADY LOCK-N-LOAD FAST LOAD POWDER MEASURE STAND
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 749004511
- Mfr. No.: 050008
- Delivery weight: 0.658kg
- Shipping height: 109mm
- Shipping width: 163mm
- Shipping length: 221mm
- UPC: 090255500080

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HORNADY LOCKNLOAD POWDER MEASURE STAND](#)
- [English: LOCKNLOAD POWDER MEASURE STAND SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Medida de Polvo LOCKNLOAD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Statywu do Pomiaru Proszku LOCKNLOAD](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD POWDER MEASURE STAND](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití stojanu na měření prachu LOCKNLOAD](#)

Sicherheitshinweise für den HORNADY LOCKNLOAD POWDER MEASURE STAND

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den HORNADY LOCKNLOAD POWDER MEASURE STAND entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim präzisen Laden von Munition zu helfen. Bitte befolge die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende den Powder Measure Stand nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte den Stand und die Umgebung sauber und frei von Hindernissen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Produkts auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Verwende nur die empfohlenen LockNLoad Bushings, um einen sicheren und stabilen Betrieb zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass der Powder Measure Stand auf einer stabilen und ebenen Fläche montiert ist.
- Vermeide es, den Stand zu überlasten, indem du nur die empfohlene Menge an Pulver verwendest.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Pulvern und anderen Ladekomponenten. Halte sie von offenen Flammen und Hitzequellen fern.
- Trage geeignete Schutzkleidung, wie z. B. Handschuhe und eine Schutzbrille, während du mit dem Produkt arbeitest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Stands

- Stelle sicher, dass du einen stabilen Tisch oder eine Arbeitsfläche hast.
- Befestige den Powder Measure Stand gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Verwende die LockNLoad Bushings, um die Powder Measure sicher zu montieren.

2. Verwendung des Stands

- Fülle den Ladeblock gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Achte darauf, dass der Arm des Stands frei beweglich ist, um das Pulver gleichmäßig in die Fächer zu verteilen.
- Überprüfe regelmäßig, ob der Stand sicher und stabil ist, während du ihn benutzt.

3. Reinigung und Wartung

- Reinige den Powder Measure Stand regelmäßig, um Rückstände von Pulver und anderen Materialien zu entfernen.
- Überprüfe regelmäßig auf lose Teile oder Abnutzungen und tausche diese bei Bedarf aus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und andere Materialien.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden in deiner Region, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Es ist wichtig, dass du bei Fragen zur Sicherheit oder bei Problemen mit dem Produkt schnell Hilfe erhältst.

Abschluss

Die Sicherheit beim Umgang mit dem HORNADY LOCKNLOAD POWDER MEASURE STAND liegt in deiner Hand. Befolge die obigen Richtlinien und Anweisungen, um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholen kannst, während du gleichzeitig sicher bleibst. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Erfolg beim Laden!

LOCKNLOAD POWDER MEASURE STAND SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Hornady LockNLoad FastLoad Powder Measure Stand. This product is designed to enhance your reloading experience by providing a stable and efficient way to measure and dispense powder. To ensure your safety and the safety of others while using this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for wear and damage before each use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The powder measure stand may cause injury if not used properly.
 - Improper handling of powders can lead to fire hazards.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always use the stand on a stable and level surface.
 - Do not exceed the recommended weight limit of the stand.
 - Avoid using the stand near open flames or heat sources.
 - Ensure that the powder measure is securely attached to the stand before use.
- **Age and Audience Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
 - Ensure that all users are informed about the correct handling of reloading materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Place the FastLoad Powder Measure Stand on a stable, flat surface.
- Ensure that all components are intact and free from damage.
- Attach the powder measure to the stand using the 7/8"14 threaded connection, ensuring it is securely fastened.

2. Usage:

- To load powder, ensure the stand is stable and the powder measure is in a comfortable position.
- Use LockNLoad bushings if you have multiple powder measures to switch them in and out easily.
- Fill the loading block while ensuring the powder measure is positioned correctly to avoid spills.
- After use, clean the powder measure and stand to prevent residue buildup.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of powder or hazardous materials in regular trash. Follow local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support, please contact the designated EUbased contact point for this product. Ensure you have the product details available for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your reloading experience with the Hornady LockNLoad FastLoad Powder Measure Stand.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Medida de Polvo LOCKNLOAD

Introducción

Gracias por elegir el soporte de medida de polvo FastLoad de Hornady. Este producto está diseñado para facilitar el llenado de bloques de carga con precisión y seguridad. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el soporte de medida de polvo.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, al trabajar con pólvora y otros materiales relacionados.
- No dejes el soporte de medida de polvo al alcance de niños o personas no capacitadas.
- Si observas cualquier daño en el producto, no lo utilices y contacta al fabricante para obtener asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Riesgo de derrames de pólvora: Asegúrate de que el soporte esté bien fijado antes de comenzar a llenar.
 - Riesgo de lesiones por partes móviles: Mantén las manos alejadas de las partes móviles mientras el soporte está en uso.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Verifica que todas las conexiones estén seguras antes de cada uso.
 - Utiliza solo medidas de polvo que sean compatibles con el sistema LockNLoad.
 - Evita sobrecargar el soporte con más de una medida de polvo a la vez.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el soporte de medida de polvo en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el marco rígido esté bien asegurado y no se mueva.
- Si es necesario, utiliza tornillos o abrazaderas adicionales para fijar el soporte a la mesa de trabajo.

2. Uso:

- Asegúrate de que el soporte esté limpio y seco antes de usarlo.
- Coloca la medida de polvo en el soporte y asegúrate de que esté bien ajustada.
- Utiliza el brazo extra largo para verter el polvo en el bloque de carga sin derrames.
- Cambia las medidas de polvo utilizando los bushings LockNLoad, asegurándote de que estén bien fijados.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte de medida de polvo, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- Si el soporte está dañado, considera reciclar las partes en lugar de desecharlas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta el sitio web del fabricante o busca un punto de contacto en la Unión Europea.

Conclusión

El soporte de medida de polvo FastLoad de Hornady está diseñado para ofrecerte una experiencia de carga segura y eficiente. Siguiendo estas pautas de seguridad, podrás disfrutar de su uso sin preocupaciones. Recuerda siempre mantener la seguridad como tu prioridad número uno.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Statywu do Pomiaru Proszku LOCKNLOAD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup statywu do pomiaru proszku LOCKNLOAD firmy Hornady. Bezpieczeństwo użytkowania jest naszym priorytetem. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z produktu, a także wskazówki dotyczące instalacji, użytkowania i utylizacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj statywu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny statywu przed użyciem.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że statyw jest stabilny przed rozpoczęciem pomiaru proszku.
- Nigdy nie próbuj modyfikować statywu ani używać go w sposób niezgodny z instrukcją.
- Nie pozostawiaj statywu bez nadzoru podczas użytkowania.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne, podczas pracy z proszkami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż statywu:

- Umieść statyw na stabilnej i równej powierzchni.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.

2. Użycie statywu:

- Zamontuj pomiar proszku na statywie, upewniając się, że jest on dobrze zabezpieczony.
- Użyj długiego ramienia statywu do napełnienia bloku ładunkowego, upewniając się, że proszek nie jest rozpryskiwany.
- Po zakończeniu pracy, odłącz pomiar proszku i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

3. Wymiana pomiarów:

- Jeśli masz więcej niż jeden pomiar proszku, użyj wtyczek LockNLoad, aby szybko wymienić pomiary w statywie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj statywu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów niebezpiecznych, jeśli takie występują.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania statywu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Upewnij się, że masz dostęp do informacji dotyczących ewentualnych przypomnień o produktach lub aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad i życzymy udanego użytkowania statywu do pomiaru proszku LOCKNLOAD.

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD POWDER MEASURE STAND

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD POWDER MEASURE STAND från Hornady. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv lösning för att mäta och hantera pulvret vid ammunitionstillverkning. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt anvisningarna i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och plan yta.
- Se till att pulvermätaren är korrekt monterad innan användning.
- Undvik att överfylla laddningsblocket för att förhindra spill och olyckor.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av pulver och ammunition.
- Håll området runt produkten rent och fritt från brännbara material.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av LOCKNLOAD POWDER MEASURE STAND:

- Placera stativet på en stabil och plan yta.
- Anslut pulvermätaren till stativet med hjälp av 7/8"14 gängan.
- Kontrollera att mätaren är ordentligt fastsatt innan du går vidare.

2. Användning av produkten:

- Fyll laddningsblocket med pulver genom att använda den extra långa armen för att nå blocket.
- Byt ut pulvermätaren snabbt och enkelt med LockNLoad bushings om du har mer än en mätare.
- Se till att mätaren är i rätt läge för att undvika spill.

3. Underhåll av produkten:

- Rengör stativet och mätaren regelbundet för att säkerställa långvarig funktion.
- Kontrollera gängorna och anslutningarna för slitage och skador.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfall och skrot från produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material om möjligt, i enlighet med lokala regler och riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för produkten. Detaljer om kontaktpunkten finns på produktens förpackning eller i den medföljande dokumentationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LOCKNLOAD POWDER MEASURE STAND. Tack för ditt förtroende för Hornady.

Návod k bezpečnému použití stojanu na měření prachu LOCKNLOAD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili stojan na měření prachu LOCKNLOAD od společnosti Hornady. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní měření prachu pro vaše nabíjecí potřeby. Abychom zajistili vaše bezpečí a maximální využití produktu, prosíme vás, abyste si přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození před každým použitím.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel, tedy měření prachu.
- V případě jakýchkoliv nejasností nebo potíží kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při plnění prachu do nabíjecí desky se ujistěte, že je stojan stabilně umístěn na pevném povrchu.
- Dbejte na to, abyste při manipulaci s prachem nosili vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- Vyhněte se kontaktu s prachem a neprovádějte žádné úpravy na měřidle, když je pod tlakem.
- Pracujte v dobře větraném prostoru, abyste minimalizovali inhalaci prachu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace stojanu:

- Umístěte stojan na rovný a stabilní povrch.
- Ujistěte se, že je stojan bezpečně zajištěn a nemůže se převrhnout.

2. Použití měřidla:

- Upevněte měřidlo se závitem 7/8"14 do stojanu.
- Pomocí dlouhé rukojeti naplňte nabíjecí desku prachem.

3. Výměna měřidla:

- Pokud máte více měřidel, použijte LockNLoad bushings pro snadnou výměnu během několika sekund.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stojan na poškození a zajišťujte jeho čistotu, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepalte žádné části produktu, neboť mohou uvolňovat škodlivé látky.

Informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu a případných otázkách se obraťte na příslušné úřady nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání stojanu na měření prachu LOCKNLOAD. Vaše bezpečnost je naší prioritou.